



Arch. Valeria Agnelli

RELAZIONE - SCHEDE DI RILIEVO E ANALISI PERCORSI

INDICE

	INQUADRAMENTO NORMATIVO	
	STRUTTURA DEL PEBA – I PERCORSI	
3.	LA SCHEDATURA – I PERCORSI	3
4.	I PERCORSI ANALIZZATI	5
	4.1 GRADO DI ACCESSIBILITÀ DEI PERCORSI	5
	4.2 GRADO DI CONFORT DEI PERCORSI	6
	4.3 GRADO DI PRIORITA'	7
	4.4 GRADO DI PRIORITA'	9
5	SCHEDE	10

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

I Piani per l'Eliminazione della Barriere Architettoniche (PEBA) sono stati introdotti nella legislazione nazionale dalla Legge Finanziaria n. 46/1986 che, all'art. 32 comma 21 recita: "Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del DPR 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge".

Successivamente, la "Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" n. 104/1992, stabilisce, al comma 9 dell'articolo 24 ("Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche") che: "I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate".

Grazie a questa integrazione, il P.E.B.A. assume il valore di strumento guida per elevare le condizioni di fruibilità dell'intero organismo urbano, della rete dei percorsi, degli spazi e degli edifici pubblici.

La Regione Toscana dispone la realizzazione di programmi operativi d'intervento per l'abbattimento delle sin dal 1991 con l'art. 9 della L.R. 47.

In aggiunta, la L.R. 23/2001 fissa l'obbligo da parte dei Comuni, anche riuniti in consorzi, di dotarsi della *Mappa dell'accessibilità Urbana* quale condizione necessaria per l'attribuzione ai comuni stessi di finanziamenti regionali, qualora finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, e obbliga i comuni già dotati di Regolamento Urbanistico a provvedere all'integrazione con la Mappa dell'Accessibilità Urbana.

La L.R. 65/2014 "Norme per il governo del territorio", ribadisce la necessità di inserire le informazioni sull'accessibilità urbana all'interno degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, indica all'art. 95 comma 6, il Piano Operativo quale strumento della pianificazione, atto alla programmazione delle azioni volte all'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano, finalizzate a garantire un'adeguata accessibilità delle strutture di uso pubblico, degli spazi comuni delle città e delle infrastrutture per la mobilità.

Il P.E.B.A., secondo gli indirizzi definiti dalla normativa nazionale e dalla normativa della Regione Toscana, è uno strumento che si pone l'obiettivo di individuare un metodo e degli indicatori in grado di guidare gli Enti e l'Amministrazione nella gestione delle priorità e degli interventi e di progettazione e di manutenzione.

La Regione Toscana con l'art. 6 del D.P.G.R. 74/2006 vincola l'erogazione dei finanziamenti regionali a favore di enti pubblici che presentano progetti di superamento delle barriere architettoniche, alla esistenza del P.E.B.A., per tale motivo la redazione di tale strumento diventa essenziale.

STRUTTURA DEL PEBA – I PERCORSI

II P.E.B.A. si articola in 4 fase:

- FASE 1 selezione degli elementi principali
- FASE 2 analisi dello stato di fatto, rilievo e analisi delle criticità
- FASE 3 definizione delle priorità
- FASE 4 definizione delle soluzioni progettuali, progettazione degli interventi e stima dei costi

La descrizione per lo stato generale, in ambito di barriere architettoniche, del territorio e degli elementi che lo compongono è stata fatta selezionando alcuni percorsi "pilota" e gli spazi urbani principali (monumenti, edifici istruzione

primaria, edifici interesse generale, edifici interesse socio sanitario, parcheggi, verde) del Comune in maniera da fare un'analisi accurata.

La presente relazione riguarda lo stato dei percorsi, riporta un quadro dettagliato attraverso il rilievo, l'analisi delle criticità e la valutazione delle priorità dei percorsi selezionati. (FASE 1 – FASE 2 – FASE 3)

L'individuazione dei **percorsi** è stata fatta partendo da una conoscenza diretta del territorio, cercando di analizzare i tracciati più transitati, di collegamento degli **spazi urbani** principali e cercando di tenere in considerazione tutte le zone del Comune.

Negli elaborati grafici e nelle mappe delle schedature sono riportati i tracciati presi in considerazione, i lati delle vie, gli attraversamenti, in maniera da avere, per quanto possibile, un collegamento continuo tra i vari percorsi e un report dettagliato delle criticità incontrate.

3. LA SCHEDATURA – I PERCORSI

Con il termine accessibilità, come nel caso dell'analisi degli edifici e degli spazi pubblici, non si è inteso solamente la possibilità di percorrere le varie parti della città in condizioni di sicurezza e autonomia alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, come indicato nel DM 236/89. Per le analisi di questi percorsi è stato ampliato il concetto di accessibilità e fruibilità: tali requisiti devono consentire a tutti, dalla persona anziana al non vedente, dalla mamma con i bambini piccoli alla persona su sedia a rotelle, di accedere ad uno spazio, ad un edificio, ad un servizio utilizzando dei percorsi fruibili in piena autonomia, confort e sicurezza.

Sono stati analizzati 25 percorsi, per ognuno dei quali è stata redatta un'apposita schedatura in cui troviamo una parte di rilievo e una di analisi delle criticità.

La prima parte analizza dettagliatamente i singoli aspetti dell'accessibilità, intesa anche come fruibilità, confort e sicurezza; inoltre è stato preso in esame anche lo stato di manutenzione dei luoghi.

Ogni percorso è stato oggetto di esame attraverso sopralluoghi specifici, con compilazione di schede con individuazione puntuale delle criticità che possiamo trovare lungo il tragitto pedonale e documentazione fotografica.

Il percorso viene diviso in tratti omogenei e individuate singole entità unitarie (attraversamenti pedonali) che vengono analizzate dettagliatamente e valutate, l'insieme porterà ad una valutazione completa e complessiva del percorso.

Le caratteristiche generali per i **PERCOSI PEDONALI** vengono analizzate attraverso una scheda, CRITICITA' AMBIENTALI, che esamina:

- Le caratteristiche generali
- Gli elementi che ostacolano la prosecuzione del percorso
- La presenza di ostacoli fissi restringimento percorso
- Lo stato di manutenzione
- Eventuali sconnessioni puntuali
- Eventuali ostacoli temporanei

SCHEDA CRITICITA' AMBIENTALI

GRADO DI MOTIVAZIONE DI SPOSTAMENTI PEDONALI (descrizione su semplice conoscenza e/o osservazione)		
ALTO	MEDIO	BASS0

		VALORE
	Assenza di marciapiede o marciapiede virtuale	
Caratteristiche generali (valori di riferimento da 0-5)	Dimensione marciapiede non adeguata	
	Pavimentazione sconnessa	
	Attraversamenti non raccordati	
Elementi che ostacolano la prosecuzione	Attraversamenti pedonali raccordati inadeguati	
del percorso	Rampe trasversali non adeguate	
	Scalini trasversali	
	Illuminazione	
	Segnaletica stradale	
Ostacoli fissi - restringimento - percorso	Alloggio Cassonetti	
< 85 cm	Restringimento	
	Alberi	
	Cestini	
Sementi di manutenzione ordinaria Ivalori di riferimento da 0-5)	Siepe	
Sconnessioni puntuali	Pavimento	
Scorresson pantial	Tombini	
	Autoveicoli	
Ostacoli temporanei	Motoveicoli	
	Paletti Cantiere	

Vengono anche rilevati gli elementi caratteristici per ogni SINGOLO TRATTO in cui viene suddiviso il percorso complessivo ed in particolare la larghezza, il piano di calpestio, la presenza o meno di ostacoli, presenza di salti di quota e pendenza longitudinale. La pendenza longitudinale risulta molto importante, è data dalla morfologia del territorio, elevate pendenze possono creare problemi nella percorrenza anche se gli elementi del percorso sono realizzati in maniera corretta e accessibile, le pendenze non sono sempre adattabili con il semplice metodo dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Le alternative possono essere ricercate in viabilità parallele o alternative, per tali motivi pendenze elevate vengono riportate nella descrizione dei tratti.

Per gli ATTRAVERSAMENTI PEDONALI (entità unitarie) le caratteristiche che sono state analizzate sono l'assenza di ostacoli visivi, la visibilità delle strisce, dislivelli adeguati, la continuità planimetrica con un percorso pedonale, presenza di salti di quota (gradini), tipologia e stato manutenzione della pavimentazione.

Oltre alla valutazione del percorso nella scheda vengono riportati i GRADI DI ACESSIBILITA' e di ADEGUATEZZA, dei singoli tratti e delle singole entità unitarie (attraversamenti pedonali) in cui è divisa la scheda, questo per dare uno strumento più dettagliato ed approfondito all'Amministrazione Comunale che in caso di programmazione potrà capire in maniera puntuale dove e come intervenire.

Nella prima parte della scheda sono inoltre indicate le INFORMAZIONI GENERALI del percorso quali

- data del rilievo
- nome della via
- estratto CTR con individuazione tratti e entità unitarie

- frequenza, i sopralluoghi hanno permesso di indicare anche la frequenza di utilizzo delle singole entità complessive. La frequenza è stata distinta in BASSA, MEDIA, ALTA, questo parametro risulta molto importante ai fini della determinazione della priorità degli interventi.

Nella seconda parte vengono riportati, per il PERCORSO COMPLESSIVO, i RISULTATI GENERALI delle valutazioni scaturiti dai dati raccolti.

Viene quindi definito:

- GRADO DI ACCESSIBILITA', quale accessibile, parzialmente accessibile, parzialmente inaccessibile, inaccessibile
- IL CONFORT, che non definisce le caratteristiche intrinseche del percorso quanto lo stato di benessere con cui l'utente si trova a percorrere il tracciato. Il confort viene valutato su tre livelli *alto, medio e basso*
- LA FREQUENZA, quale alta, media e bassa


L'insieme di questi tre elementi, grado di accessibilità, confort e frequenza, permettono di definire il livello di priorità per gli interventi di miglioramento o di adeguamento che sono:

- PRIORITA' ALTA
- PRIODITA' MEDIA
- PRIORITA' BASSA

4. I PERCORSI ANALIZZATI

4.1 GRADO DI ACCESSIBILITÀ DEI PERCORSI

1	Via Dante Alighieri	ACCESSIBILE
2	Via Dante Alighieri	ACCESSIBILE
3	Via della Pace	INACCESSIBILE
4	Via delle Scuole	ACCESSIBILE
5	Via Giacomo Matteotti	INACCESSIBILE
6	Via Giuseppe Garibaldi	PARZIALMENTE INACCESSIBILE
7	S. C. di Ripa d'Orcia	PARZIALMENTE ACCESSIBILE
8	Via Giacomo Leopardi	ACCESSIBILE
9	Via Ugo Foscolo	PARZIALMENTE ACCESSIBILE
10	Via Giosuè Carducci	PARZIALMENTE INACCESSIBILE
11	Via Santa Caterina	INACCESSIBILE
12	Via Simone Martini	INACCESSIBILE
13	Via Simone Martini	PARZIALMENTE ACCESSIBILE
14	Via Lippo Vanni	INACCESSIBILE
15	Via Sano di Pietro	PARZIALMENTE INACCESSIBILE
16	Via Giuseppe Garibaldi	ACCESSIBILE
17	Via Sano di Pietro	PARZIALMENTE ACCESSIBILE
18	Via Nuova	ACCESSIBILE
19	Via dei Canneti	PARZIALMENTE ACCESSIBILE
20	Via Poliziano	ACCESSIBILE
21	S.P. delle Carbonaie	PARZIALMENTE INACCESSIBILE
22	Via dei Fossi	INACCESSIBILE
23	Vignoni	ACCESSIBILE
24	Via del Muretto	ACCESSIBILE
25	Percorso pedonale	ACCESSIBILE



I percorsi facenti parte del Centro Storico quali 1-2-23-24 vengono considerati ACCESSIBILI anche se in alcuni punti la pavimentazione non è perfetta, ma considerando la tipologia dei centri storici medievali, la loro conformazione, le loro caratteristiche architettoniche di storicità e monumentalità hanno requisiti e livelli di percorrenza elevati.

4.2 GRADO DI CONFORT DEI PERCORSI

1	Via Dante Alighieri	CONFORT ALTO
2	Via Dante Alighieri	CONFORT ALTO
3	Via della Pace	CONFORT BASSO
4	Via delle Scuole	CONFORT ALTO
5	Via Giacomo Matteotti	CONFORT BASSO
6	Via Giuseppe Garibaldi	CONFORT MEDIO
7	S. C. di Ripa d'Orcia	CONFORT MEDIO
8	Via Giacomo Leopardi	CONFORT ALTO
9	Via Ugo Foscolo	CONFORT MEDIO
10	Via Giosuè Carducci	CONFORT BASSO
11	Via Santa Caterina	CONFORT BASSO
12	Via Simone Martini	CONFORT BASSO
13	Via Simone Martini	CONFORT MEDIO
14	Via Lippo Vanni	CONFORT BASSO
15	Via Sano di Pietro	CONFORT MEDIO
16	Via Giuseppe Garibaldi	CONFORT ALTO
17	Via Sano di Pietro	CONFORT MEDIO
18	Via Nuova	CONFORT ALTO
19	Via dei Canneti	CONFORT MEDIO
20	Via Poliziano	CONFORT ALTO
21	S.P. delle Carbonaie	CONFORT BASSO


22	Via dei Fossi	CONFORT BASSO	
23	Vignoni	CONFORT MEDIO	
24	Via del Gorello	CONFORT ALTO	
25	Percorso pedonale	CONFORT ALTO	




4.3 GRADO DI PRIORITA'

	T	Т
1	Via Dante Alighieri	
2	Via Dante Alighieri	
3	Via della Pace	PRIORITA' MEDIA
4	Via delle Scuole	
5	Via Giacomo Matteotti	PRIORITA' ALTA
6	Via Giuseppe Garibaldi	PRIORITA' ALTA
7	S. C. di Ripa d'Orcia	PRIORITA' BASSA
8	Via Giacomo Leopardi	
9	Via Ugo Foscolo	PRIORITA' BASSA
10	Via Giosuè Carducci	PRIORITA' MEDIA
11	Via Santa Caterina	PRIORITA' ALTA
12	Via Simone Martini	PRIORITA' MEDIA
13	Via Simone Martini	PRIORITA' BASSA
14	Via Lippo Vanni	PRIORITA' ALTA
15	Via Sano di Pietro	PRIORITA' ALTA
16	Via Giuseppe Garibaldi	
17	Via Sano di Pietro	PRIORITA' BASSA
18	Via Nuova	

19	Via dei Canneti	PRIORITA' MEDIA
20	Via Poliziano	
21	S.P. delle Carbonaie	PRIORITA' MEDIA
22	Via dei Fossi	PRIORITA' ALTA
23	Vignoni	
24	Via del Gorello	
25	Percorso pedonale	





4.4 GRADO DI PRIORITA'

1	Via Dante Alighieri	ACCESSIBILE	CONFORT ALTO	
2	Via Dante Alighieri	ACCESSIBILE	CONFORT ALTO	
3	Via della Pace	INACCESSIBILE	CONFORT BASSO	PRIORITA' MEDIA
4	Via delle Scuole	ACCESSIBILE	CONFORT ALTO	
5	Via Giacomo Matteotti	INACCESSIBILE	CONFORT BASSO	PRIORITA' ALTA
6	Via Giuseppe Garibaldi	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	CONFORT MEDIO	PRIORITA' ALTA
7	S. C. di Ripa d'Orcia	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	CONFORT MEDIO	PRIORITA' BASSA
8	Via Giacomo Leopardi	ACCESSIBILE	CONFORT ALTO	
9	Via Ugo Foscolo	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	CONFORT MEDIO	PRIORITA' BASSA
10	Via Giosuè Carducci	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	CONFORT BASSO	PRIORITA' MEDIA
11	Via Santa Caterina	INACCESSIBILE	CONFORT BASSO	PRIORITA' ALTA
12	Via Simone Martini	INACCESSIBILE	CONFORT BASSO	PRIORITA' MEDIA
13	Via Simone Martini	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	CONFORT MEDIO	PRIORITA' BASSA
14	Via Lippo Vanni	INACCESSIBILE	CONFORT BASSO	PRIORITA' ALTA
15	Via Sano di Pietro	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	CONFORT MEDIO	PRIORITA' ALTA
16	Via Giuseppe Garibaldi	ACCESSIBILE	CONFORT ALTO	
17	Via Sano di Pietro	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	CONFORT MEDIO	PRIORITA' BASSA
18	Via Nuova	ACCESSIBILE	CONFORT ALTO	
19	Via dei Canneti	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	CONFORT MEDIO	PRIORITA' MEDIA
20	Via Poliziano	ACCESSIBILE	CONFORT ALTO	
21	S.P. delle Carbonaie	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	CONFORT BASSO	PRIORITA' MEDIA
22	Via dei Fossi	INACCESSIBILE	CONFORT BASSO	PRIORITA' ALTA
23	Vignoni	ACCESSIBILE	CONFORT MEDIO	
24	Via del Gorello	ACCESSIBILE	CONFORT ALTO	
25	Percorso pedonale	ACCESSIBILE	CONFORT ALTO	

5. SCHEDE

Via Dante Alighieri


Scheda nr. 1

INFORMAZIONI GENERALI

NOME: *Via Dante Alighieri* DATA RILIEVO: *18/09/2024*

TIPOLOGIA DI PERCORSO: *Pedonale* FREQUENZA: *Alta*

ACCESSIBILE		SAN QUIRICO D'ORCIA		ESPANSIONE RESIDENZIALE	
		RZIALMENTE CCESSIBILE	PARZIALMEN INACESSIBI		INACESSIBILE
PRIORITA' BASSA		PRIORITA' MEDIA			PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO		CONFORT MEDIO			CONFORT BASSO



SCHEDA CRITICITA' AMBIENTALI

GRADO DI MOTIVAZIONE	E DI SPOSTAMENTI PEDONALI (descrizione su ser	mplice conoscenza e/o osservazione)
ALTO X	MEDIO	BASS0

BARRIERE ARCHITETTONICHE	(Strade pedonali prive di marciapiede si considera il "M	farciapiede Virtuale")
		VALORE
	Assenza di marciapiede o marciapiede virtuale	
Caratteristiche generali (valori di riferimento da 0-5)	Dimensione marciapiede non adeguata	
·	Pavimentazione sconnessa	
	Attraversamenti non raccordati	1
Elementi che ostacolano la prosecuzione	Attraversamenti pedonali raccordati inadeguati	1
del percorso	Rampe trasversali non adeguate	
	Scalini trasversali	
	Illuminazione	
	Segnaletica stradale	1
Ostacoli fissi - restringimento - percorso <	Alloggio Cassonetti	
85 cm	Restringimento	
	Alberi	
	Pensilina tpl	
Elementi di manutenzione ordinaria (valori di riferimento da 0-5)	Siepe	
Coopposioni nuntuali	Pavimento	1
Sconnessioni puntuali	Tombini	1
	Autoveicoli	
Ostacoli temporanei	Motoveicoli	
	Paletti Cantiere	
		5

TRATTO 1-1

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata Possibilità di inversione di marcia

SEMPRE SEMPRE

Piano di calpestio adeguato Assenza di variazioni di livello

SEMPRE SEMPRE

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza Pendenza longitudinale adeguata

SEMPRE LA STRADA RISULTA DI PENDENZA ELEVATA >8%

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 1 Foto 2

ACCESSIBILE

TRATTO 1-2

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata Possibilità di inversione di marcia

SEMPRE SEMPRE

Piano di calpestio adeguato Assenza di variazioni di livello

SEMPRE SEMPRE

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza Pendenza longitudinale adeguata

SEMPRE LA STRADA RISULTA DI PENDENZA ELEVATA >8%

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 1 Foto 2

Annotazioni:

Nella parte finale del tratto in corrispondenza della scuola dell'Infanzia non vi sono attraversamenti pedonali sicuri per gli incroci, ma è presente un percorso alternativo che passa adiacente all'edificio scolastico che permette di procedere in sicurezza ed alleviare leggermente la pendenza della strada

ACCESSIBILE

ENTITA' UNITARIA 1-1

INFORMAZIONI GENERALI

Ubicazione rispetto agli incroci Larghezza adeguata

ADEGUATA S

Visibilità delle strisce Presenza di sistema loges

BUONA

Assenza di ostacoli visivi Raccordi adeguati

SI NO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1

Annotazioni:

L'attraversamento pedonali in questo punto non risulta accessibile.

È comunque possibile arrivare in Piazza IV Novembre ed accedere agli edifici quali Asilo Nido e presidio Socio-Sanitario attraverso il percorso di via Matteotti.

E.U. NON IDONEA

ENTITA' UNITARIA 1-2

INFORMAZIONI GENERALI

Ubicazione rispetto agli incroci Larghezza adeguata

ADEGUATA

Visibilità delle strisce Presenza di sistema loges

BUONA NO

Assenza di ostacoli visivi Raccordi adeguati

SI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 1 Foto 2

E.U. IDONEA

ENTITA' UNITARIA 1-3

INFORMAZIONI GENERALI

Ubicazione rispetto agli incroci Larghezza adeguata

ADEGUATA

Visibilità delle strisce Presenza di sistema loges

BUONA

Assenza di ostacoli visivi Raccordi adeguati

SI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 1 Foto 2

E.U. IDONEA

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI



CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALT0	MEDIO	BASS0	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
0						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali					
Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione					
BASS0	MEDIO	ALT0			
1	2	3			

TOTALE								
BASSO MEDIO ALTO						ТО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Х						

Via Dante Alighieri


Scheda nr. 2

INFORMAZIONI GENERALI

NOME: *Via Dante Alighieri* DATA RILIEVO: *23/09/2024*

TIPOLOGIA DI PERCORSO: *Pedonale* FREQUENZA: *Alta*

ZONA URBANA:		SAN QUIRIO	CO D'ORCIA	CENTRO STORICO	
ACCESSIBILE		RZIALMENTE CCESSIBILE	PARZIALMENTE INACESSIBILE		INACESSIBILE
PRIORITA' BASSA		PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA	
CONFORT ALTO		CONFOR	T MEDIO		CONFORT BASSO



SCHEDA CRITICITA' AMBIENTALI

GRADO DI MOTIVAZIONE DI SPOSTAMENTI PEDONALI (descrizione su semplice conoscenza e/o osservazione)

ALTO X MEDIO BASSO

		VALORE
	Assenza di marciapiede o marciapiede virtuale	2
Caratteristiche generali (valori di riferimento da 0-5)	Dimensione marciapiede non adeguata	
mormone da o o,	Pavimentazione sconnessa	
	Attraversamenti non raccordati	
Elementi che ostacolano la	Attraversamenti pedonali raccordati inadeguati	
prosecuzione del percorso	Rampe trasversali non adeguate	
	Scalini trasversali	
	Illuminazione	
	Segnaletica stradale	
Ostacoli fissi - restringimento -	Alloggio Cassonetti	
percorso < 85 cm	Restringimento	
	Alberi	
	Pensilina tpl	
Elementi di manutenzione ordinaria (valori di riferimento da 0-5)	Siepe	
Coopposioni nuntuali	Pavimento	2
Sconnessioni puntuali	Tombini	
	Autoveicoli	
Ostacoli temporanei	Motoveicoli	
	Paletti Cantiere	
		4

TRATTO 2

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata Possibilità di inversione di marcia

SEMPRE SEMPRE

Piano di calpestio adeguato Assenza di variazioni di livello

SEMPRE SEMPRE

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza Pendenza longitudinale adeguata

SEMPRE PER LA MAGGIOR PARTE

(l'ultimo tratto di via Dante Alighieri, verso nord, ha una

pendenza elevata maggiore dell'8%)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 Foto 2



Foto 3 Foto 4

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI



CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALT0	MEDIO	BASS0	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
0						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali					
Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione					
BASS0	MEDIO	ALT0			
1	2	3			

TOTALE								
			BASSO MEDIO ALTO					ТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Х						


Via della Pace Scheda nr. 3

INFORMAZIONI GENERALI

NOME: *Via della Pace* DATA RILIEVO: *18/09/2024*

TIPOLOGIA DI PERCORSO: *Pedonale* FREQUENZA: *Bassa*

ZONA URBANA:		SAN QUIRIO	CO D'ORCIA	ESPANSIONE RESIDENZIALE	
ΔCCESSIBILE		RZIALMENTE CCESSIBILE	PARZIALMENTE INACESSIBILE		INACESSIBILE
PRIORITA' BASSA		PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA	
CONFORT ALTO		CONFOR	T MEDIO		CONFORT BASSO



SCHEDA CRITICITA' AMBIENTALI

GRADO DI MOTIVAZIONE DI SPOSTAMENTI PEDONALI (descrizione su semplice conoscenza e/o osservazione)

ALTO MEDIO BASSO X

		VALORE
	Assenza di marciapiede o marciapiede virtuale	
Caratteristiche generali (valori di riferimento da 0-5)	Dimensione marciapiede non adeguata	
,	Pavimentazione sconnessa	4
	Attraversamenti non raccordati	
Elementi che ostacolano la	Attraversamenti pedonali raccordati inadeguati	
prosecuzione del percorso	Rampe trasversali non adeguate	
	Scalini trasversali	14
	Illuminazione	
	Segnaletica stradale	
Ostacoli fissi - restringimento -	Alloggio Cassonetti	
percorso < 85 cm	Restringimento	
	Alberi	
	Pensilina tpl	
Elementi di manutenzione ordinaria (valori di riferimento da 0-5)	Siepe	
Coordinate menterali	Pavimento	6
Sconnessioni puntuali	Tombini	1
	Autoveicoli	
Ostacoli temporanei	Motoveicoli	
	Paletti Cantiere	
		25

TRATTO 3

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata **SEMPRE**

Piano di calpestio adeguato NECESSARIA MANUTENZIONE

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza **SEMPRE**

Possibilità di inversione di marcia A DISTANZA RAGIONEVOLE

Assenza di variazioni di livello

MAI - PRESENZA COSTANTE DI SCALINI TRASVERSALI

Pendenza longitudinale adeguata

LA STRADA RISULTA DI PENDENZA ELEVATA >8%

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 – pavimentazione sconnessa

Foto 2 - scalini trasversali



Foto 3 – pavimentazione sconnessa

Foto 4 - scalini trasversali, tombini non a livello



Foto 5 - pavimentazione sconnessa








Foto 7

Foto 8 - scalini trasversali, tombini non a livello

Annotazioni:

Dalla foto 7 si vede come non vi sia possibilità di collegamento e quindi di utilizzo del marciapiede con fondo adeguato posto sul lato a valle di via della Pace.

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI



CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALT0	MEDIO	BASS0	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
(6+6)/2=6						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali					
Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione					
BASS0	MEDIO	ALTO			
1	2	3			

TOTALE								
BASSO MEDIO					AL	ТО		
1 2 3			4	5	6	7	8	9
						Х		


Via delle Scuole Scheda nr. 4

INFORMAZIONI GENERALI

NOME: *Via delle Scuole* DATA RILIEVO: 18/09/2024

TIPOLOGIA DI PERCORSO: *Pedonale* FREQUENZA: *Alta*

ZONA URBANA:		SAN QUIRICO D'ORCIA		ESPANSIONE RESIDENZIALE	
ACCESSIBILE		RZIALMENTE CCESSIBILE	PARZIALMENTE INACESSIBILE		INACESSIBILE
PRIORITA' BASSA		PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA	
CONFORT ALTO		CONFORT MEDIO			CONFORT BASSO



SCHEDA CRITICITA' AMBIENTALI

GRADO DI MOTIVAZIONE DI SPOSTAMENTI PEDONALI (descrizione su semplice conoscenza e/o osservazione)

ALTO X MEDIO BASSO

		VALORE
	Assenza di marciapiede o marciapiede virtuale	2
Caratteristiche generali (valori di riferimento da 0-5)	Dimensione marciapiede non adeguata	
	Pavimentazione sconnessa	
	Attraversamenti non raccordati	
Elementi che ostacolano la prosecuzione	Attraversamenti pedonali raccordati inadeguati	
del percorso	Rampe trasversali non adeguate	
	Scalini trasversali	1
	Illuminazione	
	Segnaletica stradale	
Ostacoli fissi - restringimento - percorso	Alloggio Cassonetti	
< 85 cm	Restringimento	
	Alberi	
	Pensilina tpl	
Elementi di manutenzione ordinaria (valori di riferimento da 0-5)	Siepe	
0	Pavimento	
Sconnessioni puntuali	Tombini	
	Autoveicoli	
Ostacoli temporanei	Motoveicoli	
	Paletti Cantiere	
		3

TRATTO 4

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata Possibilità di inversione di marcia

SEMPRE DISTANZA ADEGUATA

Piano di calpestio adeguato

Assenza di variazioni di livello

SEMPRE PER LA MAGGIOR PARTE

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza Pendenza longitudinale adeguata

SEMPRE SEMPRE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 Foto 2



Foto 3 Foto 4 (scalino trasversale)

ACCESSIBILE

ENTITA' UNITARIA 4-1

INFORMAZIONI GENERALI

Ubicazione rispetto agli incroci Larghezza adeguata

ADEGUATA

Visibilità delle strisce Presenza di sistema loges

BUONA

Assenza di ostacoli visivi Raccordi adeguati


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 Foto 2

E.U. IDONEA

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI



CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità					
ALT0	ALTO MEDIO BASSO		ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE		
0	4	6	0	3	5	6		
	0							

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali					
Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione					
BASS0	BASSO MEDIO ALTO				
1	2	3			

TOTALE								
			BASS0		MEDIO		ALT0	
1 2 3		4	5	6	7	8	9	
		Х						

Via Giacomo Matteotti


Scheda nr. 5

INFORMAZIONI GENERALI

NOME: *Via Giacomo Matteotti* DATA RILIEVO: *18/09/2024*

TIPOLOGIA DI PERCORSO: *Pedonale* FREQUENZA: *Alta*

ZONA URBANA:		SAN QUIRIO	CO D'ORCIA	ESPANSIONE RESIDENZIALE	
ΔCCESSIBILE 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		RZIALMENTE CCESSIBILE	PARZIALMENTE INACESSIBILE		INACESSIBILE
PRIORITA' BASSA		PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA	
CONFORT ALTO		CONFORT MEDIO			CONFORT BASSO



SCHEDA CRITICITA' AMBIENTALI

GRADO DI MOTIVAZIONE DI SPOSTAMENTI PEDONALI (descrizione su semplice conoscenza e/o osservazione)

ALTO X MEDIO BASSO

		VALORE
	Assenza di marciapiede o marciapiede virtuale	
Caratteristiche generali (valori di riferimento da 0-5)	Dimensione marciapiede non adeguata	1
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Pavimentazione sconnessa	
	Attraversamenti non raccordati	
Elementi che ostacolano la	Attraversamenti pedonali raccordati inadeguati	2
prosecuzione del percorso	Rampe trasversali non adeguate	1
	Scalini trasversali	1
	Illuminazione	5
	Segnaletica stradale	1
Ostacoli fissi - restringimento -	Alloggio Cassonetti	
percorso < 85 cm	Restringimento	
	Alberi	5
	Pensilina tpl	
Elementi di manutenzione ordinaria ivalori di riferimento da 0-5)	Siepe	2
Common and and an anticolli	Pavimento	2
Sconnessioni puntuali	Tombini	2
	Autoveicoli	1
Ostacoli temporanei	Motoveicoli	
	Paletti Cantiere	
		23

TRATTO 5-1

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata
PER LA MAGGIOR PARTE

Possibilità di inversione di marcia A DISTANZA RAGIONEVOLE

Piano di calpestio adeguato **SEMPRE**

Assenza di variazioni di livello PER LA MAGGIOR PARTE

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza

Pendenza longitudinale adeguata hezza SEMPRE

NON SODDISATTA – presenza costante di ostacoli che riducono la larghezza

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 1 – larghezza non adeguata

Foto 2 – scalino trasversale e ostacolo (albero) all'accesso





Foto 3 - palo illuminazione (ostacolo), tombino (disconnessione) Foto 4 - riduzione larghezza tratto

Annotazioni:

La distanza tra l'alloggio degli alberi e la presenza di ostacoli quali siepi non permette di avere uno spazio sufficiente per il passaggio

INACCESSIBILE

TRATTO 5-2

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata Possibilità di inversione di marcia SEMPRE A DISTANZA RAGIONEVOLE

Piano di calpestio adeguato
SEMPRE
Assenza di variazioni di livello
PER LA MAGGIOR PARTE

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza NON SODDISATTA – PRESENZA COSTANTE DI OSTACOLI CHE RIDUCONI LA LARGHEZZA Pendenza longitudinale adeguata **SEMPRE**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 1 Foto 2

Annotazioni:

La presenza costante di alberi ad una distanza inferiore agli 85 cm nonpermette di avere un percorso accessibile

INACCESSIBILE

TRATTO 5-3

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata Possibilità di inversione di marcia SEMPRE A DISTANZA RAGIONEVOLE

Piano di calpestio adeguato Assenza di variazioni di livello

SEMPRE SEMPRE

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza Pendenza longitudinale adeguata

SEMPRE SEMPRE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 1 Foto 2

ACCESSIBILE

TRATTO 5-4

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata Possibilità di inversione di marcia SEMPRE A DISTANZA RAGIONEVOLE

Piano di calpestio adeguato Assenza di variazioni di livello **SEMPRE** PER LA MAGGIOR PARTE

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza NON SODDISATTA - PRESENZA COSTANTE DI OSTACOLI

CHE RIDUCONI LA LARGHEZZA

Pendenza longitudinale adeguata

SEMPRE

Annotazioni:

La presenza costante di alberi ad una distanza inferiore agli 85 cm nonpermette di avere un percorso accessibile

INACCESSIBILE

ENTITA' UNITARIA 5-1

INFORMAZIONI GENERALI

Stato pavimentazione Larghezza adeguata

MANUTENZIONE NECESSARIA

Visibilità delle strisce Presenza di sistema loges

SUFFICIENTE NO

Assenza di ostacoli visivi Raccordi adeguati

SI N0

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1

E.U. NON IDONEA

ENTITA' UNITARIA 5-2

INFORMAZIONI GENERALI

Ubicazione rispetto agli incroci Larghezza adeguata

ADEGUATA

Visibilità delle strisce Presenza di sistema loges

BUONA

Assenza di ostacoli visivi Raccordi adeguati

SI PER LA MIOGGIOR PARTE

CUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 1

Foto 2 – Raccordo da migliorare

E.U. SUFFICIENTE

ENTITA' UNITARIA 5-3

INFORMAZIONI GENERALI

Ubicazione rispetto agli incroci Larghezza adeguata

ADEGUATA

Visibilità delle strisce Presenza di sistema loges

BUONA

Assenza di ostacoli visivi Raccordi adeguati

SI NO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 1 Foto 2

E.U. NON SUFFICIENTE

ENTITA' UNITARIA 5-4

INFORMAZIONI GENERALI

Ubicazione rispetto agli incroci Larghezza adeguata

ADEGUATA

Visibilità delle strisce Presenza di sistema loges

BUONA

Assenza di ostacoli visivi Raccordi adeguati SI

DA MIGLIORARE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 1

Foto 2 - Raccordo da migliorare

E.U. SUFFICIENTE

ENTITA' UNITARIA 5-5

INFORMAZIONI GENERALI

Ubicazione rispetto agli incroci Larghezza adeguata

ADEGUATA

Visibilità delle strisce Presenza di sistema loges

BUONA NO

Assenza di ostacoli visivi Raccordi adeguati

SI NO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 1 Foto 2

E.U. ADEGUATA

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI



CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALT0	MEDIO	BASS0	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
(6+6)/2 = 6						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali					
Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione					
BASS0	MEDIO	ALT0			
1	2	3			

TOTALE								
			BAS	SSO	MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Х

Via Giuseppe Garibaldi


Scheda nr. 6

INFORMAZIONI GENERALI

NOME: *Via Giuseppe Garibaldi* DATA RILIEVO: *18/09/2024*

TIPOLOGIA DI PERCORSO: *Pedonale* FREQUENZA: *Alta*

ZONA URBANA:		San Quirio	CO D'ORCIA	ESPANSIONE RESIDENZIALE	
ΔCCESSIBILE		RZIALMENTE CCESSIBILE	PARZIALMENTE INACESSIBILE		INACESSIBILE
PRIORITA' BASSA		PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA	
CONFORT ALTO		CONFOR	T MEDIO	CONFORT BASSO	



SCHEDA CRITICITA' AMBIENTALI

GRADO DI MOTIVAZIONE DI SPOSTAMENTI PEDONALI (descrizione su semplice conoscenza e/o osservazione)

ALTO X MEDIO BASSO

		VALORE
	Assenza di marciapiede o marciapiede virtuale	3
Caratteristiche generali (valori di riferimento da 0-5)	Dimensione marciapiede non adeguata	2
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Pavimentazione sconnessa	3
	Attraversamenti non raccordati	
Elementi che ostacolano la	Attraversamenti pedonali raccordati inadeguati	
prosecuzione del percorso	Rampe trasversali non adeguate	
	Scalini trasversali	
	Illuminazione	
	Segnaletica stradale	1
Ostacoli fissi - restringimento -	Alloggio Cassonetti	
percorso < 85 cm	Restringimento	
	Alberi	
	Pensilina tpl	
Elementi di manutenzione ordinaria ivalori di riferimento da 0-5)	Siepe	
Commondant municuli	Pavimento	4
Sconnessioni puntuali	Tombini	1
	Autoveicoli	2
Ostacoli temporanei	Motoveicoli	
	Paletti Cantiere	
		13

TRATTO 6

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata

MAI

Possibilità di inversione di marcia
A DISTANZA RAGIONEVOLE

Piano di calpestio adeguato Assenza di variazioni di livello

PARZIALMENTE

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza Pendenza longitudinale adeguata

SEMPRE SEMPRE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

MAI








Foto 2 – disconnessioni puntuali



Foto 3 – pavimentazione sconnessa



Foto 4 - pavimentazione sconnessa

Annotazioni:

Il tratto finale di via Garibaldi che si congiunge verso via Matteotti risulta quasi inaccessibile per le condizioni del fondo stradale

ENTITA' UNITARIA 6-1

INFORMAZIONI GENERALI

Ubicazione rispetto agli incroci Larghezza adeguata

ADEGUATA

Visibilità delle strisce Presenza di sistema loges

BUONA

Assenza di ostacoli visivi Raccordi adeguati

SI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

SI



Foto 1

E.U. ADEGUATA

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI



CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASS0	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
(4+5)/2 = 5						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali					
Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione					
BASS0	MEDIO	ALT0			
1	2	3			

TOTALE								
BASSO MEDIO ALTO						ТО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Х	

S.C. di Ripa d'Orcia


Scheda nr. 7

INFORMAZIONI GENERALI

NOME: Via S.C. di Ripa d'Orcia DATA RILIEVO: 23/09/2024

TIPOLOGIA DI PERCORSO: *Pedonale* FREQUENZA: *Bassa*

ZONA URBANA:		San Quirio	CO D'ORCIA	ESPANSIONE RESIDENZIALE	
ACCESSIBILE ACCESSIBILE		RZIALMENTE CCESSIBILE	PARZIALMEN INACESSIBI	INACESSIBILE	
PRIORITA' BASSA		PRIORITA	4' Media	PRIORITA' ALTA	
CONFORT ALTO		CONFOR	T MEDIO		CONFORT BASSO



SCHEDA CRITICITA' AMBIENTALI

GRADO DI MOTIVAZIONE DI SPOSTAMENTI PEDONALI (descrizione su semplice conoscenza e/o osservazione)

ALTO MEDIO BASSO X

		VALORE
	Assenza di marciapiede o marciapiede virtuale	5
Caratteristiche generali (valori di riferimento da 0-5)	Dimensione marciapiede non adeguata	
,	Pavimentazione sconnessa	2
	Attraversamenti non raccordati	
Elementi che ostacolano la	Attraversamenti pedonali raccordati inadeguati	
prosecuzione del percorso	Rampe trasversali non adeguate	
	Scalini trasversali	
	Illuminazione	
	Segnaletica stradale	
Ostacoli fissi - restringimento -	Alloggio Cassonetti	
percorso < 85 cm	Restringimento	
	Alberi	
	Pensilina tpl	
Elementi di manutenzione ordinaria ivalori di riferimento da 0-5)	Siepe	
Commondant municuli	Pavimento	
Sconnessioni puntuali	Tombini	3
	Autoveicoli	
Ostacoli temporanei	Motoveicoli	
	Paletti Cantiere	
		10

TRATTO 7

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata Possibilità di inversione di marcia

MAI SEMPRE

Piano di calpestio adeguato Assenza di variazioni di livello

PARZIALMENTE M

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza Pendenza longitudinale adeguata

SEMPRE SEMPRE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI



CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALT0	MEDIO	BASS0	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
(4+3)/2 = 3						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione					
BASS0	MEDIO	ALTO			
1 2 3					

TOTALE								
BASSO					MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	4 5		7	8	9
	X							

Via Giacomo Leopardi


Scheda nr. 8

INFORMAZIONI GENERALI

NOME: Via Giacomo Leopardi DATA RILIEVO: 23/09/2024

TIPOLOGIA DI PERCORSO: *Pedonale* FREQUENZA: *Media*

ZONA URBANA:		SAN QUIRIO	CO D'ORCIA	ESPANSIONE RESIDENZIALE		
ACCESSIBILE		RZIALMENTE CCESSIBILE	PARZIALMENTE INACESSIBILE		INACESSIBILE	
PRIORITA' BASSA		PRIORITA	4' Media		PRIORITA' ALTA	
CONFORT ALTO		CONFOR	T MEDIO		CONFORT BASSO	



Quadro Conoscitivo – Schede di rilievo percorsi – Valutazione priorità

SCHEDA CRITICITA' AMBIENTALI

GRADO DI MOTIVAZIONE DI SPOSTAMENTI PEDONALI (descrizione su semplice conoscenza e/o osservazione)

ALTO MEDIO X BASSO

BARRIERE ARCHITETTON	IICHE (Strade pedonali prive di marciapiede si considera il "Marcia	piede Virtuale")
		VALORE
	Assenza di marciapiede o marciapiede virtuale	
Caratteristiche generali (valori di riferimento da 0-5)	Dimensione marciapiede non adeguata	
	Pavimentazione sconnessa	1
	Attraversamenti non raccordati	
Elementi che ostacolano la	Attraversamenti pedonali raccordati inadeguati	
prosecuzione del percorso	Rampe trasversali non adeguate	
	Scalini trasversali	
	Illuminazione	
	Segnaletica stradale	
Ostacoli fissi - restringimento -	Alloggio Cassonetti	
percorso < 85 cm	Restringimento	
	Alberi	
	Pensilina tpl	
Elementi di manutenzione ordinaria (valori di riferimento da 0-5)	Siepe	1
Commondani mumbu ali	Pavimento	1
Sconnessioni puntuali	Tombini	2
	Autoveicoli	
Ostacoli temporanei	Motoveicoli	
	Paletti Cantiere	
		5

TRATTO 8-1

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata Possibilità di inversione di marcia SEMPRE A DISTANZA RAGIONEVOLE

Piano di calpestio adeguato

PER LA MAGGIOR PARTE

Assenza di variazioni di livello

MAI

ER LA MAGGIOR PARTE

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza **SEMPRE**

Pendenza longitudinale adeguata

SEMPRE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 Foto 2



Foto 3 Foto 4

ACCESSIBILE

TRATTO 8-2

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata Possibilità di inversione di marcia **SEMPRE** A DISTANZA RAGIONEVOLE

Piano di calpestio adeguato Assenza di variazioni di livello MAI

PER LA MAGGIOR PARTE

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza

SEMPRE

Pendenza longitudinale adeguata

LA STRADA RISULTA DI PENDENZA ELEVATA >8%

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 Foto 2



Foto 3 Foto 4

ACCESSIBILE

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI



CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALT0	MEDIO	BASS0	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
			0			

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali							
Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione							
BASS0	MEDIO	ALTO					
1 2 3							

TOTALE								
BASSO MEDIO A					AL	ТО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Х							


Via Ugo Foscolo Scheda nr. 9

INFORMAZIONI GENERALI

NOME: *Via Ugo Foscolo* DATA RILIEVO: *23/09/2024*

TIPOLOGIA DI PERCORSO: *Pedonale* FREQUENZA: *Media*

ZONA URBANA:		SAN QUIRIO	CO D'ORCIA	ESPANSIONE RESIDENZIALE		
ΔCCESSIBILE		ARZIALMENTE PARZIALMENT ACCESSIBILE INACESSIBILI			INACESSIBILE	
PRIORITA' BASSA		PRIORITA' MEDIA			PRIORITA' ALTA	
CONFORT ALTO		CONFORT MEDIO			CONFORT BASSO	



SCHEDA CRITICITA' AMBIENTALI

GRADO DI MOTIVAZIONE DI SPOSTAMENTI PEDONALI (descrizione su semplice conoscenza e/o osservazione)

ALTO MEDIO X BASSO

BARRIERE ARCHITETTON	ICHE (Strade pedonali prive di marciapiede si considera il '	"Marciapiede Virtuale")
		VALORE
	Assenza di marciapiede o marciapiede virtuale	1
Caratteristiche generali (valori di riferimento da 0-5)	Dimensione marciapiede non adeguata	
	Pavimentazione sconnessa	1
	Attraversamenti non raccordati	1
Elementi che ostacolano la	Attraversamenti pedonali raccordati inadeguati	
prosecuzione del percorso	Rampe trasversali non adeguate	1
	Scalini trasversali	3
	Illuminazione	
	Segnaletica stradale	
Ostacoli fissi - restringimento -	Alloggio Cassonetti	1
percorso < 85 cm	Restringimento	
	Alberi	
	Pensilina tpl	
Elementi di manutenzione ordinaria (valori di riferimento da 0-5)	Siepe	
	Pavimento	
Sconnessioni puntuali	Tombini	
	Autoveicoli	
Ostacoli temporanei	Motoveicoli	
	Paletti Cantiere	
		8

TRATTO 9-1

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata Possibilità di inversione di marcia

SEMPRE DISTANZA RAGIONEVOLE

Piano di calpestio adeguato

SUFFIECIENTE

Assenza di variazioni di livello

NELLA MAGGIOR PARTE

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza Pendenza longitudinale adeguata

SEMPRE LA STRADA RISULTA DI PENDENZA ELEVATA >8%

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 Foto 2



Foto 3 Foto 4

ACCESSIBILE

TRATTO 9-2

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata Possibilità di inversione di marcia

MAI DISTANZA RAGIONEVOLE

Piano di calpestio adeguato Assenza di variazioni di livello

SUFFIECIENTE NELLA MAGGIOR PARTE

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza Pendenza longitudinale adeguata

SEMPRE SEMPRE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 Foto 2

Annotazioni:

Nella parte finale il marciapiede si interrompe senza che vi sia possibilità di discesa autonoma. Sul lato opposto esiste un marciapiede ma non vi è possibilità di accesso.

PARZIALMENTE INACCESSIBILE

ENTITA' UNITARIA 9 -1

INFORMAZIONI GENERALI

Stato pavimentazione Larghezza adeguata

BUONO

Visibilità delle strisce Presenza di sistema loges

SUFFICIENTE

Assenza di ostacoli visivi Raccordi adeguati

NO MAI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1

E.U. NON ADEGUATA

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI



CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALT0	MEDIO	BASS0	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
		(4+3)/2 = 3			

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali							
Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione							
BASS0	MEDIO	ALTO					
1 2 3							

TOTALE									
BASSO				MEDIO		AL	ТО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Х					

Via Giosuè Carducci


Scheda nr. 10

INFORMAZIONI GENERALI

NOME: *Via Giosuè Carducci* DATA RILIEVO: *23/09/2024*

TIPOLOGIA DI PERCORSO: *Pedonale* FREQUENZA: *Bassa*

ZONA URBANA:		San Quirio	CO D'ORCIA	ESPANSIONE RESIDENZIALE		
ΔCCESSIBILE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		RZIALMENTE CCESSIBILE	PARZIALMENTE INACESSIBILE		INACESSIBILE	
PRIORITA' BASSA		PRIORITA' MEDIA			PRIORITA' ALTA	
CONFORT ALTO		CONFOR	T MEDIO		CONFORT BASSO	



SCHEDA CRITICITA' AMBIENTALI

GRADO DI MOTIVAZIONE DI SPOSTAMENTI PEDONALI (descrizione su semplice conoscenza e/o osservazione)

ALTO MEDIO BASSO X

		VALORE
Caratteristiche generali (valori di riferimento da 0-5)	Assenza di marciapiede o marciapiede virtuale	1
	Dimensione marciapiede non adeguata	
	Pavimentazione sconnessa	4
	Attraversamenti non raccordati	
Elementi che ostacolano la	Attraversamenti pedonali raccordati inadeguati	
prosecuzione del percorso	Rampe trasversali non adeguate	
	Scalini trasversali	1
	Illuminazione	
	Segnaletica stradale	
Ostacoli fissi - restringimento -	Alloggio Cassonetti	
percorso < 85 cm	Restringimento	
	Alberi	
	Pensilina tpl	
Elementi di manutenzione ordinaria Ívalori di riferimento da 0-5)	Siepe	1
Coopposioni puntuali	Pavimento	5
Sconnessioni puntuali	Tombini	6
Ostacoli temporanei	Autoveicoli	2
	Motoveicoli	
	Paletti Cantiere	
		20

TRATTO 10-1

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata Possibilità di inversione di marcia **SEMPRE** A DISTANZA RAGIONEVOLE

Piano di calpestio adeguato Assenza di variazioni di livello

NECESSARIA MANUTENZIONE SODDISFATTA

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza Pendenza longitudinale adeguata PRESENZA AUTOVEICOLI

PER LA MAGGIOR PARTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 Foto 2

Annotazioni:

Pavimentazione sconnessa, siepe e auto che riducono dimensione marciapiede.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE

TRATTO 10-2

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata Possibilità di inversione di marcia

MARCIAPIEDE NON PRESENTE SEMPRE

Piano di calpestio adeguato Assenza di variazioni di livello

PER LA MAGGIRO PARTE SODDISFATTA

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza Pendenza longitudinale adeguata

MAI PER LA MAGGIOR PARTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 1 Foto 2

PARZIALMENTE ACCESSIBILE

TRATTO 10-3

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata

Possibilità di inversione di marcia

SEMPRE

A DISTANZA RAGIONEVOLE

Piano di calpestio adeguato Assenza di variazioni di livello

NON ADEGUATO NON SODDISFATTA

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza Pendenza longitudinale adeguata

PER LA MAGGIOR PARTE LA STRADA RISULTA DI PENDENZA ELEVATA >8%

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 Foto 2

Annotazioni:

Non vi sono raccordi per accedere al marciapiede, inoltre il fondo è talmente sconnesso da non rendere accessibile il percorso

INACCESSIBILE

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI



CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT		Accessibilità				
ALT0	MEDIO	BASS0	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
	(6+5)/2=5					

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali				
Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione				
BASS0	MEDIO	ALTO		
1	2	3		

TOTALE								
	BASSO			MEDIO		ALT0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Х			


Via Santa Caterina Scheda nr. 11

INFORMAZIONI GENERALI

NOME: *Via Santa Caterina*DATA RILIEVO: 18/09/2024

TIPOLOGIA DI PERCORSO: *Pedonale* FREQUENZA: *Media*

ZONA URBANA:		SAN QUIRIO	CO D'ORCIA	ESPANSIONE RESIDENZIALE		
ACCESSIBILE		RZIALMENTE CCESSIBILE	PARZIALMENTE INACESSIBILE		INACESSIBILE	
PRIORITA' BASSA		PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA		
CONFORT ALTO		CONFOR	CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO	



SCHEDA CRITICITA' AMBIENTALI

GRADO DI MOTIVAZIONE DI SPOSTAMENTI PEDONALI (descrizione su semplice conoscenza e/o osservazione)

ALTO MEDIO X BASSO

		VALORE
	Assenza di marciapiede o marciapiede virtuale	
Caratteristiche generali (valori di riferimento da 0-5)	Dimensione marciapiede non adeguata	
	Pavimentazione sconnessa	3
	Attraversamenti non raccordati	1
Elementi che ostacolano la	Attraversamenti pedonali raccordati inadeguati	
prosecuzione del percorso	Rampe trasversali non adeguate	3
	Scalini trasversali	2
	Illuminazione	
	Segnaletica stradale	
Ostacoli fissi - restringimento -	Alloggio Cassonetti	1
percorso < 85 cm	Restringimento	
	Alberi	
	Pensilina tpl	
Elementi di manutenzione ordinaria valori di riferimento da 0-5)	Siepe	
Common and and an anticolli	Pavimento	4
Sconnessioni puntuali	Tombini	9
Ostacoli temporanei	Autoveicoli	1
	Motoveicoli	1
	Paletti Cantiere	

TRATTO 11-1

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata Possibilità di inversione di marcia

NON PRESENTE SEMPRE

Piano di calpestio adeguato Assenza di variazioni di livello

NECESSARIA MANUTENZIONE SEMPRE

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza Pendenza longitudinale adeguata

NON SODDISATTA – PRESENZA COSTANTE DI VEICOLI SEMPRE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 – larghezza non adeguata

PARZIALMENTE ACCESSIBILE

TRATTO 11-2

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata **SEMPRE**

Possibilità di inversione di marcia A DISTANZA RAGIONEVOLE

Piano di calpestio adeguato NECESSARIA MANUTENZIONE Assenza di variazioni di livello NON SODDISFATTA

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza NELLA MAGGIOR PARTE

Pendenza longitudinale adeguata

SEMPRE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 1 Foto 2





Foto 3 Foto 4

Annotazioni:

Pavimentazione totalmente sconnessa, presenza di disconessioni, mancanza di raccordi.

INACCESSIBILE

TRATTO 11-3

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata Possibilità di inversione di marcia SEMPRE A DISTANZA RAGIONEVOLE

Piano di calpestio adeguato

SEMPRE

Assenza di variazioni di livello
SEMPRE

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza

Pendenza longitudinale adeguata

SEMPRE LA STRADA RISULTA DI PENDENZA ELEVATA >8%

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 1 Foto 2





Foto 3 Foto 4

Annotazioni:

Il tratto risulta accessibile fino al parcheggio pubblico, diventa inaccessibile nel nodo di incrocio tra parcheggio pubblico, Via Santa Caterina, Via Sano di Pietro per cui si ravviva la necessità di rivedere la distribuzione dei percorsi pedonali

PARZIALEMNTE ACCESSIBILE

TRATTO 11-4

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata Possibilità di inversione di marcia **SEMPRE** A DISTANZA RAGIONEVOLE

Piano di calpestio adeguato Assenza di variazioni di livello

SEMPRE SEMPRE

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza Pendenza longitudinale adeguata

SEMPRE PER LA MAGGIOR PARTE

Questo tratto attraversa una proprietà privata

ENTITA' UNITARIA 11-1

INFORMAZIONI GENERALI

Stato pavimentazione Larghezza adeguata

BUONO

Visibilità delle strisce Presenza di sistema loges

SUFFICIENTE NO

Assenza di ostacoli visivi Raccordi adeguati SI

SUFFICIENTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA






Foto 1 Foto 2

E.U. SUFFICIENTE

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI



CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

	CONFORT		Accessibilità							
ALT0	MEDIO	BASS0	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE				
0	4	6	0	3	5	6				
	(6+6)/2=6									

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali								
Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione								
BASS0	MEDIO	ALTO						
1 2 3								

	TOTALE											
			ME	DIO	ALTO							
1	2	3	4 5		6	7	8	9				
	X X											

Via Simone Martini Scheda nr. 12

INFORMAZIONI GENERALI

NOME: *Via Simone Martini* DATA RILIEVO: *23/09/2024*

TIPOLOGIA DI PERCORSO: *Pedonale* FREQUENZA: *Bassa*

ZONA URBANA:		SAN QUIRIO	CO D'ORCIA	ESPANSIONE RESIDENZIALE		
ACCESSIBILE		RZIALMENTE CCESSIBILE	PARZIALMEN INACESSIBI		INACESSIBILE	
PRIORITA' BASSA	1	PRIORITA	4' Media	PRIORITA' ALTA		
CONFORT ALTO		CONFOR	T MEDIO	CONFORT BASSO		



SCHEDA CRITICITA' AMBIENTALI

GRADO DI MOTIVAZIONE DI SPOSTAMENTI PEDONALI (descrizione su semplice conoscenza e/o osservazione)

ALTO MEDIO BASSO X

BARRIERE ARCHITETTON	ICHE (Strade pedonali prive di marciapiede si considera il "Marciapi	ede Virtuale")
		VALORE
	Assenza di marciapiede o marciapiede virtuale	0
Caratteristiche generali (valori di riferimento da 0-5)	Dimensione marciapiede non adeguata	3
*	Pavimentazione sconnessa	3
	Attraversamenti non raccordati	
Elementi che ostacolano la	Attraversamenti pedonali raccordati inadeguati	
prosecuzione del percorso	Rampe trasversali non adeguate	1
	Scalini trasversali	9
	Illuminazione	2
	Segnaletica stradale	
Ostacoli fissi - restringimento -	Alloggio Cassonetti	
percorso < 85 cm	Restringimento	
	Alberi	
	Pensilina tpl	
Elementi di manutenzione ordinaria (valori di riferimento da 0-5)	Siepe	1
	Pavimento	
Sconnessioni puntuali	Tombini	
	Autoveicoli	2
Ostacoli temporanei	Motoveicoli	
	Paletti Cantiere	
		21

TRATTO 12

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata

IN PARTE

Piano di calpestio adeguato

RARAMENTE - NECESSARIA MANUTENZIONE

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza

PER LA MAGGIOR PARTE

Possibilità di inversione di marcia

NON SODDISFATTA

Assenza di variazioni di livello

NON SODDISFATTA

Pendenza longitudinale adeguata

LA STRADA RISULTA DI PENDENZA ELEVATA >8%

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1

Foto 2 — larghezza inadeguata, pavimentazione sconnessa, presenza di ostacoli



Foto 3 Foto 4



Foto 5 – presenza di scalini trasversali

Foto 6

Annotazioni:

Il percoso non è accessibile, non vi sono marciapiedi di diemnsioni adeguate e non sono raccordati, trovaimo presenza continua di scalini trasversali, inoltre la pavimentazione è sconnessa. Non vi è neppure la possibilità di attraversare la strada in maniera sicura.

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

	CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'																									
1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +27										+27															
																				Χ						
	ACCESSIBILE PARZIALMENTE ACCESSIBILE PARZIALMENTE INACCESSIBILE INACCESSIBILE																									

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

	CONFORT		Accessibilità								
ALT0	MEDIO	BASS0	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE					
0	4	6	0	3	5	6					
	(6+6)/2=6										

Grado di mot	Grado di motivazioni di spostamenti pedonali									
Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione										
BASS0	BASSO MEDIO ALTO									
1 2 3										

	TOTALE											
			BAS	ME	DIO	ALT0						
1	2	3	4 5		6	7	8	9				
	X X											


Via Simone Martini Scheda nr. 13

INFORMAZIONI GENERALI

NOME: *Via Simone Martini* DATA RILIEVO: *23/09/2024*

TIPOLOGIA DI PERCORSO: *Pedonale* FREQUENZA: *Bassa*

ZONA URBANA:		SAN QUIRIO	CO D'ORCIA	ESPANSIONE RESIDENZIALE		
ACCESSIBILE	ACCESSIBILE PA		PARZIALMEN INACESSIBI		INACESSIBILE	
PRIORITA' BASSA	ı	PRIORITA	4' Media	PRIORITA' ALTA		
CONFORT ALTO		CONFOR	T MEDIO	CONFORT BASSO		



SCHEDA CRITICITA' AMBIENTALI

GRADO DI MOTIVAZIONE DI SPOSTAMENTI PEDONALI (descrizione su semplice conoscenza e/o osservazione)

ALTO MEDIO BASSO X

		VALORE
	Assenza di marciapiede o marciapiede virtuale	0
Caratteristiche generali (valori di riferimento da 0-5)	Dimensione marciapiede non adeguata	
,	Pavimentazione sconnessa	3
	Attraversamenti non raccordati	
Elementi che ostacolano la	Attraversamenti pedonali raccordati inadeguati	2
prosecuzione del percorso	Rampe trasversali non adeguate	
	Scalini trasversali	5
	Illuminazione	
	Segnaletica stradale	
Ostacoli fissi - restringimento -	Alloggio Cassonetti	
percorso < 85 cm	Restringimento	
	Alberi	
	Pensilina tpl	
Elementi di manutenzione ordinaria Ívalori di riferimento da 0-5)	Siepe	
Coopposioni puntuali	Pavimento	2
Sconnessioni puntuali	Tombini	2
	Autoveicoli	1
Ostacoli temporanei	Motoveicoli	
	Paletti Cantiere	
		15

TRATTO 13

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata Possibilità di inversione di marcia

PER LA MAGGIOR PARTE RARAMENTE

Piano di calpestio adeguato Assenza di variazioni di livello

PER LA MAGGIOR PARTE MAI

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza Pendenza longitudinale adeguata

PER LA MAGGIOR PARTE LA STRADA RISULTA DI PENDENZA ELEVATA >8%

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 1 Foto 2





Foto 3 Foto 4

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI



CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

	CONFORT		Accessibilità								
ALT0	MEDIO	BASS0	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE					
0	4	6	0	3	5	6					
	(4+3)/2 = 3										

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali								
Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione								
BASS0	BASSO MEDIO ALTO							
1 2 3								

	TOTALE									
			BAS	SSO	ME	DIO	ALTO			
1	2	3	4	4 5		7	8	9		
	X									

Via Lippo Vanni Scheda nr. 14

INFORMAZIONI GENERALI

NOME: *Via Lippo Vanni* DATA RILIEVO: *23/09/2024*

TIPOLOGIA DI PERCORSO: *Pedonale* FREQUENZA: *Media*

ZONA URBANA:	San Quirio	CO D'ORCIA	ESPANSIONE RESIDENZIALE		
ACCESSIBILE	RZIALMENTE CCESSIBILE	PARZIALMEN INACESSIBI		INACESSIBILE	
PRIORITA' BASSA	PRIORIT <i>i</i>	A' MEDIA	PRIORITA' ALTA		
CONFORT ALTO	CONFOR	T MEDIO	CONFORT BASSO		



SCHEDA CRITICITA' AMBIENTALI

GRADO DI MOTIVAZIONE DI SPOSTAMENTI PEDONALI (descrizione su semplice conoscenza e/o osservazione)

ALTO MEDIO X BASSO

		VALORE
	Assenza di marciapiede o marciapiede virtuale	
Caratteristiche generali (valori di riferimento da 0-5)	Dimensione marciapiede non adeguata	
,	Pavimentazione sconnessa	3
	Attraversamenti non raccordati	
Elementi che ostacolano la	Attraversamenti pedonali raccordati inadeguati	
prosecuzione del percorso	Rampe trasversali non adeguate	6
	Scalini trasversali	19
	Illuminazione	
	Segnaletica stradale	
Ostacoli fissi - restringimento -	Alloggio Cassonetti	
percorso < 85 cm	Restringimento	
	Alberi	
	Pensilina tpl	
ilementi di manutenzione ordinaria valori di riferimento da 0-5)	Siepe	
Consequencia di manchiali	Pavimento	
Sconnessioni puntuali	Tombini	1
	Autoveicoli	
Ostacoli temporanei	Motoveicoli	
	Paletti Cantiere	

TRATTO 14

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata Possibilità di inversione di marcia

PER LA MAGGIOR PARTE RARAMENTE

Piano di calpestio adeguato

NECESSARIA MANUTENZIONE

Assenza di variazioni di livello

NON SODDISFATTA

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza Pendenza longitudinale adeguata SEMPRE SEMPRE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 1 Foto 2





Foto 3 Foto 4





Foto 5 Foto 6

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

	CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'													
1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +27													
														Х
	ACCESSIBILE PARZIALMENTE ACCESSIBILE INACCESSIBILE INACCESSIBILE													

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

	CONFORT		Accessibilità						
ALTO	MEDIO	BASS0	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE			
0	4	6	0	3	5	6			
	(6+6)/2=6								

Grado di mot	Grado di motivazioni di spostamenti pedonali							
Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione								
BASS0	BASSO MEDIO ALTO							
1 2 3								

	TOTALE								
			BAS	SSO	ME	DIO	ALTO		
1	2	3	4	4 5		7	8	9	
	X								


Via Sano di Pietro Scheda nr. 15

INFORMAZIONI GENERALI

NOME: Via Sano di Pietro DATA RILIEVO: 23/09/2024

TIPOLOGIA DI PERCORSO: *Pedonale* FREQUENZA: *Alta*

ZONA URBANA:		SAN QUIRIO	CO D'ORCIA	ESPANSIONE RESIDENZIALE		
ACCESSIBILE		RZIALMENTE CCESSIBILE	PARZIALMEN INACESSIBI		INACESSIBILE	
PRIORITA' BASSA	1	PRIORITA	A' MEDIA		PRIORITA' ALTA	
CONFORT ALTO		CONFOR	T MEDIO	CONFORT BASSO		



SCHEDA CRITICITA' AMBIENTALI

GRADO DI MOTIVAZIONE DI SPOSTAMENTI PEDONALI (descrizione su semplice conoscenza e/o osservazione)

ALTO X MEDIO BASSO

		VALORE
	Assenza di marciapiede o marciapiede virtuale	3
Caratteristiche generali (valori di riferimento da 0-5)	Dimensione marciapiede non adeguata	
	Pavimentazione sconnessa	1
	Attraversamenti non raccordati	2
Elementi che ostacolano la prosecuzione del percorso	Attraversamenti pedonali raccordati inadeguati	
	Rampe trasversali non adeguate	3
	Scalini trasversali	2
Ostacoli fissi - restringimento -	Illuminazione	
	Segnaletica stradale	1
	Alloggio Cassonetti	
percorso < 85 cm	Restringimento	
	Alberi	
	Cestini	1
Elementi di manutenzione ordinaria (valori di riferimento da 0-5)	Siepe	1
O company local and the little	Pavimento	1
Sconnessioni puntuali	Tombini	1
	Autoveicoli	
Ostacoli temporanei	Motoveicoli	
	Paletti Cantiere	
		16

TRATTO 15-1

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata Possibilità di inversione di marcia SEMPRE A DISTANZA RAGIONEVOLE

Piano di calpestio adeguato

PER UNA PARTE

Assenza di variazioni di livello
INSUFFICIENTE

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza Pendenza longitudinale adeguata

SEMPRE LA STRADA RISULTA DI PENDENZA ELEVATA >8%

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 1 – pavimentazione sconnessa

Foto 2

PARZIALMENTE INACCESSIBILE

TRATTO 15-2

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata Possibilità di inversione di marcia SEMPRE A DISTANZA RAGIONEVOLE

Piano di calpestio adeguato

PER LA MAGGIOR PARTE

Assenza di variazioni di livello

MAI

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza

PER LA MAGGIOR PARTE

Pendenza longitudinale adeguata

LA STRADA RISULTA DI PENDENZA ELEVATA >8%

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 1 Foto 2





Foto 3 Foto 4

PARZIALMENTE ACCESSIBILE

TRATTO 15-3

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata Possibilità di inversione di marcia

MAI SEMPRE

Piano di calpestio adeguato Assenza di variazioni di livello

PER LA MAGGIOR PARTE SEMPRE

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza Pendenza longitudinale adeguata

SEMPRE PER LA MAGGIOR PARTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 1 Foto 2

Annotazioni:

questo tratto di strada senza marciapiede risulta particolarmente pericoloso in quanto è molto trafficato.

Anche l'incrocio tra via Sano di Pietro e via Giuseppe Garibaldi risulta molto pericoloso in quanto non troviamo percorsi pedonali individuati

PARZIALMENTE INACCESSIBILE

ENTITA' UNITARIA 15 -1

INFORMAZIONI GENERALI

Stato pavimentazione Larghezza adeguata

NECESSARIA MANUTENZIONE S

Visibilità delle strisce Presenza di sistema loges

SUFFICIENTE NO

Assenza di ostacoli visivi Raccordi adeguati

NO IN PARTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 1 Foto 2

E.U. NON SUFFICIENTE

ENTITA' UNITARIA 15 -2

INFORMAZIONI GENERALI

Stato pavimentazione Larghezza adeguata

BUONO

Visibilità delle strisce Presenza di sistema loges

SUFFICIENTE

Assenza di ostacoli visivi Raccordi adeguati

SEMPRE MAI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 1 Foto 2

Annotazioni:

Questo attraversamento pedonale si trova in un punto molto transitato oltre a non essere adeguata anche la posizione risulta poco sicura. Sarebbe opportuno prevedere una sistemazione del tratto 15-3 di via Sano di Pietro e realizzare un attraversamento pedonale adeguato in maniera di rendere il percorso accessibile e sicuro

E.U. NON ADEGUATA

ENTITA' UNITARIA 15 -3

INFORMAZIONI GENERALI

Stato pavimentazione Larghezza adeguata

SUFFICIENTE

Visibilità delle strisce Presenza di sistema loges

SUFFICIENTE

Assenza di ostacoli visivi Raccordi adeguati

RARAMENTE SEMPRE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 Foto 2

E.U. SUFFICIENTE

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI



CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

	CONFORT			Acces	ssibilità			
ALT0	MEDIO	BASS0	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE		
0	0 4 6 0 3 5 6							
	(4+5)/2 = 5							

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali								
Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione								
BASS0	MEDIO	ALT0						
1 2 3								

TOTALE								
BASSO MEDIO ALTO						ТО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	X							

Via Giuseppe Garibaldi

Scheda nr. 16

INFORMAZIONI GENERALI

NOME: *Via Giuseppe Garibaldi* DATA RILIEVO: *23/09/2024*

TIPOLOGIA DI PERCORSO: *Pedonale* FREQUENZA: *Media*

ZONA URBANA:		SAN QUIRIO	CO D'ORCIA	ESPANSIONE RESIDENZIALE		
ACCESSIBILE		RZIALMENTE CCESSIBILE			INACESSIBILE	
PRIORITA' BASSA		PRIORITA' MEDIA			PRIORITA' ALTA	
CONFORT ALTO		CONFOR	T MEDIO		CONFORT BASSO	



SCHEDA CRITICITA' AMBIENTALI

GRADO DI MOTIVAZIONE DI SPOSTAMENTI PEDONALI (descrizione su semplice conoscenza e/o osservazione)

ALTO MEDIO X BASSO

BARRIERE ARCHITETTON	IICHE (Strade pedonali prive di marciapiede si considera il "Marciaț	piede Virtuale")
		VALORE
	Assenza di marciapiede o marciapiede virtuale	2
Caratteristiche generali (valori di riferimento da 0-5)	Dimensione marciapiede non adeguata	
*	Pavimentazione sconnessa	
	Attraversamenti non raccordati	
Elementi che ostacolano la	Attraversamenti pedonali raccordati inadeguati	
prosecuzione del percorso	Rampe trasversali non adeguate	
	Scalini trasversali	
	Illuminazione	
	Segnaletica stradale	
Ostacoli fissi - restringimento -	Alloggio Cassonetti	
percorso < 85 cm	Restringimento	
	Alberi	
	Cestini	
Elementi di manutenzione ordinaria (valori di riferimento da 0-5)	Siepe	
	Pavimento	
Sconnessioni puntuali	Tombini	
	Autoveicoli	1
Ostacoli temporanei	Motoveicoli	
	Paletti Cantiere	
		3

TRATTO 16

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata Possibilità di inversione di marcia

PER LA MAGGIOR PARTE SEMPRE

Piano di calpestio adeguato Assenza di variazioni di livello

SEMPRE SEMPRE

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza Pendenza longitudinale adeguata


SODDISFATTA SEMPRE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 Foto 2

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI



CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

	CONFORT		Accessibilità			
ALT0	MEDIO	BASS0	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
0						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali							
Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione							
BASS0	MEDIO ALTO						
1 2 3							

TOTALE									
BASSO M					ME	DIO	AL	ТО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	X								


Via Sano di Pietro Scheda nr. 17

INFORMAZIONI GENERALI

NOME: Via Sano di Pietro DATA RILIEVO: 23/09/2024

TIPOLOGIA DI PERCORSO: *Pedonale* FREQUENZA: *Media*

ZONA URBANA:		SAN QUIRIO	CO D'ORCIA	ESPANSIONE RESIDENZIALE		
ΔCCESSIBILE		ARZIALMENTE PARZIALMEN' ACCESSIBILE INACESSIBIL			INACESSIBILE	
PRIORITA' BASSA		PRIORITA' MEDIA			PRIORITA' ALTA	
CONFORT ALTO		CONFOR	T MEDIO	CONFORT BASSO		



SCHEDA CRITICITA' AMBIENTALI

GRADO DI MOTIVAZIONE DI SPOSTAMENTI PEDONALI (descrizione su semplice conoscenza e/o osservazione)

ALTO MEDIO X BASSO

		VALORE
	Assenza di marciapiede o marciapiede virtuale	3
Caratteristiche generali (valori di riferimento da 0-5)	Dimensione marciapiede non adeguata	2
	Pavimentazione sconnessa	3
	Attraversamenti non raccordati	
Elementi che ostacolano la	Attraversamenti pedonali raccordati inadeguati	
prosecuzione del percorso	Rampe trasversali non adeguate	
	Scalini trasversali	
	Illuminazione	2
	Segnaletica stradale	
Ostacoli fissi - restringimento -	Alloggio Cassonetti	
percorso < 85 cm	Restringimento	
	Alberi	
	Cestini	
Elementi di manutenzione ordinaria Ívalori di riferimento da 0-5)	Siepe	
Commondani mumbuali	Pavimento	
Sconnessioni puntuali	Tombini	2
	Autoveicoli	
Ostacoli temporanei	Motoveicoli	
	Paletti Cantiere	
		12

TRATTO 17-1

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata

MAI

Possibilità di inversione di marcia
A DISTANZA RAGIONEVOLE

Piano di calpestio adeguato Assenza di variazioni di livello

O SEMPRE

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza Pendenza longitudinale adeguata

PER LA MAGGIOR PARTE SEMPRE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 1 – pavimentazione sconnessa dimensioni marciapiede inadeguato

Foto 2 – assenza di marciapiede





Foto 3 Foto 4

Annotazioni:

Nella prima parte, quella che si interseca con via Simone Martini troviamo un marciapiede di dimensioni troppo piccole e con pavimentazione totalmente sconnessa, nella seconda parte il marciapiede è assente e anche il marciapiede virtuale risulta inadeguato

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI



CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità					
ALT0	MEDIO	BASS0	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE		
0	4	6	0	3	5	6		
	(4+3)/2 = 3							

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali							
Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione							
BASS0	MEDIO ALTO						
1 2 3							

TOTALE								
BASSO				MEDIO		ALTO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	X							


Via Nuova Scheda nr. 18

INFORMAZIONI GENERALI

NOME: *Via Nuova* DATA RILIEVO: *18/09/2024*

TIPOLOGIA DI PERCORSO: *Pedonale* FREQUENZA: *Alta*

ZONA URBANA:		SAN QUIRIO	CO D'ORCIA	ESPANSIONE RESIDENZIALE		
ACCESSIBILE		RZIALMENTE CCESSIBILE			INACESSIBILE	
PRIORITA' BASSA		PRIORITA	4' Media		PRIORITA' ALTA	
CONFORT ALTO		CONFOR	T MEDIO		CONFORT BASSO	



SCHEDA CRITICITA' AMBIENTALI

GRADO DI MOTIVAZIONE DI SPOSTAMENTI PEDONALI (descrizione su semplice conoscenza e/o osservazione)

ALTO X MEDIO BASSO

BARRIERE ARCHITETTON	IICHE (Strade pedonali prive di marciapiede si considera il "M	arciapiede Virtuale")
		VALORE
Caratteristiche generali (valori di riferimento da 0-5)	Assenza di marciapiede o marciapiede virtuale	
	Dimensione marciapiede non adeguata	2
	Pavimentazione sconnessa	
Elementi che ostacolano la prosecuzione del percorso	Attraversamenti non raccordati	
	Attraversamenti pedonali raccordati inadeguati	
	Rampe trasversali non adeguate	
	Scalini trasversali	
Ostacoli fissi - restringimento - percorso < 85 cm	Illuminazione	
	Segnaletica stradale	1
	Alloggio Cassonetti	
	Restringimento	
	Alberi	
	Pensilina tpl	
Elementi di manutenzione ordinaria (valori di riferimento da 0-5)	Siepe	
Sconnessioni puntuali	Pavimento	
	Tombini	
Ostacoli temporanei	Autoveicoli	
	Motoveicoli	
	Paletti Cantiere	
		3

TRATTO 18

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata Possibilità di inversione di marcia

PER LA MAGGIOR PARTE SEMPRE

Piano di calpestio adeguato Assenza di variazioni di livello

SEMPRE SEMPRE

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza Pendenza longitudinale adeguata

SODDISFATTA SEMPRE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 Foto 2



Foto 3 Foto 4

ENTITA' UNITARIA 18-1

INFORMAZIONI GENERALI

Stato pavimentazione Larghezza adeguata

BUONO

Visibilità delle strisce Presenza di sistema loges

BUONA

Assenza di ostacoli visivi Raccordi adeguati

SI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 1 Foto 2

E.U. IDONEA

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI



CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASS0	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
0						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali					
Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione					
BASS0	MEDIO	ALT0			
1	2	3			

TOTALE								
BASSO MEDIO ALTO					.TO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Х						


Via dei Canneti Scheda nr. 19

INFORMAZIONI GENERALI

NOME: *Via Giuseppe Garibaldi* DATA RILIEVO: *18/09/2024*

TIPOLOGIA DI PERCORSO: *Pedonale* FREQUENZA: *Alta*

ZONA URBANA:		San Quirio	CO D'ORCIA	ESPANSIONE RESIDENZIALE	
ΔCCESSIBILE		RZIALMENTE CCESSIBILE	Parzialmente Inacessibile		INACESSIBILE
PRIORITA' BASSA		PRIORITA' MEDIA			PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO		CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO	



SCHEDA CRITICITA' AMBIENTALI

GRADO DI MOTIVAZIONE DI SPOSTAMENTI PEDONALI (descrizione su semplice conoscenza e/o osservazione)

ALTO X MEDIO BASSO

		VALORE
	Assenza di marciapiede o marciapiede virtuale	1
Caratteristiche generali (valori di riferimento da 0-5)	Dimensione marciapiede non adeguata	
,	Pavimentazione sconnessa	1
	Attraversamenti non raccordati	
Elementi che ostacolano la	Attraversamenti pedonali raccordati inadeguati	
prosecuzione del percorso	Rampe trasversali non adeguate	
	Scalini trasversali	
	Illuminazione	
	Segnaletica stradale	
Ostacoli fissi - restringimento -	Alloggio Cassonetti	
percorso < 85 cm	Restringimento	
	Alberi	
	Pensilina tpl	
Elementi di manutenzione ordinaria valori di riferimento da 0-5)	Siepe	1
Common and and an under all	Pavimento	5
Sconnessioni puntuali	Tombini	5
	Autoveicoli	
Ostacoli temporanei	Motoveicoli	
	Paletti Cantiere	
		13

TRATTO 19-1

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata Possibilità di inversione di marcia SEMPRE A DISTANZA RAGIONEVOLE

Piano di calpestio adeguato

NECISSITA' MANUTENZIONE

Assenza di variazioni di livello

MAI

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE

Pendenza longitudinale adeguata
LA STRADA RISULTA DI PENDENZA ELEVATA >8%

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 1 – pavimentazione sconnessa







Foto 3 Foto 4

PARZIALMENTE INACCESSIBILE

TRATTO 19-2

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata Possibilità di inversione di marcia PER LA MAGGIOR PARTE DISTANZA RAGIONEVOLE

Piano di calpestio adeguato Assenza di variazioni di livello

PARZIALMENTE MAI

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza Pendenza longitudinale adeguata

SEMPRE SEMPRE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1

Annotazioni:

Il marciapiede virtuale non è facilmente visibile.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE

TRATTO 19-3

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata

Possibilità di inversione di marcia

SEMPRE

A DISTANZA RAGIONEVOLE

Piano di calpestio adeguato

PER LA MAGGIOR PARTE

Assenza di variazioni di livello

MAI

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza Pendenza longitudinale adeguata ADEGUATO SEMPRE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 1 Foto 2






Foto 3 Foto 4

ACCESSIBILE

ENTITA' UNITARIA 19-1

INFORMAZIONI GENERALI

Ubicazione rispetto agli incroci Larghezza adeguata

ADEGUATA

Visibilità delle strisce Presenza di sistema loges

BUONA

Assenza di ostacoli visivi Raccordi adeguati

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1

E.U. ADEGUATA

ENTITA' UNITARIA 19-2

INFORMAZIONI GENERALI

Ubicazione rispetto agli incroci Larghezza adeguata

ADEGUATA

Visibilità delle strisce Presenza di sistema loges

BUONA

Assenza di ostacoli visivi Raccordi adeguati

SI

E.U. ADEGUATA

ENTITA' UNITARIA 19-3

INFORMAZIONI GENERALI

Ubicazione rispetto agli incroci Larghezza adeguata

ADEGUATA S

Visibilità delle strisce Presenza di sistema loges

BUONA NO

Assenza di ostacoli visivi Raccordi adeguati

SI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1

E.U. ADEGUATA

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI



CONFORT			Accessibilità			
ALT0	MEDIO	BASS0	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
(4+3)/2 = 3						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali					
Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione					
BASS0	MEDIO	ALT0			
1	2	3			

TOTALE								
BASSO MEDIO					AL	.TO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Х			


Via Poliziano Scheda nr. 20

INFORMAZIONI GENERALI

NOME: *Via Poliziano* DATA RILIEVO: *23/09/2024*

TIPOLOGIA DI PERCORSO: *Pedonale* FREQUENZA: *Bassa*

ZONA URBANA:		SAN QUIRIO	CO D'ORCIA	CENTRO STORICO	
ACCESSIBILE		RZIALMENTE CCESSIBILE	PARZIALMENTE INACESSIBILE		INACESSIBILE
PRIORITA' BASSA	1	PRIORITA	a' media	PRIORITA' ALTA	
CONFORT ALTO		CONFOR	T MEDIO		CONFORT BASSO



SCHEDA CRITICITA' AMBIENTALI

GRADO DI MOTIVAZIONE DI SPOSTAMENTI PEDONALI (descrizione su semplice conoscenza e/o osservazione)

ALTO MEDIO X BASSO

BARRIERE ARCHITETTO	NICHE (Strade pedonali prive di marciapiede si considera il "Marci	apiede Virtuale")
		VALORE
	Assenza di marciapiede o marciapiede virtuale	
Caratteristiche generali (valori di riferimento da 0-5)	Dimensione marciapiede non adeguata	
,	Pavimentazione sconnessa	2
	Attraversamenti non raccordati	
Elementi che ostacolano la	Attraversamenti pedonali raccordati inadeguati	
prosecuzione del percorso	Rampe trasversali non adeguate	
	Scalini trasversali	
	Illuminazione	
	Segnaletica stradale	
Ostacoli fissi - restringimento -	Alloggio Cassonetti	
percorso < 85 cm	Restringimento	
	Alberi	
	Pensilina tpl	
Elementi di manutenzione ordinaria Ívalori di riferimento da 0-5)	Siepe	
	Pavimento	
Sconnessioni puntuali	Tombini	
	Autoveicoli	
Ostacoli temporanei	Motoveicoli	
	Paletti Cantiere	
		2

TRATTO 20

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata Possibilità di inversione di marcia

PER LA MAGGIOR PARTE SEMPRE

Piano di calpestio adeguato Assenza di variazioni di livello

A SUFFICIENZA SEMPRE

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza Pendenza longitudinale adeguata

SODDISFATTA PER LA MAGGIOR PARTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 Foto 2



Foto 3 Foto 4

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI



CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASS0	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
0						


Grado di motivazioni di spostamenti pedonali					
Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione					
BASS0	MEDIO	ALT0			
1	2	3			

				TOTALE				
			BAS	SSO	ME	DIO	AL	ТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Х							

SP delle Carbonaie Scheda nr. 21

INFORMAZIONI GENERALI

NOME: SP delle Carbonaie DATA RILIEVO: 23/09/2024



TRATTO 21

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata

Possibilità di inversione di marcia

A DISTANZA RAGIONEVOLE

Piano di calpestio adeguato Assenza di variazioni di livello

RARAMENTE SEMPRE

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza Pendenza longitudinale adeguata

SEMPRE PER LA MAGGIOR PARTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 1 Assenza di marciapiede o "marciapiede virtuale"

Foto 2

Annotazioni:

La mancanza di marciapiede o marciapiede virtuale rende questo tratto di strada praticamente inaccessibile in quanto molto pericolosa visto il carico di transito carrabile che la interessa

PARZIALMENTE INACCESSIBILE

ENTITA' UNITARIA 21-1

INFORMAZIONI GENERALI

Stato pavimentazione Larghezza adeguata

BUONO

Visibilità delle strisce Presenza di sistema loges

BUONA NO

Assenza di ostacoli visivi Raccordi adeguati

SI NO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 1 Foto 2

E.U. NON SUFFICIENTE

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'					
		Х			
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE		

CONFORT			Accessibilità			
ALT0	MEDIO	BASS0	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
		(6+5)/2 = 5			

	Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione				
BASS0	MEDIO	ALT0			
1	2	3			

				TOTALE				
			BAS	SSO	ME	DIO	AL	.TO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Х			


Via dei Fossi Scheda nr. 22

INFORMAZIONI GENERALI

NOME: *Via dei Fossi – Piazza IV Novembre*DATA RILIEVO: *23/09/2024*

TIPOLOGIA DI PERCORSO: *Pedonale* FREQUENZA: *Alta*

ZONA URBANA:		San Quirio	CO D'ORCIA	ESPANSIONE RESIDENZIALE	
ACCESSIBILE		RZIALMENTE CCESSIBILE	PARZIALMEN INACESSIBI		INACESSIBILE
PRIORITA' BASSA		PRIORITA' MEDIA			PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO		CONFOR	T MEDIO		CONFORT BASSO



SCHEDA CRITICITA' AMBIENTALI

GRADO DI MOTIVAZIONE DI SPOSTAMENTI PEDONALI (descrizione su semplice conoscenza e/o osservazione)

ALTO X MEDIO BASSO

	IICHE (Strade pedonali prive di marciapiede si considera il "Mar	,
		VALORE
	Assenza di marciapiede o marciapiede virtuale	2
Caratteristiche generali (valori di riferimento da 0-5)	Dimensione marciapiede non adeguata	
	Pavimentazione sconnessa	
	Attraversamenti non raccordati	
Elementi che ostacolano la	Attraversamenti pedonali raccordati inadeguati	
prosecuzione del percorso	Rampe trasversali non adeguate	
	Scalini trasversali	
	Illuminazione	
	Segnaletica stradale	1
Ostacoli fissi - restringimento -	Alloggio Cassonetti	
percorso < 85 cm	Restringimento	
	Alberi	
	Pensilina tpl	
Elementi di manutenzione ordinaria (valori di riferimento da 0-5)	Siepe	
Compositori munkvali	Pavimento	
Sconnessioni puntuali	Tombini	
	Autoveicoli	+30
Ostacoli temporanei	Motoveicoli	
	Paletti Cantiere	
		+33

TRATTO 22-1

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata Possibilità di inversione di marcia

MAI SEMPRE

Piano di calpestio adeguato Assenza di variazioni di livello

SEMPRE SEMPRE

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza Pendenza longitudinale adeguata

SODDISFATTA LA STRADA RISULTA DI PENDENZA ELEVATA >8%

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 1 Foto 2

INACCESSIBILE

TRATTO 22-2

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata Possibilità di inversione di marcia SEMPRE A DISTANZA RAGIONEVOLE

Piano di calpestio adeguato Assenza di variazioni di livello

RARAMENTE SEMPRE

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza Pendenza longitudinale adeguata

PRESENZA COSTANTE DI AUTO NEL PERCORSO SEMPRE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 1

Foto 2 – Auto lungo il percorso pedonale







Foto 4 - Auto lungo il percorso pedonale

In questo tratto è presente un percorso pedonale a raso ma è praticamente sempre in accessibile, tale percorso è al livello dei parcheggi adiacenti, non vi è un elemento di divisione e quindi le auto parcheggiate invadono costantemente il camminamento

INACCESSIBILE

TRATTO 22-3

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata

Possibilità di inversione di marcia

SEMPRE

A DISTANZA RAGIONEVOLE

Piano di calpestio adeguato Assenza di variazioni di livello

SEMPRE SEMPRE

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza Pendenza longitudinale adeguata

SODDISFATTA LA STRADA RISULTA DI PENDENZA ELEVATA >8%

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 Foto 2



Foto 3 Foto 4

ACCESSIBILE

ENTITA' UNITARIA 22-1

INFORMAZIONI GENERALI

Stato pavimentazione Larghezza adeguata

BUONO

Visibilità delle strisce Presenza di sistema loges

BUONA

Assenza di ostacoli visivi Raccordi adeguati

NO SI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 Foto 2

E.U. IDONEA

ENTITA' UNITARIA 22-2

INFORMAZIONI GENERALI

Stato pavimentazione Larghezza adeguata

BUONO

Visibilità delle strisce Presenza di sistema loges

BUONA NO

Assenza di ostacoli visivi Raccordi adeguati

NO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 Foto 2

E.U. IDONEA

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI



CONFORT			Accessibilità			
ALT0	MEDIO	BASS0	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
	(6+6)/2=6					

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali					
Descrizione su se	Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione				
BASS0	MEDIO	ALT0			
1	2	3			

				TOTALE				
	BASSO			SSO	ME	DIO	ALT0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Х


Vignoni Scheda nr. 23

INFORMAZIONI GENERALI

NOME: Vignoni DATA RILIEVO: 04/11/2024

TIPOLOGIA DI PERCORSO: *Pedonale* FREQUENZA: *Bassa*

ZONA URBANA:		VIGN	NONI	CENTRO STORICO	
ACCESSIBILE		RZIALMENTE CCESSIBILE	Parzialmei Inacessibi		INACESSIBILE
PRIORITA' BASSA		PRIORITA' MEDIA			PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO		CONFOR	T MEDIO		CONFORT BASSO



SCHEDA CRITICITA' AMBIENTALI

GRADO DI MOTIVAZIONE DI SPOSTAMENTI PEDONALI (descrizione su semplice conoscenza e/o osservazione)

ALTO MEDIO BASSO X

		VALORE
	Assenza di marciapiede o marciapiede virtuale	2
Caratteristiche generali (valori di riferimento da 0-5)	Dimensione marciapiede non adeguata	
*	Pavimentazione sconnessa	5
	Attraversamenti non raccordati	
Elementi che ostacolano la	Attraversamenti pedonali raccordati inadeguati	
prosecuzione del percorso	Rampe trasversali non adeguate	
	Scalini trasversali	
	Illuminazione	
	Segnaletica stradale	
Ostacoli fissi - restringimento -	Alloggio Cassonetti	
percorso < 85 cm	Restringimento	
	Alberi	
	Pensilina tpl	
Elementi di manutenzione ordinaria (valori di riferimento da 0-5)	Siepe	
Commondani mumbuali	Pavimento	
Sconnessioni puntuali	Tombini	
	Autoveicoli	
Ostacoli temporanei	Motoveicoli	
	Paletti Cantiere	

TRATTO 23-1

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata Possibilità di inversione di marcia

SEMPRE SEMPRE

Piano di calpestio adeguato Assenza di variazioni di livello

IO SEMPRE

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza Pendenza longitudinale adeguata

SODDISFATTA SEMPRE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 Foto 2

ACCESSIBILE

TRATTO 23-2

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata Possibilità di inversione di marcia

SEMPRE SEMPRE

Piano di calpestio adeguato Assenza di variazioni di livello

RARAMENTE SEMPRE

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza Pendenza longitudinale adeguata

SEMPRE SEMPRE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 1 Foto 2

Annotazioni:

Il selciato storico risulta parzialmente disconnesso, tale elemento non è dovuto alla scarsa manutenzione ma alla sua natura. Risulta difficile pensare ad una sua sostituzione, nonostante i livelli di confort non siano ottimale.

ACCESSIBILE

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI



	CONFORT			Acces	ssibilità	
ALT0	MEDIO	BASS0	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
(4+0)/2 = 2						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali					
Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione					
BASS0	MEDIO	ALTO			
1	2	3			

TOTALE								
			BAS	SSO	MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Х						

Via del Muretto


Scheda nr. 24

INFORMAZIONI GENERALI

NOME: *Via del Muretto*DATA RILIEVO: *04/11/2024*

TIPOLOGIA DI PERCORSO: *Pedonale* FREQUENZA: *Alta*

ZONA URBANA:		BAGNO	VIGNONI	CENTRO STORICO		
ACCESSIBILE		RZIALMENTE CCESSIBILE	PARZIALMENTE INACESSIBILE		INACESSIBILE	
PRIORITA' BASSA	1	PRIORITA	a' media	PRIORITA' ALTA		
CONFORT ALTO		CONFOR	T MEDIO		CONFORT BASSO	



SCHEDA CRITICITA' AMBIENTALI

GRADO DI MOTIVAZIONE DI SPOSTAMENTI PEDONALI (descrizione su semplice conoscenza e/o osservazione)

ALTO X MEDIO BASSO

		VALORE
	Assenza di marciapiede o marciapiede virtuale	2
Caratteristiche generali (valori di riferimento da 0-5)	Dimensione marciapiede non adeguata	
*	Pavimentazione sconnessa	2
	Attraversamenti non raccordati	
Elementi che ostacolano la	Attraversamenti pedonali raccordati inadeguati	
prosecuzione del percorso	Rampe trasversali non adeguate	1
	Scalini trasversali	
	Illuminazione	
	Segnaletica stradale	
Ostacoli fissi - restringimento -	Alloggio Cassonetti	
percorso < 85 cm	Restringimento	
	Alberi	
	Pensilina tpl	
Elementi di manutenzione ordinaria Ívalori di riferimento da 0-5)	Siepe	
Coopposioni puntuali	Pavimento	2
Sconnessioni puntuali	Tombini	
	Autoveicoli	
Ostacoli temporanei	Motoveicoli	
	Paletti Cantiere	

TRATTO 24-1

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata Possibilità di inversione di marcia

SEMPRE SEMPRE

Piano di calpestio adeguato Assenza di variazioni di livello

SEMPRE SEMPRE

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza Pendenza longitudinale adeguata

SODDISFATTA SEMPRE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 Foto 2 – Rampa da adeguare

ACCESSIBILE

TRATTO 24-2

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata Possibilità di inversione di marcia

SEMPRE SEMPRE

Piano di calpestio adeguato Assenza di variazioni di livello

RARAMENTE SEMPRE

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza Pendenza longitudinale adeguata

SEMPRE SEMPRE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 Foto 2

ACCESSIBILE

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI



CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASS0	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
0						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali					
Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione					
BASS0	MEDIO	ALT0			
1	2	3			

TOTALE								
BASSO					MEDIO		ALT0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Х						

Percorso pedonale


Scheda nr. 25

INFORMAZIONI GENERALI

NOME: Percorso pedonale DATA RILIEVO: 04/11/2024

TIPOLOGIA DI PERCORSO: *Pedonale* FREQUENZA: *Media*

ZONA URBANA:		BAGNO	VIGNONI	CENTRO STORICO	
ACCESSIBILE		RZIALMENTE CCESSIBILE	PARZIALMENTE INACESSIBILE		INACESSIBILE
PRIORITA' BASSA	1	PRIORITA	4' Media	PRIORITA' ALTA	
CONFORT ALTO		CONFOR	T MEDIO		CONFORT BASSO



TRATTO 25

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza adeguata Possibilità di inversione di marcia

SEMPRE SEMPRE

Piano di calpestio adeguato Assenza di variazioni di livello

SEMPRE SEMPRE

Assenza di ostacoli che riducono la larghezza Pendenza longitudinale adeguata

SODDISFATTA SEMPRE

ACCESSIBILE

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'					
X					
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE		

CONFORT			Accessibilità			
ALT0	MEDIO	BASS0	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
0						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali					
Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione					
BASS0	MEDIO	ALTO			
1	2	3			

TOTALE								
			BASS0		MEDIO		ALT0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Х							