



**Comune di
SAN QUIRICO D'ORCIA**
Provincia di Siena

**PIANO PER L'ELIMINAZIONE
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

**Mappatura edifici e
attrezzature ad uso pubblico,
degli spazi urbani e dei
percorsi**

Progettista:

Arch. Valeria Agnelli

**RELAZIONE - SCHEDE DI RILIEVO E ANALISI
SPAZI URBANI**

**P
E
B
A**

INDICE

1.	INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	2
2.	LA PRIMA FASE – LA SELEZIONE DEGLI SPAZI URBANI.....	2
2.1	VERDE PUBBLICO.....	3
2.2	PARCHEGGIO.....	3
2.3	MONUMENTI.....	4
2.4	ISTRUZIONE.....	4
2.5	ISTITUTO DI CREDITO.....	4
2.6	UFFICIO PUBBLICI COMUNALI.....	4
2.7	IMPIANTI SPORTIVI.....	4
2.8	STRUTTURE SOCIO-SANITARIE.....	4
2.9	SERVIZI DI INTERESSE COLLETTIVO.....	5
3.	STRUTTURA DEL PEBA – GLI SPAZI URBANI.....	5
4.	LA SCHEDATURA – GLI SPAZI URBANI.....	5
5.	GLI SPAZI URBANI ANALIZZATI.....	7
5.1	GRADO DI ACCESSIBILITÀ DEGLI SPAZI URBANI.....	7
5.2	GRADO DI CONFORT DEGLI SPAZI URBANI.....	9
5.3	GRADO DI PRIORITA' DEGLI SPAZI URBANI.....	10
5.4	TABELLA RIASSUNTIVA SPAZI URBANI.....	13
6.	SCHEDE.....	15

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

I Piani per l'Eliminazione della Barriere Architettoniche (PEBA) sono stati introdotti nella legislazione nazionale dalla Legge Finanziaria n. 46/1986 che, all'art. 32 comma 21 recita: *“Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del DPR 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge”*.

Successivamente, la “Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” n. 104/1992, stabilisce, al comma 9 dell'articolo 24 (“Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche”) che: *“I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate”*.

Grazie a questa integrazione, il P.E.B.A. assume il valore di strumento guida per elevare le condizioni di fruibilità dell'intero organismo urbano, della rete dei percorsi, degli spazi e degli edifici pubblici.

La Regione Toscana dispone la realizzazione di programmi operativi d'intervento per l'abbattimento delle sin dal 1991 con l'art. 9 della L.R. 47. In aggiunta, la L.R. 23/2001 fissa l'obbligo da parte dei Comuni, anche riuniti in consorzi, di dotarsi della *Mappa dell'accessibilità Urbana* quale condizione necessaria per l'attribuzione ai comuni stessi di finanziamenti regionali, qualora finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, e obbliga i comuni già dotati di Regolamento Urbanistico a provvedere all'integrazione con la Mappa dell'Accessibilità Urbana.

La L.R. 65/2014 “Norme per il governo del territorio”, ribadisce la necessità di inserire le informazioni sull'accessibilità urbana all'interno degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, indica all'art. 95 comma 6, il Piano Operativo quale strumento della pianificazione, atto alla programmazione delle azioni volte all'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano, finalizzate a garantire un'adeguata accessibilità delle strutture di uso pubblico, degli spazi comuni delle città e delle infrastrutture per la mobilità.

Il P.E.B.A., secondo gli indirizzi definiti dalla normativa nazionale e dalla normativa della Regione Toscana, è uno strumento che si pone l'obiettivo di individuare un metodo e degli indicatori in grado di guidare gli Enti e l'Amministrazione nella gestione delle priorità e degli interventi e di progettazione e di manutenzione.

La Regione Toscana con l'art. 6 del D.P.G.R. 74/2006 vincola l'erogazione dei finanziamenti regionali a favore di enti pubblici che presentano progetti di superamento delle barriere architettoniche, alla esistenza del P.E.B.A., per tale motivo la redazione di tale strumento diventa essenziale.

2. LA PRIMA FASE – LA SELEZIONE DEGLI SPAZI URBANI

Nella prima fase, o fase preliminare, è stata fatta la selezione degli spazi urbani, attrezzature pubbliche o di uso pubblico principali del Comune di San Quirico d'Orcia, da analizzare attraverso schede specifiche.

Una prima grande differenza si pone tra gli edifici pubblici e quelli privati di uso pubblico, il censimento si è svolto seguendo due livelli di definizione:

- per gli edifici di proprietà comunale (uffici comunali, scuole del primo ciclo di istruzione) il rilievo è stato svolto anche all'interno dei singoli edifici;
- per gli edifici privati di uso pubblico, il rilievo si è svolto soltanto all'esterno dei fabbricati, limitandosi ad analizzare gli accessi esterni.

Le strutture oggetto di rilievo si dividono in 9 diverse categorie:

- VERDE PUBBLICO
- MONUMENTI
- PARCHEGGIO
- UFFICI PUBBLICI (COMUNE)
- ISTRUZIONE
- IMPIANTI SPORTIVI
- SERVIZI DI INTERESSE COLLETTIVO
- SOCIO SANITARIO
- ISTITUTI DI CREDITO

2.1 VERDE PUBBLICO

Sono state redatte 11 schede, il numero riportato in grassetto nella tabella corrisponde al numero della scheda.

1	VERDE PUBBLICO	Via Ugo Foscolo
2	VERDE PUBBLICO	Piazza Giovanni Pascoli
3	VERDE PUBBLICO	Via Giacomo Leopardi
4	VERDE PUBBLICO	Via Santa Caterina
5	VERDE PUBBLICO	Via Ambrogio e Pietro Lorenzetti
6	VERDE PUBBLICO	Porta Nuova
9	VERDE PUBBLICO	Via Giacomo Matteotti
10	VERDE PUBBLICO	Via Giacomo Matteotti
11	VERDE PUBBLICO	Via della Pace
12	VERDE PUBBLICO	Parco Sorbellini
25	VERDE PUBBLICO	S.C. di Bagno Vignoni

2.2 PARCHEGGIO

Sono state redatte 14 schede, il numero riportato in grassetto nella tabella corrisponde al numero della scheda.

13	PARCHEGGIO PUBBLICO	S.P. delle Carbonaie
14	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via Sano di Pietro
15	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via Santa Caterina
16	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via Ugo Foscolo
17	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via dei Canneti
18	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via Dante Alighieri
19	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via dei Fossi
20	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via dei Fossi
21	PARCHEGGIO PUBBLICO	Piazza IV Novembre
22	PARCHEGGIO	S.C. di Bagno Vignoni
23	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via delle Scuole
24	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via Santa Caterina
44	PARCHEGGIO PUBBLICO	S.C. di Bagno Vignoni
46	PARCHEGGIO PUBBLICO	Vignoni

2.3 MONUMENTI

Sono state redatte 2 schede, il numero riportato in grassetto nella tabella corrisponde al numero della scheda.

7	MONUMENTI	Giardino "Nilde Iotti"
8	MONUMENTI	Horti Leonini

2.4 ISTRUZIONE

Sono state redatte 4 schede, il numero riportato in grassetto nella tabella corrisponde al numero della scheda.

27	ISTRUZIONE	Scuola Infanzia
28	ISTRUZIONE	Scuola Primaria
29	ISTRUZIONE	Scuola Secondaria primo livello
32/A	ISTRUZIONE	Asilo Nido Piazza IV Novembre

2.5 ISTITUTO DI CREDITO

Sono state redatte 2 schede, il numero riportato in grassetto nella tabella corrisponde al numero della scheda.

42	ISTITUTI DI CREDITO	Banca - Via Dante Alighieri
43	ISTITUTI DI CREDITO	Banca - Via Dante Alighieri

2.6 UFFICIO PUBBLICI COMUNALI

È stata redatte 1 scheda, il numero riportato in grassetto nella tabella corrisponde al numero della scheda.

26	UFFICI PUBBLICI COMUNALI	Palazzo Chigi - Piazza Chigi
-----------	--------------------------	------------------------------

2.7 IMPIANTI SPORTIVI

Sono state redatte 4 schede, il numero riportato in grassetto nella tabella corrisponde al numero della scheda.

30	IMPIANTI SPORTIVI	Palestra - Via delle Scuole
35	IMPIANTI SPORTIVI	Campo Arnolfo Mangiavacchi
36	IMPIANTI SPORTIVI	Campetto - Via delle Scuole
37	IMPIANTI SPORTIVI	Campo Tennis - Parco Sorbellini

2.8 STRUTTURE SOCIO-SANITARIE

Sono state redatte 2 schede, il numero riportato in grassetto nella tabella corrisponde al numero della scheda.

32/B	SOCIO SANITARIO	USL Piazza IV Novembre
40	SOCIO SANITARIO	Misericordia - Via dei Canneti

2.9 SERVIZI DI INTERESSE COLLETTIVO

Sono state redatte 8 schede, il numero riportato in grassetto nella tabella corrisponde al numero della scheda.

31	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Ottagono - Parco Sorbellini
33	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Via Matteotti
34/A	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Ufficio turistico - Via Dante Alighieri
34/B	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Foresteria - Via Dante Alighieri
38	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Cimitero - S.P. di Celamonti
39	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Poste - Via della Liberazione
41	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Farmacia - Via dei Canneti
45	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Cimitero - S.C. di Vignoni

3. STRUTTURA DEL PEBA – GLI SPAZI URBANI

Il P.E.B.A. si articola in 4 fase:

- FASE 1 selezione degli elementi principali
- FASE 2 analisi dello stato di fatto, rilievo e analisi delle criticità
- FASE 3 definizione delle priorità
- FASE 4 definizione delle soluzioni progettuali, progettazione degli interventi e stima dei costi

La descrizione per lo stato generale, in ambito di barriere architettoniche, del territorio e degli elementi che lo compongono è stata fatta selezionando alcuni percorsi "pilota" e gli spazi urbani principali (monumenti, edifici istruzione primaria, edifici interesse generale, edifici interesse socio sanitario, parcheggi, verde) del Comune in maniera da fare un'analisi accurata.

La presente relazione riguarda lo stato degli **spazi urbani**, riportando un quadro dettagliato attraverso il rilievo, l'analisi delle criticità e la valutazione delle priorità. (FASE 1 – FASE 2 – FASE 3)

L'individuazione degli **spazi urbani** principali è stata fatta cercando di selezionare le strutture che hanno un uso pubblico importante per la comunità.

4. LA SCHEDATURA – GLI SPAZI URBANI

Con il termine accessibilità, come nel caso dell'analisi degli edifici e degli spazi pubblici, non si è inteso solamente la possibilità di percorrere le varie parti della città in condizioni di sicurezza e autonomia alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, come indicato nel DM 236/89. Per le analisi di questi percorsi è stato ampliato il concetto di accessibilità e fruibilità: tali requisiti devono consentire a tutti, dalla persona anziana al non vedente, dalla mamma con i bambini piccoli alla persona su sedia a rotelle, di accedere ad uno spazio, ad un edificio, ad un servizio utilizzando dei percorsi fruibili in piena autonomia, confort e sicurezza.

Sono stati analizzati 46 spazi urbani e realizzate 48 schede in cui troviamo una parte di rilievo e una di analisi delle criticità.

La prima parte analizza dettagliatamente i singoli aspetti dell'accessibilità, intesa anche come fruibilità, confort e sicurezza; inoltre è stato preso in esame anche lo stato di manutenzione dei luoghi.

Ogni spazio urbano è stato oggetto di esame attraverso sopralluoghi specifici, con compilazione di schede con individuazione puntuale delle criticità che possiamo trovare lungo il tragitto pedonale e documentazione fotografica.

Il metodo adottato prevede che si arrivi ad una valutazione completa di ciascun "oggetto" successivamente alla disamina dettagliata ed alla valutazione parziale dei singoli "componenti" che influiscono sull'accessibilità.

Vengono individuati alcuni elementi che vengono analizzati dettagliatamente e valutate nella prima parte della scheda, l'insieme porterà ad una valutazione completa e complessiva dei livelli di accessibilità e confort dello spazio urbano.

Gli elementi che vengono analizzati a seconda dei casi specifici sono:

- Percorsi pedonali esterni
- Parcheggi riservati
- Accessi
- Superamento dislivelli
- Percorsi interni
- Servizi igienici accessibili
- Attrezzature urbane

Per i **PERCORSI PEDONALI ESTERNI** le caratteristiche che sono state analizzate sono la larghezza, la possibilità di inversione di marcia, la presenza di ostacoli, il piano di calpestio, presenza di dislivelli (gradino).

Per i **PARCHEGGI RISERVATI** le caratteristiche che sono state analizzate sono il numero rispetto al totale dei posti auto, la segnaletica orizzontale e verticale, il piano di calpestio, la continuità planimetrica con un percorso pedonale, lo spazio di manovra.

Per gli **ACCESSI** le caratteristiche che sono state analizzate sono le dimensioni e gli spazi di manovra, gli eventuali ostacoli o dislivelli, i dispositivi (campanello, citofono), le dimensioni e le caratteristiche delle porte di accesso.

Per il **SUPERAMENTO DISLIVELLI**, nel caso di edifici disposti su più piani, le caratteristiche analizzate sono suddivise secondo il tipo di sistema utilizzato per il superamento del dislivello. Viene valutata la presenza di le scale, rampe, ascensori e servoscala, le dimensioni, la pendenza, il piano di calpestio.

Per i **PERCORSI INTERNI** sono state analizzate le stesse caratteristiche dei percorsi pedonali esterni con l'aggiunta di quelle relative alle porte.

Per i **SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI** le caratteristiche analizzate sono l'individuabilità, le dimensioni, il piano di calpestio, i sanitari e gli arredi e la loro collocazione, la presenza di campanello di emergenza.

Per le **ATTREZZATURE URBANE** le caratteristiche analizzate sono: la presenza o la carenza di cestini portarifiuti, segnaletica, sedute, giochi (nel caso di giardini pubblici).

Nella prima parte della scheda sono inoltre indicate le **INFORMAZIONI GENERALI** del percorso quali

- data del rilievo
- nome della via
- tipologia spazio urbano, parcheggio, verde pubblico, istruzione, servizi socio sanitari, istituti di credito, servizi di interesse collettivo, impianti sportivi, monumenti, uffici comunali
- estratto ortofoto
- frequenza, i sopralluoghi hanno permesso di indicare anche la frequenza di utilizzo degli spazi urbani. La frequenza è stata distinta in **BASSA**, **MEDIA**, **ALTA**, questo parametro risulta molto importante ai fini della determinazione della priorità degli interventi
- stato di manutenzione

Nella seconda parte vengono riportati, i **RISULTATI GENERALI** delle valutazioni scaturiti dai dati raccolti.

Viene quindi definito:

- **GRADO DI ACCESSIBILITA'**, quale *accessibile*, *parzialmente accessibile*, *parzialmente inaccessibile*, *inaccessibile*

- IL CONFORT, che non definisce le caratteristiche intrinseche del percorso quanto lo stato di benessere con cui l'utente si trova a percorrere il tracciato. Il confort viene valutato su tre livelli *alto, medio e basso*
- LA FREQUENZA, quale *alta, media e bassa*

L'insieme di questi tre elementi, **grado di accessibilità, confort e frequenza**, permettono di definire il livello di priorità per gli interventi di miglioramento o di adeguamento che sono:


- PRIORITA' ALTA
- PRIORITA' MEDIA
- PRIORITA' BASSA

5. GLI SPAZI URBANI ANALIZZATI

5.1 GRADO DI ACCESSIBILITÀ DEGLI SPAZI URBANI

1	VERDE PUBBLICO	Via Ugo Foscolo	PARZIALMENTE INACCESSIBILE
2	VERDE PUBBLICO	Piazza Giovanni Pascoli	PARZIALMENTE ACCESSIBILE
3	VERDE PUBBLICO	Via Giacomo Leopardi	PARZIALMENTE INACCESSIBILE
4	VERDE PUBBLICO	Via Santa Caterina	PARZIALMENTE ACCESSIBILE
5	VERDE PUBBLICO	Via Ambrogio e Pietro Lorenzetti	ACCESSIBILE
6	VERDE PUBBLICO	Porta Nuova	ACCESSIBILE
7	MONUMENTI	Giardino "Nilde Iotti"	ACCESSIBILE
8	MONUMENTI	Horti Leonini	INACCESSIBILE
9	VERDE PUBBLICO	Via Giacomo Matteotti	PARZIALMENTE ACCESSIBILE
10	VERDE PUBBLICO	Via Giacomo Matteotti	PARZIALMENTE ACCESSIBILE
11	VERDE PUBBLICO	Via della Pace	PARZIALMENTE ACCESSIBILE
12	VERDE PUBBLICO	Parco Sorbellini	PARZIALMENTE ACCESSIBILE
13	PARCHEGGIO PUBBLICO	S.P. delle Carbonaie	PARZIALMENTE INACCESSIBILE
14	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via Sano di Pietro	INACCESSIBILE
15	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via Santa Caterina	ACCESSIBILE
16	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via Ugo Foscolo	PARZIALMENTE INACCESSIBILE
17	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via dei Canneti	PARZIALMENTE INACCESSIBILE
18	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via Dante Alighieri	PARZIALMENTE INACCESSIBILE
19	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via dei Fossi	INACCESSIBILE
20	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via dei Fossi	INACCESSIBILE
21	PARCHEGGIO PUBBLICO	Piazza IV Novembre	ACCESSIBILE
22	PARCHEGGIO PUBBLICO	S.C. di Bagno Vignoni	ACCESSIBILE
23	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via delle Scuole	PARZIALMENTE ACCESSIBILE
24	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via Santa Caterina	PARZIALMENTE ACCESSIBILE
25	VERDE PUBBLICO	S.C. di Bagno Vignoni	ACCESSIBILE
26	UFFICI PUBBLICI COMUNALI	Palazzo Chigi - Piazza Chigi	PARZIALMENTE ACCESSIBILE
27	ISTRUZIONE	Scuola Infanzia	ACCESSIBILE
28	ISTRUZIONE	Scuola Primaria	ACCESSIBILE
29	ISTRUZIONE	Scuola Secondaria primo livello	NON ACCESSIBILE - CANTIERE IN CORSO
30	IMPIANTI SPORTIVI	Palestra - Via delle Scuole	ACCESSIBILE


31	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Ottagono - Parco Sorbellini	PARZIALMENTE INACCESSIBILE
32/A	ISTRUZIONE	Asilo Nido Piazza IV Novembre	PARZIALMENTE INACCESSIBILE
32/B	SOCIO SANITARIO	USL Piazza IV Novembre	ACCESSIBILE
33	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Via Matteotti	ACCESSIBILE
34/A	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Ufficio turistico - Via Dante Alighieri	INACCESSIBILE
34/B	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Foresteria - Via Dante Alighieri	INACCESSIBILE
35	IMPIANTI SPORTIVI	Campo Arnolfo Mangiavacchi	PARZIALMENTE ACCESSIBILE
36	IMPIANTI SPORTIVI	Campetto - Via delle Scuole	ACCESSIBILE
37	IMPIANTI SPORTIVI	Campo Tennis - Parco Sorbellini	PARZIALMENTE INACCESSIBILE
38	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Cimitero - S.P. di Celamonti	PARZIALMENTE INACCESSIBILE
39	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Poste - Via della Liberazione	ACCESSIBILE
40	SOCIO SANITARIO	Misericordia - Via dei Canneti	ACCESSIBILE
41	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Farmacia - Via dei Canneti	ACCESSIBILE
42	ISTITUTI DI CREDITO	Banca - Via Dante Alighieri	ACCESSIBILE
43	ISTITUTI DI CREDITO	Banca - Via Dante Alighieri	ACCESSIBILE
44	PARCHEGGIO	S.C. di Bagno Vignoni	INACCESSIBILE
45	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Cimitero - S.C. di Vignoni	PARZIALMENTE ACCESSIBILE
46	PARCHEGGIO PUBBLICO	Vignoni	INACCESSIBILE



5.2 GRADO DI CONFORT DEGLI SPAZI URBANI

1	VERDE PUBBLICO	Via Ugo Foscolo	CONFORT MEDIO
2	VERDE PUBBLICO	Piazza Giovanni Pascoli	CONFORT BASSO
3	VERDE PUBBLICO	Via Giacomo Leopardi	CONFORT BASSO
4	VERDE PUBBLICO	Via Santa Caterina	CONFORT BASSO
5	VERDE PUBBLICO	Via Ambrogio e Pietro Lorenzetti	CONFORT ALTO
6	VERDE PUBBLICO	Porta Nuova	CONFORT ALTO
7	MONUMENTI	Giardino "Nilde Iotti"	CONFORT MEDIO
8	MONUMENTI	Horti Leonini	CONFORT BASSO
9	VERDE PUBBLICO	Via Giacomo Matteotti	CONFORT MEDIO
10	VERDE PUBBLICO	Via Giacomo Matteotti	CONFORT MEDIO
11	VERDE PUBBLICO	Via della Pace	CONFORT BASSO
12	VERDE PUBBLICO	Parco Sorbellini	CONFORT MEDIO
13	PARCHEGGIO PUBBLICO	S.P. delle Carbonaie	CONFORT BASSO
14	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via Sano di Pietro	CONFORT BASSO
15	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via Santa Caterina	CONFORT ALTO
16	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via Ugo Foscolo	CONFORT MEDIO
17	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via dei Canneti	CONFORT MEDIO
18	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via Dante Alighieri	CONFORT BASSO
19	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via dei Fossi	CONFORT BASSO
20	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via dei Fossi	CONFORT BASSO
21	PARCHEGGIO PUBBLICO	Piazza IV Novembre	CONFORT ALTO
22	PARCHEGGIO PUBBLICO	S.C. di Bagno Vignoni	CONFORT ALTO
23	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via delle Scuole	CONFORT MEDIO
24	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via Santa Caterina	CONFORT MEDIO
25	VERDE PUBBLICO	S.C. di Bagno Vignoni	CONFORT MEDIO
26	UFFICI PUBBLICI COMUNALI	Palazzo Chigi - Piazza Chigi	CONFORT BASSO
27	ISTRUZIONE	Scuola Infanzia	CONFORT ALTO
28	ISTRUZIONE	Scuola Primaria	CONFORT ALTO
29	ISTRUZIONE	Scuola Secondaria primo livello	NON ACCESSIBILE - CANTIERE IN CORSO
30	IMPIANTI SPORTIVI	Palestra - Via delle Scuole	CONFORT ALTO
31	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Ottagono - Parco Sorbellini	CONFORT MEDIO
32/A	ISTRUZIONE	Asilo Nido Piazza IV Novembre	CONFORT BASSO
32/B	SOCIO SANITARIO	USL Piazza IV Novembre	CONFORT MEDIO
33	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Via Matteotti	CONFORT ALTO
34/A	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Ufficio turistico - Via Dante Alighieri	CONFORT BASSO
34/B	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Foresteria - Via Dante Alighieri	CONFORT BASSO
35	IMPIANTI SPORTIVI	Campo Arnolfo Mangiavacchi	CONFORT MEDIO
36	IMPIANTI SPORTIVI	Campetto - Via delle Scuole	CONFORT ALTO
37	IMPIANTI SPORTIVI	Campo Tennis - Parco Sorbellini	CONFORT MEDIO
38	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Cimitero - S.P. di Celamonti	CONFORT MEDIO
39	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Poste - Via della Liberazione	CONFORT ALTO
40	SOCIO SANITARIO	Misericordia - Via dei Canneti	CONFORT ALTO


41	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Farmacia - Via dei Canneti	CONFORT ALTO
42	ISTITUTI DI CREDITO	Banca - Via Dante Alighieri	CONFORT MEDIO
43	ISTITUTI DI CREDITO	Banca - Via Dante Alighieri	CONFORT MEDIO
44	PARCHEGGIO	S.C. di Bagno Vignoni	CONFORT BASSO
45	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Cimitero - S.C. di Vignoni	CONFORT MEDIO
46	PARCHEGGIO PUBBLICO	Vignoni	CONFORT BASSO



5.3 GRADO DI PRIORITA' DEGLI SPAZI URBANI

1	VERDE PUBBLICO	Via Ugo Foscolo	PRIORITA' MEDIA
2	VERDE PUBBLICO	Piazza Giovanni Pascoli	PRIORITA' BASSA
3	VERDE PUBBLICO	Via Giacomo Leopardi	PRIORITA' MEDIA
4	VERDE PUBBLICO	Via Santa Caterina	PRIORITA' BASSA
5	VERDE PUBBLICO	Via Ambrogio e Pietro Lorenzetti	
6	VERDE PUBBLICO	Porta Nuova	
7	MONUMENTI	Giardino "Nilde Iotti"	
8	MONUMENTI	Horti Leonini	PRIORITA' ALTA
9	VERDE PUBBLICO	Via Giacomo Matteotti	PRIORITA' BASSA
10	VERDE PUBBLICO	Via Giacomo Matteotti	PRIORITA' MEDIA
11	VERDE PUBBLICO	Via della Pace	PRIORITA' BASSA
12	VERDE PUBBLICO	Parco Sorbellini	PRIORITA' MEDIA
13	PARCHEGGIO PUBBLICO	S.P. delle Carbonaie	PRIORITA' ALTA
14	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via Sano di Pietro	PRIORITA' ALTA
15	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via Santa Caterina	

16	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via Ugo Foscolo	PRIORITA' BASSA
17	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via dei Canneti	PRIORITA' ALTA
18	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via Dante Alighieri	PRIORITA' MEDIA
19	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via dei Fossi	PRIORITA' ALTA
20	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via dei Fossi	PRIORITA' ALTA
21	PARCHEGGIO PUBBLICO	Piazza IV Novembre	
22	PARCHEGGIO PUBBLICO	S.C. di Bagno Vignoni	
23	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via delle Scuole	PRIORITA' BASSA
24	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via Santa Caterina	PRIORITA' BASSA
25	VERDE PUBBLICO	S.C. di Bagno Vignoni	PRIORITA' BASSA
26	UFFICI PUBBLICI COMUNALI	Palazzo Chigi - Piazza Chigi	PRIORITA' ALTA
27	ISTRUZIONE	Scuola Infanzia	
28	ISTRUZIONE	Scuola Primaria	
29	ISTRUZIONE	Scuola Secondaria primo livello	NON ACCESSIBILE - CANTIERE IN CORSO
30	IMPIANTI SPORTIVI	Palestra - Via delle Scuole	
31	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Ottagono - Parco Sorbellini	PRIORITA' MEDIA
32/A	ISTRUZIONE	Asilo Nido Piazza IV Novembre	PRIORITA' ALTA
32/B	SOCIO SANITARIO	USL Piazza IV Novembre	PRIORITA' BASSA
33	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Via Matteotti	
34/A	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Ufficio turistico - Via Dante Alighieri	PRIORITA' ALTA
34/B	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Foresteria - Via Dante Alighieri	PRIORITA' ALTA
35	IMPIANTI SPORTIVI	Campo Arnolfo Mangiavacchi	PRIORITA' MEDIA
36	IMPIANTI SPORTIVI	Campetto - Via delle Scuole	
37	IMPIANTI SPORTIVI	Campo Tennis - Parco Sorbellini	PRIORITA' BASSA
38	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Cimitero - S.P. di Celamonti	PRIORITA' MEDIA
39	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Poste - Via della Liberazione	
40	SOCIO SANITARIO	Misericordia - Via dei Canneti	
41	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Farmacia - Via dei Canneti	
42	ISTITUTI DI CREDITO	Banca - Via Dante Alighieri	
43	ISTITUTI DI CREDITO	Banca - Via Dante Alighieri	PRIORITA' BASSA
44	PARCHEGGIO	S.C. di Bagno Vignoni	PRIORITA' ALTA
45	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Cimitero - S.C. di Vignoni	PRIORITA' BASSA
46	PARCHEGGIO PUBBLICO	Vignoni	PRIORITA' MEDIA



5.4 TABELLA RIASSUNTIVA SPAZI URBANI

1	VERDE PUBBLICO	Via Ugo Foscolo	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	CONFORT MEDIO	PRIORITA' MEDIA
2	VERDE PUBBLICO	Piazza Giovanni Pascoli	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	CONFORT BASSO	PRIORITA' BASSA
3	VERDE PUBBLICO	Via Giacomo Leopardi	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	CONFORT BASSO	PRIORITA' MEDIA
4	VERDE PUBBLICO	Via Santa Caterina	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	CONFORT BASSO	PRIORITA' BASSA
5	VERDE PUBBLICO	Via Ambrogio e Pietro Lorenzetti	ACCESSIBILE	CONFORT ALTO	
6	VERDE PUBBLICO	Porta Nuova	ACCESSIBILE	CONFORT ALTO	
7	VERDE PUBBLICO	Giardino "Nilde Iotti"	ACCESSIBILE	CONFORT MEDIO	
8	MONUMENTI	Horti Leonini	INACCESSIBILE	CONFORT BASSO	PRIORITA' ALTA
9	VERDE PUBBLICO	Via Giacomo Matteotti	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	CONFORT MEDIO	PRIORITA' BASSA
10	VERDE PUBBLICO	Via Giacomo Matteotti	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	CONFORT MEDIO	PRIORITA' MEDIA
11	VERDE PUBBLICO	Via della Pace	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	CONFORT BASSO	PRIORITA' BASSA
12	VERDE PUBBLICO	Parco Sorbellini	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	CONFORT MEDIO	PRIORITA' MEDIA
13	PARCHEGGIO PUBBLICO	S.P. delle Carbonaie	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	CONFORT BASSO	PRIORITA' ALTA
14	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via Sano di Pietro	INACCESSIBILE	CONFORT BASSO	PRIORITA' ALTA
15	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via Santa Caterina	ACCESSIBILE	CONFORT ALTO	
16	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via Ugo Foscolo	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	CONFORT MEDIO	PRIORITA' BASSA
17	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via dei Canneti	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	CONFORT MEDIO	PRIORITA' ALTA
18	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via Dante Alighieri	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	CONFORT BASSO	PRIORITA' MEDIA
19	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via dei Fossi	INACCESSIBILE	CONFORT BASSO	PRIORITA' ALTA
20	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via dei Fossi	INACCESSIBILE	CONFORT BASSO	PRIORITA' ALTA
21	PARCHEGGIO PUBBLICO	Piazza IV Novembre	ACCESSIBILE	CONFORT ALTO	
22	PARCHEGGIO PUBBLICO	S.C. di Bagno Vignoni	ACCESSIBILE	CONFORT ALTO	
23	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via delle Scuole	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	CONFORT MEDIO	PRIORITA' BASSA
24	PARCHEGGIO PUBBLICO	Via Santa Caterina	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	CONFORT MEDIO	PRIORITA' BASSA
25	VERDE PUBBLICO	S.C. di Bagno Vignoni	ACCESSIBILE	CONFORT MEDIO	PRIORITA' BASSA
26	UFFICI PUBBLICI COMUNALI	Palazzo Chigi - Piazza Chigi	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	CONFORT BASSO	PRIORITA' ALTA
27	ISTRUZIONE	Scuola Infanzia	ACCESSIBILE	CONFORT ALTO	
28	ISTRUZIONE	Scuola Primaria	ACCESSIBILE	CONFORT ALTO	
29	ISTRUZIONE	Scuola Secondaria primo livello	NON ACCESSIBILE - CANTIERE IN CORSO		
30	IMPIANTI SPORTIVI	Palestra - Via delle Scuole	ACCESSIBILE	CONFORT ALTO	

31	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Ottagono - Parco Sorbellini	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	CONFORT MEDIO	PRIORITA' MEDIA
32/A	ISTRUZIONE/SOCIO SANITARIO	Asilo Nido Piazza IV Novembre	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	CONFORT BASSO	PRIORITA' ALTA
32/B	ISTRUZIONE/SOCIO SANITARIO	USL Piazza IV Novembre	ACCESSIBILE	CONFORT MEDIO	PRIORITA' BASSA
33	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Via Matteotti	ACCESSIBILE	CONFORT ALTO	
34/A	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Ufficio turistico - Via Dante Alighieri	INACCESSIBILE	CONFORT BASSO	PRIORITA' ALTA
34/B	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Foresteria - Via Dante Alighieri	INACCESSIBILE	CONFORT BASSO	PRIORITA' ALTA
35	IMPIANTI SPORTIVI	Campo Arnolfo Mangiavacchi	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	CONFORT MEDIO	PRIORITA' MEDIA
36	IMPIANTI SPORTIVI	Campetto - Via delle Scuole	ACCESSIBILE	CONFORT ALTO	
37	IMPIANTI SPORTIVI	Campo Tennis - Parco Sorbellini	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	CONFORT MEDIO	PRIORITA' BASSA
38	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Cimitero - S.P. di Celamonti	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	CONFORT MEDIO	PRIORITA' MEDIA
39	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Poste - Via della Liberazione	ACCESSIBILE	CONFORT ALTO	
40	SOCIO SANITARIO	Misericordia - Via dei Canneti	ACCESSIBILE	CONFORT ALTO	
41	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Farmacia - Via dei Canneti	ACCESSIBILE	CONFORT ALTO	
42	ISTITUTI DI CREDITO	Banca - Via Dante Alighieri	ACCESSIBILE	CONFORT MEDIO	
43	ISTITUTI DI CREDITO	Banca - Via Dante Alighieri	ACCESSIBILE	CONFORT MEDIO	PRIORITA' BASSA
44	PARCHEGGIO	S.C. di Bagno Vignoni	INACCESSIBILE	CONFORT BASSO	PRIORITA' ALTA
45	SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO	Cimitero - S.C. di Vignoni	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	CONFORT MEDIO	PRIORITA' BASSA
46	PARCHEGGIO PUBBLICO	Vignoni	INACCESSIBILE	CONFORT BASSO	PRIORITA' MEDIA

6. SCHEDE

Verde pubblico – U. Foscolo

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: AREE VERDI

DATA RILIEVO: 04/10/2024

INDIRIZZO: Via Ugo Foscolo – Via Giosuè Carducci

FREQUENZA: Media

ZONA URBANA:	SAN QUIRICO D'ORCIA		ESPANSIONE RESIDENZIALE
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA	PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO	CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO



VALUTAZIONE CRITICITA'

STATO MANUTENZIONE: **MEDIO**

FREQUENZA: **MEDIA**

PERCORSI PEDONALI ESTERNI		
Larghezza adeguata PER LA MAGGIOR PARTE	Possibilità di inversione di marcia SI	Cambi di direzione in piano ADEGUATA
Assenza variazioni di livello (salto di quota) MAI	Evidenziazione dei raccordi con la rampa MAI	Pendenza longitudinale adeguata SEMPRE
Pendenza trasversale adeguata SEMPRE	Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE
Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE	Piano di calpestio adeguato PER LA MAGGIOR PARTE	Segnalazione percorso-zona carrabile MAI
Segnalazione percorso-zona non pavimentata MAI	Illuminazione adeguata SEMPRE	

ATTREZZATURE URBANE	
Segnaletica NON PRESENTE	Giochi NON PRESENTI
Cestini porta rifiuti SI	Sedute NON ADEGUATE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1

Foto 2 – Accesso con salto di quota, criticità



Foto 3

Foto 4

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

	X		
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
$(4+3)/2 = 4$						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE

			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					X			

Verde pubblico – G. Pascoli

Scheda nr. 2

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: AREE VERDI

DATA RILIEVO: 04/10/2024

INDIRIZZO: *Piazza Pascoli*

FREQUENZA: *Bassa*

ZONA URBANA:	SAN QUIRICO D'ORCIA		ESPANSIONE RESIDENZIALE
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA	PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO	CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO



VALUTAZIONE CRITICITA'

STATO MANUTENZIONE: BASSO

FREQUENZA: BASSA

PERCORSI PEDONALI ESTERNI		
Larghezza adeguata NON PRESENTE	Possibilità di inversione di marcia SI	Cambi di direzione in piano ADEGUATA
Assenza variazioni di livello (salto di quota) MAI	Evidenziazione dei raccordi con la rampa MAI	Pendenza longitudinale adeguata SEMPRE
Pendenza trasversale adeguata SEMPRE	Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE
Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE	Piano di calpestio adeguato NON ADEGUATO	Segnalazione percorso-zona carrabile MAI
Segnalazione percorso-zona non pavimentata MAI	Illuminazione adeguata NO	

ATTREZZATURE URBANE	
Segnaletica NON PRESENTE	Giochi NON PRESENTI
Cestini porta rifiuti SI	Sedute NON ADEGUATE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2 – Accesso con salto di quota, criticità



Foto 3 - Cordolo rotto, rampa accesso



Foto 4 - panchina non adeguata

Annotazioni:

Non sono presenti percorsi di accesso e di collegamento.

Non vi è un accesso adeguato, l'area verde è delimitata da un cordolo, solo in un punto in cui il cordolo è mancante vi è la possibilità di accesso, l'entrata non comunque indicata.

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

	X		
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
$(6+3)/2 = 4$						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE								
			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				X				

Verde pubblico – G. Leopardi

Scheda nr. 3

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: AREE VERDI

DATA RILIEVO: 04/10/2024

INDIRIZZO: Via Ugo Foscolo – Via G. Leopardi

FREQUENZA: Media

ZONA URBANA:		SAN QUIRICO D'ORCIA		ESPANSIONE RESIDENZIALE	
ACCESSIBILE		PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE	
PRIORITA' BASSA		PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA	
CONFORT ALTO		CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO	



VALUTAZIONE CRITICITA'

STATO MANUTENZIONE: MEDIO

FREQUENZA: MEDIA

PERCORSI PEDONALI ESTERNI		
Larghezza adeguata NON PRESENTE	Possibilità di inversione di marcia QUASI MAI	Cambi di direzione in piano ADEGUATA
Assenza variazioni di livello (salto di quota) MAI	Evidenziazione dei raccordi con la rampa MAI	Pendenza longitudinale adeguata SEMPRE
Pendenza trasversale adeguata SEMPRE	Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE
Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE	Piano di calpestio adeguato PARZIALMENTE ADEGUATO	Segnalazione percorso-zona carrabile MAI
Segnalazione percorso-zona non pavimentata MAI	Illuminazione adeguata SI	

ATTREZZATURE URBANE	
Segnaletica NON PRESENTE	Giochi PRESENTI
Cestini porta rifiuti SI	Sedute NON ADEGUATE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 – Accesso con salto di quota, criticità



Foto 2



Foto 3 - Non vi sono percorsi esterni di collegamento



Foto 4 – panchina non, adeguata

Annotazioni:

Non sono presenti percorsi di accesso e di collegamento, non vi è un accesso adeguato, l'area verde è delimitata da un cordolo. Adiacente al parco lungo via Ugo Foscolo è presente una pensilina bus non adeguata



TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'			
		X	
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
$(6+5)/2 = 5$						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE								
			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						X		

Verde pubblico – S. Caterina

Scheda nr. 4

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: AREE VERDI

DATA RILIEVO: 04/10/2024

INDIRIZZO: *Via Santa Caterina*

FREQUENZA: *Bassa*

ZONA URBANA:	SAN QUIRICO D'ORCIA		ESPANSIONE RESIDENZIALE
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA	PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO	CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO



VALUTAZIONE CRITICITA'

STATO MANUTENZIONE: BUONO

FREQUENZA: BASSA

PERCORSI PEDONALI ESTERNI		
Larghezza adeguata NON PRESENTE	Possibilità di inversione di marcia QUASI MAI	Cambi di direzione in piano ADEGUATA
Assenza variazioni di livello (salto di quota) MAI	Evidenziazione dei raccordi con la rampa MAI	Pendenza longitudinale adeguata SEMPRE
Pendenza trasversale adeguata SEMPRE	Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE
Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE	Piano di calpestio adeguato NON ADEGUATO	Segnalazione percorso-zona carrabile MAI
Segnalazione percorso-zona non pavimentata MAI	Illuminazione adeguata NO	

ATTREZZATURE URBANE	
Segnaletica NON PRESENTE	Giochi SCARSI
Cestini porta rifiuti SI	Sedute NON ADEGUATE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1 – Accesso con salto di quota, criticità

Foto 2




Foto 3




Foto 4 – accesso secondario senza salti di quote

Annotazioni:

Sulla via principale on sono presenti percorsi di accesso e di collegamento, non vi è un accesso adeguato, l'area verde è delimitata da un cordolo.

L'accesso secondario è invece accessibile, ha dimensioni idonee, pendenza corretta, non troviamo salti di quota, la pavimentazione non risulta sufficiente e soprattutto non vi sono indicazioni che permettano di individuare tale accesso, che non si trova su via Santa Caterina dove è il parco ma si accede da una traversa di via Simone Martini.

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI								
CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'								
	X							
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE					
CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'								
CONFORT			Accessibilità					
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE		
0	4	6	0	3	5	6		
$(6+3)/2 = 4$								
Grado di motivazioni di spostamenti pedonali								
Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione								
BASSO	MEDIO	ALTO						
1	2	3						
TOTALE								
			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				X				

Verde pubblico – Lorenzetti

Scheda nr. 5

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: AREE VERDI

DATA RILIEVO: 04/10/2024

INDIRIZZO: *Via Ambrogio e Pietro Lorenzetti – Via Bartolo Di Fredi*

FREQUENZA: *Bassa*

ZONA URBANA:	SAN QUIRICO D'ORCIA		ESPANSIONE RESIDENZIALE
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA	PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO	CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO



VALUTAZIONE CRITICITA'

STATO MANUTENZIONE: MEDIO

FREQUENZA: BASSA

PERCORSI PEDONALI ESTERNI		
Larghezza adeguata ADEGUATA	Possibilità di inversione di marcia SI	Cambi di direzione in piano ADEGUATA
Assenza variazioni di livello (salto di quota) PARZILAMENTE SODDISFATTA	Evidenziazione dei raccordi con la rampa MAI	Pendenza longitudinale adeguata SEMPRE
Pendenza trasversale adeguata SEMPRE	Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE
Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE	Piano di calpestio adeguato PARZIALMENTE ADEGUATO	Segnalazione percorso-zona carrabile MAI
Segnalazione percorso-zona non pavimentata MAI	Illuminazione adeguata NO	

ATTREZZATURE URBANE	
Segnaletica NON PRESENTE	Giochi SI
Cestini porta rifiuti SI	Sedute NON ADEGUATE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 – Accesso da via Di Fredi

Foto 2



Foto 3 - accesso da Via Lorenzetti



Foto 4 - accesso secondario senza salti di quote

Annotazioni:

Non sono presenti percorsi all'interno del parco. L'ingresso principale non è accessibile, l'accesso secondario è invece accessibile, ha dimensioni idonee, pendenza corretta, non troviamo salti di quota, la pavimentazione non risulta sufficiente, non vi sono indicazioni che permettano di individuare tale accesso.

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

X			
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
0						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali

Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione

BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE

			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X								

Area giochi Porta Nuova

Scheda nr. 6

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: AREE VERDI

DATA RILIEVO: 04/10/2024

INDIRIZZO: *Via dei Canneti*

FREQUENZA: *Alta*

ZONA URBANA:	SAN QUIRICO D'ORCIA		ESPANSIONE RESIDENZIALE
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA	PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO	CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO



VALUTAZIONE CRITICITA'

STATO MANUTENZIONE: BUONO

FREQUENZA: ALTA

PERCORSI PEDONALI ESTERNI		
Larghezza adeguata SEMPRE	Possibilità di inversione di marcia SI	Cambi di direzione in piano ADEGUATA
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SEMPRE	Evidenziazione dei raccordi con la rampa PARZIALMENTE	Pendenza longitudinale adeguata SEMPRE
Pendenza trasversale adeguata SEMPRE	Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE
Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE	Piano di calpestio adeguato SEMPRE	Segnalazione percorso-zona carrabile NON PERTINENTE
Segnalazione percorso-zona non pavimentata NON PERTINENTE	Illuminazione adeguata SI	

ATTREZZATURE URBANE	
Segnaletica NON PRESENTE	Giochi SI
Cestini porta rifiuti SI	Sedute NON ADEGUATE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

X			
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
0						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali		
Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE								
			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		X						

Giardino– Nilde Iotti

Scheda nr. 7

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: MONUMENTI

DATA RILIEVO: 04/10/2024

INDIRIZZO: *Via Poliziano*

FREQUENZA: *Bassa*

ZONA URBANA:	SAN QUIRICO D'ORCIA		CENTRO STORICO
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA	PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO	CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO



STATO MANUTENZIONE: MEDIO

VINCOLO MONUMENTALE: SI

FREQUENZA: BASSA

PIANI: 1

VALUTAZIONE CRITICITA'

PERCORSI PEDONALI ESTERNI		
Larghezza adeguata SEMPRE	Possibilità di inversione di marcia SI	Cambi di direzione in piano SI
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SI	Evidenziazione dei raccordi con la rampa NO	Pendenza longitudinale adeguata SI
Pendenza trasversale adeguata SI	Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SI
Assenza ostacoli sporgenti SI	Piano di calpestio adeguato SI	Segnalazione percorso-zona carrabile NO
Segnalazione percorso-zona non pavimentata NON PERTINENTE	Illuminazione adeguata SI	

ACCESSI	
Segnaletica NO	Larghezza della porta adeguata SI
Presenza ostacoli NO	Porta adeguata SI
Spazi di manovra adeguati SI	Presenza di dislivelli NO
Individualità adeguata SI	Citofono/campanello adeguato NO

PERCORSI INTERNI		
Larghezza adeguata SI	Assenza di ostacoli che riducono la larghezza SI	Porte adeguate (passaggi) SI
Assenza variazioni di livello (salto di quota) NO	Possibilità di inversione di marcia SI	Spazi di manovra adeguati presso le porte (passaggi) SI
Assenza dislivelli alle porte (passaggi) SI	Illuminazione adeguata -	Piano di calpestio adeguato PARZIALMENTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 – Accesso




Foto 2

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

X			
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
$(4+0)/2 = 2$						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE								
			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		X						

Monumento – Horti Leonini

Scheda nr. 8

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: MONUMENTO

DATA RILIEVO: 19/10/2024

INDIRIZZO: *Piazza della Libertà*

FREQUENZA: *Media*

ZONA URBANA:		SAN QUIRICO D'ORCIA		CENTRO STORICO
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE	
PRIORITA' BASSA		PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO		CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO



STATO MANUTENZIONE: NON SUFFICIENTE

VINCOLO MONUMENTALE: SI

FREQUENZA: MEDIA

PIANI: 2

VALUTAZIONE CRITICITA'

PERCORSI PEDONALI ESTERNI – PIAZZA DELLA LIBERTA'		
Larghezza adeguata SEMPRE	Possibilità di inversione di marcia NO	Cambi di direzione in piano NO
Assenza variazioni di livello (salto di quota) MAI	Evidenziazione dei raccordi con la rampa MAI	Pendenza longitudinale adeguata NO
Pendenza trasversale adeguata NO	Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SI
Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE	Piano di calpestio adeguato SEMPRE	Segnalazione percorso-zona carrabile NO
Segnalazione percorso-zona non pavimentata NON PERTINENTE	Illuminazione adeguata SI	

PERCORSI PEDONALI ESTERNI – SECONDO LIVELLO		
Larghezza adeguata SEMPRE	Possibilità di inversione di marcia SI	Cambi di direzione in piano SI
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SI	Evidenziazione dei raccordi con la rampa MAI	Pendenza longitudinale adeguata NO
Pendenza trasversale adeguata SI	Sostegni in caso di forte pendenza NO	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SI
Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE	Piano di calpestio adeguato PARZIALMENTE	Segnalazione percorso-zona carrabile NO
Segnalazione percorso-zona non pavimentata NO	Illuminazione adeguata PARZIALMENTE	

ACCESSI – PRINCIPALE PIAZZA DELLA LIBERTA'	
Segnaletica NO	Larghezza della porta adeguata SI

Presenza ostacoli SI	Porta adeguata SI
Spazi di manovra adeguati NO	Presenza di dislivelli SI
Individualità adeguata SI	Citofono/campanello adeguato NO

ACCESSI – SECONDO LIVELLO

Segnaletica NO	Larghezza della porta adeguata SI
Presenza ostacoli NO	Porta adeguata SI
Spazi di manovra adeguati SI	Presenza di dislivelli NO
Individualità adeguata PARZIALMENTE	Citofono/campanello adeguato NO

PERCORSI INTERNI – PIANO TERRA

Larghezza adeguata SI	Assenza di ostacoli che riducono la larghezza PARZIALMENTE	Porte (passaggi) adeguate SI
Assenza variazioni di livello (salto di quota) NO	Possibilità di inversione di marcia SI	Spazi di manovra adeguati presso le porte (passaggi) SI
Assenza dislivelli alle porte (passaggi) SI	Illuminazione adeguata SI	Piano di calpestio adeguato PARZILMENTE

PERCORSI INTERNI – SECONDO LIVELLO

Larghezza adeguata SI	Assenza di ostacoli che riducono la larghezza PARZIALMENTE	Porte (passaggi) adeguate SI
Assenza variazioni di livello (salto di quota) NO	Possibilità di inversione di marcia SI	Spazi di manovra adeguati presso le porte (passaggi) SI
Assenza dislivelli alle porte (passaggi) SI	Illuminazione adeguata NO	Piano di calpestio adeguato PARZILMENTE

SUPERAMENTO DISLIVELLI PIANO TERRA – PIANO PRIMO		
Superamento dislivello a norma NO	SCALA – larghezza adeguata SI	RAMPE – larghezza adeguata SI
ASCENSORE adeguato NO	SCALA – piano calpestio non scivoloso PARZIALMENTE	RAMPA – pendenza adeguata NO
MONTASCALE adeguato NO	SCALA - Illuminazione adeguata NO	RAMPA - Sostegni in caso di forte pendenza NO
SCALA – corrimano adeguato NO	RAMPA - piano calpestio non scivoloso NO	RAMPA - Illuminazione adeguata NO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 – Accesso principale



Foto 2 – Accesso secondo livello cancello chiuso



Foto 3 - Percorso interno Piano Terra



Foto 4 - Percorso interno Piano Terra



Foto 5 - Percorso interno Piano Terra



Foto 6 - Percorso interno Piano Terra



Foto 7 – Giardino delle Rose



Foto 8 – Giardino delle Rose



Foto 9 – Secondo livello



Foto 10 – Secondo livello



Foto 11– Superamenti dislivelli, piano terra-piano primo



Foto 12 – Superamenti dislivelli, piano terra-piano primo



Foto 11– Superamenti dislivelli, piano terra-piano primo



Foto 12 – Superamenti dislivelli, piano terra-piano primo

Annotazioni:

Gli Horti Leonini risultano totalmente inaccessibili.

Il percorso esterno e l'accesso del Piano Terra sono inaccessibili, per tale motivo l'entrata è impedita anche con accompagnatore. Il secondo piano sarebbe visitabile, ma il cancello risulta chiuso per tale motivo allo stato attuale risulta totalmente inaccessibile.

Il superamento di livello, da piano terra a prima o viceversa, non risulta adeguato in quanto né le scalinate né le rampe esistenti garantiscono un percorso idoneo.

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

			X
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
$(6+6)/2 = 6$						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali
 Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione

BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE

			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							X	

Verde pubblico – G. Matteotti

Scheda nr. **9**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: AREE VERDI

DATA RILIEVO: 04/10/2024

INDIRIZZO: *Via G. Matteotti*

FREQUENZA: *Media*

ZONA URBANA:		SAN QUIRICO D'ORCIA		ESPANSIONE RESIDENZIALE	
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE		
PRIORITA' BASSA		PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA	
CONFORT ALTO		CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO	



VALUTAZIONE CRITICITA'

STATO MANUTENZIONE: MEDIA

FREQUENZA: MEDIA

PERCORSI PEDONALI ESTERNI		
Larghezza adeguata SEMPRE	Possibilità di inversione di marcia SI	Cambi di direzione in piano ADEGUATA
Assenza variazioni di livello (salto di quota) PARZIALMENTE	Evidenziazione dei raccordi con la rampa MAI	Pendenza longitudinale adeguata SEMPRE
Pendenza trasversale adeguata SEMPRE	Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza NON SODDISFATTA
Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE	Piano di calpestio adeguato SEMPRE	Segnalazione percorso-zona carrabile MAI
Segnalazione percorso-zona non pavimentata MAI	Illuminazione adeguata SI	

ATTREZZATURE URBANE	
Segnaletica NON PRESENTE	Giochi NON PRESENTI
Cestini porta rifiuti SI	Sedute NON ADEGUATE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1

Foto 2 – Sedute non idonee



Foto 3



Foto 4

Annotazioni:

Non sono presenti percorsi di accesso e di collegamento nel parco.

Il marciapiede lungo l'area verde ha una costante presenza di alberi che fungono da ostacolo

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

	X		
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
$(4+3)/2 = 3$						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali

Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione

BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE

			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				X				

Parco Giochi – G. Matteotti

Scheda nr. 10

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: AREE VERDI

DATA RILIEVO: 04/10/2024

INDIRIZZO: *Via G. Matteotti*

FREQUENZA: *Alta*

ZONA URBANA:	SAN QUIRICO D'ORCIA		ESPANSIONE RESIDENZIALE
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA	PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO	CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO



VALUTAZIONE CRITICITA'

STATO MANUTENZIONE: **MEDIA**

FREQUENZA: **ALTA**

PERCORSI PEDONALI ESTERNI		
Larghezza adeguata SEMPRE	Possibilità di inversione di marcia SI	Cambi di direzione in piano ADEGUATA
Assenza variazioni di livello (salto di quota) NO	Evidenziazione dei raccordi con la rampa SUFFICIENTE	Pendenza longitudinale adeguata SEMPRE
Pendenza trasversale adeguata SEMPRE	Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza PER LA MAGGIOR PARTE
Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE	Piano di calpestio adeguato PER LA MAGGIOR PARTE	Segnalazione percorso-zona carrabile MAI
Segnalazione percorso-zona non pavimentata MAI	Illuminazione adeguata SI	

ATTREZZATURE URBANE	
Segnaletica NON PRESENTE	Giochi PRESENTI
Cestini porta rifiuti SI	Sedute NON ADEGUATE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 – Rampina non accessibile, salto di quota



Foto 2



Foto 3 – Sedute non idonee

Foto 4

Annotazioni:

Non sono presenti percorsi di accesso e di collegamento nel parco.

La rampa non è accessibile in quanto è presente uno scalino trasversale di collegamento tra la rampa e il piano della strada, l'accesso è garantito dal marciapiede.

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

	X		
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
$(4+3)/2 = 3$						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE								
			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					X			

Verde Pubblico – Piazza delle Repubblica

Scheda nr. 11

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: AREE VERDI

DATA RILIEVO: 04/10/2024

INDIRIZZO: *Piazza della Repubblica*

FREQUENZA: *Bassa*

ZONA URBANA:	SAN QUIRICO D'ORCIA		ESPANSIONE RESIDENZIALE
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA	PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO	CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO



VALUTAZIONE CRITICITA'

STATO MANUTENZIONE: CATTIVO

FREQUENZA: BASSA

PERCORSI PEDONALI ESTERNI		
Larghezza adeguata SEMPRE	Possibilità di inversione di marcia SI	Cambi di direzione in piano ADEGUATA
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SI	Evidenziazione dei raccordi con la rampa NO	Pendenza longitudinale adeguata SEMPRE
Pendenza trasversale adeguata SEMPRE	Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza PER LA MAGGIOR PARTE
Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE	Piano di calpestio adeguato PER LA MAGGIOR PARTE	Segnalazione percorso-zona carrabile MAI
Segnalazione percorso-zona non pavimentata MAI	Illuminazione adeguata NO	

ATTREZZATURE URBANE	
Segnaletica NON PRESENTE	Giochi NON - PRESENTI
Cestini porta rifiuti SI	Sedute NON ADEGUATE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 – Rampina non accessibile, salto di quota

Foto 2



Foto 3 – Sedute non idonee



Foto 4

Annotazioni:

Non sono presenti percorsi di accesso e di collegamento nel parco.

Da Piazza della Repubblica non sono presenti percorsi di accesso e di collegamento, non vi è un accesso adeguato ma solo due scalinate. Vi sono due percorsi accessibili secondari, uno da via Dante Alighieri e uno da via della Pace.

Gli accessi secondari sono accessibili, dimensioni idonee, pendenza corretta, non troviamo salti di quota, ma non vi sono indicazioni che permettano di individuare tali accessi.

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

	X		
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
$(6+3)/2 = 4$						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali
 Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione

BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE

			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				X				

Verde Pubblico – Parco Sorbellini

Scheda nr. 12

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: AREE VERDI

DATA RILIEVO: 04/10/2024

INDIRIZZO: *Via delle Scuole – Via D. Alighieri*

FREQUENZA: *Alta*

ZONA URBANA:	SAN QUIRICO D'ORCIA		ESPANSIONE RESIDENZIALE
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA	PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO	CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO



VALUTAZIONE CRITICITA' – PARCO

STATO MANUTENZIONE: BUONO

FREQUENZA: ALTA

PERCORSI PEDONALI ESTERNI		
Larghezza adeguata SEMPRE	Possibilità di inversione di marcia SI	Cambi di direzione in piano ADEGUATA
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SI	Evidenziazione dei raccordi con la rampa NO	Pendenza longitudinale adeguata PER LA MAGGIOR PARTE
Pendenza trasversale adeguata SEMPRE	Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE
Assenza ostacoli sporgenti PER LA MAGGIOR PARTE	Piano di calpestio adeguato PER LA MAGGIOR PARTE	Segnalazione percorso-zona carrabile MAI
Segnalazione percorso-zona non pavimentata MAI	Illuminazione adeguata SI	

ATTREZZATURE URBANE	
Segnaletica NON PRESENTE	Giochi PRESENTI
Cestini porta rifiuti SI	Sedute NON ADEGUATE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 – Accesso con salto di quota

Foto 2 – Percorso parco



Foto 3



Foto 4



Foto 5 – Campo basket



Foto 6 – Percorso pedonale



Foto 7



Foto 8 - Accesso

Annotazioni:

Non ci sono percorsi pedonali interne a collegamento di tutte le aree.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE

VALUTAZIONE CRITICITA' SUB ENTITA' 1 – SGAMBAMENTO CANI

PERCORSI PEDONALI ESTERNI		
Larghezza adeguata PARZIALEMENTE (il percorso non arriva fino all'entità in oggetto)	Possibilità di inversione di marcia SI	Cambi di direzione in piano ADEGUATA
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SI	Evidenziazione dei raccordi con la rampa NO	Pendenza longitudinale adeguata PER LA MAGGIOR PARTE
Pendenza trasversale adeguata PARZIALEMNTE ADEGATA	Sostegni in caso di forte pendenza NO	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE
Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE	Piano di calpestio adeguato SEMPRE	Segnalazione percorso-zona carrabile NON PERTINENTE
Segnalazione percorso-zona non pavimentata MAI	Illuminazione adeguata SI	

ATTREZZATURE URBANE	
Segnaletica NON PRESENTE	Giochi NON - PRESENTI
Cestini porta rifiuti SI	Sedute NON ADEGUATE

Annotazioni:

Il percorso pedonale in pavimentazione non arriva fino all'entrata dell'area sgambamento cani.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE

SUB ENTITA' 2 – CAMPO DA PADEL

STATO MANUTENZIONE: **BUONO**

PERCORSI PEDONALI ESTERNI		
Larghezza adeguata PARZIALEMENTE (il percorso non arriva fino all'entità in oggetto)	Possibilità di inversione di marcia SI	Cambi di direzione in piano ADEGUATA
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SI	Evidenziazione dei raccordi con la rampa NO	Pendenza longitudinale adeguata PER LA MAGGIOR PARTE
Pendenza trasversale adeguata PARZIALEMNTE ADEGATA	Sostegni in caso di forte pendenza NO	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE
Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE	Piano di calpestio adeguato SEMPRE	Segnalazione percorso-zona carrabile NON PERTINENTE
Segnalazione percorso-zona non pavimentata MAI	Illuminazione adeguata SI	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1

Foto 2 – Il percorso pedonale non arriva fino al campo

Annotazioni:

Il percorso non arriva fino all'entrata del campo da Padel.

PARZIALMENTE ACCESSIBILE

SUB ENTITA' 3 – CUCINA E BAGNI PUBBLICI

STATO MANUTENZIONE: MEDIO/CATTIVO

PERCORSI PEDONALI ESTERNI		
Larghezza adeguata SEMPRE	Possibilità di inversione di marcia ADEGUATA	Cambi di direzione in piano ADEGUATA
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SEMPRE	Evidenziazione dei raccordi con la rampa NO	Pendenza longitudinale adeguata PER LA MAGGIOR PARTE
Pendenza trasversale adeguata PARZIALEMNTE ADEGATA	Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE
Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE	Piano di calpestio adeguato PAR LA MAGGIOR PARTE	Segnalazione percorso-zona carrabile MAI
Segnalazione percorso-zona non pavimentata MAI	Illuminazione adeguata SI	

SERVIZI IGENICI ACCESSIBILI		
Servizi igienici accessibili NO	Individuabilità adeguata NO	Piano di calpestio non scivoloso NON ADEGUATO
Spazio accostamento wc adeguato NO	Spazio accostamento lavabo adeguato NO	Wc adeguato NO
Lavabo adeguato NO	Bidet adeguato NON PRESENTE	Doccia adeguata NON PRESENTE
Campanello di emergenza adeguato NON PRESENTE	Porta adeguata MAI	Illuminazione adeguata MAI

CUCINA

ACCESSIBILE

SERVIZI IGIENICI

INACCESSIBILE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2 – Il percorso pedonale non arriva fino al campo



Foto 3 – Bagni inaccessibili



Foto 4 – Bagni inaccessibili

Annotazioni:

Il percorso di accesso alla cucina è adeguato, permette l'accesso in maniera corretta, la prima parte di accesso dal parcheggio presenta una pavimentazione non corretta (rampa in ciottoli), che però può essere fatta con l'autoveicolo. I bagni risultano in forte stato di degrado e totalmente inaccessibili.

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

	X		
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
$(4+3)/2 = 3$						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE								
			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					X			

Parcheggio – S.P. Carbonaie

Scheda nr. 13

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: PARCHEGGI PUBBLICI

DATA RILIEVO: 04/10/2024

INDIRIZZO: S.P. delle Carbonaie

FREQUENZA: Alta

ZONA URBANA:		SAN QUIRICO D'ORCIA		ESPANSIONE RESIDENZIALE	
ACCESSIBILE		PARZIALMENTE ACCESSIBILE		PARZIALMENTE INACCESSIBILE	
PRIORITY BASSA		PRIORITY MEDIA		PRIORITY ALTA	
CONFORT ALTO		CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO	



VALUTAZIONE CRITICITA'

STATO MANUTENZIONE: BUONA

POSTI AUTO: 38

POSTI RISERVATI: 1

BARRIERE ARCHITETTONICHE		
Numero di posti riservati adeguato SI	Luogo di manovra sicuro e idoneo SI	Esistono percorsi Loges NO
Percorso pedonale specifico (tra gli stalli e uscita parcheggio) PARZIALMENTE	Segnaletica adeguata SI	Le rampe esistenti sono adeguate NO
Percorso pedonale specifico adeguato NO	Dislivello con percorso pedonale adeguato NO	Illuminazione adeguata SI
Pavimentazione percorso pedonale adeguata SI	Pavimentazione adeguata SI	Intersezioni fra percorso pedonale e zona carrabile opportunamente segnalate NO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 – Strada accesso/percorso uscita



Foto 2




Foto 3 – Sedute non idonee



Foto 4

Annotazioni:

Il percorso pedonale riservato è costituito da una scalinata. Non vi sono percorsi pedonali riservati accessibili. Per uscire dal parcheggio evitando percorsi con salti di quota si deve percorrere la strada carrabile che è comunque costituita da una pendenza notevole.

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

		X	
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
$(6+5)/2 = 5$						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE

			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							X	

Parcheggio – Di Pietro

Scheda nr. 14

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: PARCHEGGI PUBBLICI

DATA RILIEVO: 04/10/2024

INDIRIZZO: *Via Sano Di Pietro*

FREQUENZA: *Media*

ZONA URBANA:		SAN QUIRICO D'ORCIA		ESPANSIONE RESIDENZIALE	
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE		
PRIORITA' BASSA		PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA	
CONFORT ALTO		CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO	



VALUTAZIONE CRITICITA'

STATO MANUTENZIONE: CATTIVO

POSTI AUTO: 18

POSTI RISERVATI: 0

BARRIERE ARCHITETTONICHE		
Numero di posti riservati adeguato NO	Luogo di manovra sicuro e idoneo NO	Esistono percorsi Loges NO
Percorso pedonale specifico (tra gli stalli e uscita parcheggio) NO	Segnaletica adeguata NO	Le rampe esistenti sono adeguate SI
Percorso pedonale specifico adeguato NO	Dislivello con percorso pedonale adeguato SI	Illuminazione adeguata NO
Pavimentazione percorso pedonale adeguata NO	Pavimentazione adeguata NO	Intersezioni fra percorso pedonale e zona carrabile opportunamente segnalate NO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

			X
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
$(6+6)/2 = 6$						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE

			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							X	

Parcheggio – S. Caterina

Scheda nr. 15

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: PARCHEGGI PUBBLICI

DATA RILIEVO: 04/10/2024

INDIRIZZO: *Via Santa Caterina*

FREQUENZA: *Alta*

ZONA URBANA:	SAN QUIRICO D'ORCIA		ESPANSIONE RESIDENZIALE
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA	PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO	CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO



VALUTAZIONE CRITICITA'

STATO MANUTENZIONE: BUONO

POSTI AUTO: 30

POSTI RISERVATI: 3

BARRIERE ARCHITETTONICHE		
Numero di posti riservati adeguato SI	Luogo di manovra sicuro e idoneo SI	Esistono percorsi Loges NO
Percorso pedonale specifico (tra gli stalli e uscita parcheggio) PARZIALMENTE	Segnaletica adeguata SI	Le rampe esistenti sono adeguate SI
Percorso pedonale specifico adeguato SI	Dislivello con percorso pedonale adeguato SI	Illuminazione adeguata SI
Pavimentazione percorso pedonale adeguata SI	Pavimentazione adeguata SI	Intersezioni fra percorso pedonale e zona carrabile opportunamente segnalate NO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4




Foto 5



Foto 6

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

X			
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
0						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE

			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		X						

Parcheggio – U. Foscolo

Scheda nr. 16

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: PARCHEGGI PUBBLICI

DATA RILIEVO: 04/10/2024

INDIRIZZO: Via Ugo Foscolo

FREQUENZA: Bassa

ZONA URBANA:	SAN QUIRICO D'ORCIA		ESPANSIONE RESIDENZIALE
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA	PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO	CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO



VALUTAZIONE CRITICITA'

STATO MANUTENZIONE: BUONO

POSTI AUTO: 36

POSTI RISERVATI: 0

BARRIERE ARCHITETTONICHE		
Numero di posti riservati adeguato NO	Luogo di manovra sicuro e idoneo NO	Esistono percorsi Loges NO
Percorso pedonale specifico (tra gli stalli e uscita parcheggio) NO	Segnaletica adeguata NO	Le rampe esistenti sono adeguate SI
Percorso pedonale specifico adeguato NO	Dislivello con percorso pedonale adeguato SI	Illuminazione adeguata SI
Pavimentazione percorso pedonale adeguata SI	Pavimentazione adeguata SI	Intersezioni fra percorso pedonale e zona carrabile opportunamente segnalate NO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

		X	
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
$(4+5)/2 = 4$						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE								
			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				X				

Parcheggio – Canneti

Scheda nr. 17

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: PARCHEGGI PUBBLICI

DATA RILIEVO: 04/10/2024

INDIRIZZO: *Via dei Canneti*

FREQUENZA: *Alta*

ZONA URBANA:		SAN QUIRICO D'ORCIA		ESPANSIONE RESIDENZIALE	
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE		INACCESSIBILE	
PRIORITA' BASSA		PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA	
CONFORT ALTO		CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO	



VALUTAZIONE CRITICITA'

STATO MANUTENZIONE: MEDIO

POSTI AUTO: 44

POSTI RISERVATI: 2

BARRIERE ARCHITETTONICHE		
Numero di posti riservati adeguato SI	Luogo di manovra sicuro e idoneo NO	Esistono percorsi Loges NO
Percorso pedonale specifico (tra gli stalli e uscita parcheggio) NO	Segnaletica adeguata PARZIALMENTE	Le rampe esistenti sono adeguate SI
Percorso pedonale specifico adeguato NO	Dislivello con percorso pedonale adeguato SI	Illuminazione adeguata SI
Pavimentazione percorso pedonale adeguata QUASI SEMPRE	Pavimentazione adeguata SI	Intersezioni fra percorso pedonale e zona carrabile opportunamente segnalate NO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1




Foto 2



Foto 3



Foto 4

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

		X	
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
$(4+5)/2 = 5$						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali
 Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione

BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE

			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							X	

Parcheggio – Parco Sorbellini

Scheda nr. 18

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: PARCHEGGI PUBBLICI

DATA RILIEVO: 04/10/2024

INDIRIZZO: *Via Dante Alighieri*

FREQUENZA: *Media*

ZONA URBANA:		SAN QUIRICO D'ORCIA		ESPANSIONE RESIDENZIALE	
ACCESSIBILE		PARZIALMENTE ACCESSIBILE		PARZIALMENTE INACCESSIBILE	
PRIORITY BASSA		PRIORITY MEDIA		PRIORITY ALTA	
CONFORT ALTO		CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO	



VALUTAZIONE CRITICITA'

STATO MANUTENZIONE: MEDIO

POSTI AUTO: 16

POSTI RISERVATI: 0

BARRIERE ARCHITETTONICHE		
Numero di posti riservati adeguato NO	Luogo di manovra sicuro e idoneo NO	Esistono percorsi Loges NO
Percorso pedonale specifico (tra gli stalli e uscita parcheggio) NO	Segnaletica adeguata NO	Le rampe esistenti sono adeguate SI
Percorso pedonale specifico adeguato NO	Dislivello con percorso pedonale adeguato SI	Illuminazione adeguata SI
Pavimentazione percorso pedonale adeguata SEMPRE	Pavimentazione adeguata SI	Intersezioni fra percorso pedonale e zona carrabile opportunamente segnalate NO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

		X	
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
$(6+5)/2 = 5$						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE

			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						X		

Parcheggio – Via dei Fossi

Scheda nr. 19

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: PARCHEGGI PUBBLICI

DATA RILIEVO: 04/10/2024

INDIRIZZO: *Via dei Fossi*

FREQUENZA: *Alta*

ZONA URBANA:		SAN QUIRICO D'ORCIA		ESPANSIONE RESIDENZIALE	
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE		
PRIORITA' BASSA		PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA	
CONFORT ALTO		CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO	



VALUTAZIONE CRITICITA'

STATO MANUTENZIONE: MEDIO

POSTI AUTO: 50

POSTI RISERVATI: 0

BARRIERE ARCHITETTONICHE		
Numero di posti riservati adeguato NO	Luogo di manovra sicuro e idoneo NO	Esistono percorsi Loges NO
Percorso pedonale specifico (tra gli stalli e uscita parcheggio) NO	Segnaletica adeguata NO	Le rampe esistenti sono adeguate SI
Percorso pedonale specifico adeguato NO	Dislivello con percorso pedonale adeguato SI	Illuminazione adeguata NO
Pavimentazione percorso pedonale adeguata SI	Pavimentazione adeguata SI	Intersezioni fra percorso pedonale e zona carrabile opportunamente segnalate NO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

Annotazioni:

Non sono presenti posti auto riservati, il percorso pedonale posto davanti ai parcheggi risulta inaccessibile per le auto costantemente parcheggiate sopra.

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'			
			X
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
$(6+6)/2 = 6$						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE								
			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								X

Parcheggio – Via dei Fossi

Scheda nr. 20

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: PARCHEGGI PUBBLICI

DATA RILIEVO: 04/10/2024

INDIRIZZO: *Via dei Fossi*

FREQUENZA: *Media*

ZONA URBANA:		SAN QUIRICO D'ORCIA		ESPANSIONE RESIDENZIALE	
ACCESSIBILE		PARZIALMENTE ACCESSIBILE		PARZIALMENTE INACCESSIBILE	
PRIORITY BASSA		PRIORITY MEDIA		PRIORITY ALTA	
CONFORT ALTO		CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO	



VALUTAZIONE CRITICITA'

STATO MANUTENZIONE: MEDIO

POSTI AUTO: 52

POSTI RISERVATI: 0

BARRIERE ARCHITETTONICHE		
Numero di posti riservati adeguato NO	Luogo di manovra sicuro e idoneo NO	Esistono percorsi Loges NO
Percorso pedonale specifico (tra gli stalli e uscita parcheggio) NO	Segnaletica adeguata NO	Le rampe esistenti sono adeguate SI
Percorso pedonale specifico adeguato NO	Dislivello con percorso pedonale adeguato SI	Illuminazione adeguata NO
Pavimentazione percorso pedonale adeguata SI	Pavimentazione adeguata PARZIALMENTE	Intersezioni fra percorso pedonale e zona carrabile opportunamente segnalate NO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

			X
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
$(6+6)/2 = 6$						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE								
			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							X	

Parcheggio – Piazza IV Novembre

Scheda nr. 21

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: PARCHEGGI PUBBLICI

DATA RILIEVO: 04/10/2024

INDIRIZZO: *Piazza IV Novembre*

FREQUENZA: *Alta*

ZONA URBANA:	SAN QUIRICO D'ORCIA		ESPANSIONE RESIDENZIALE
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA	PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO	CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO



VALUTAZIONE CRITICITA'

STATO MANUTENZIONE: BUONO

POSTI AUTO: 8

POSTI RISERVATI: 1

BARRIERE ARCHITETTONICHE		
Numero di posti riservati adeguato SI	Luogo di manovra sicuro e idoneo SI	Esistono percorsi Loges NO
Percorso pedonale specifico (tra gli stalli e uscita parcheggio) SI	Segnaletica adeguata SI	Le rampe esistenti sono adeguate SI
Percorso pedonale specifico adeguato SI	Dislivello con percorso pedonale adeguato SI	Illuminazione adeguata SI
Pavimentazione percorso pedonale adeguata SI	Pavimentazione adeguata SI	Intersezioni fra percorso pedonale e zona carrabile opportunamente segnalate NO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3 – Criticità auto che ostacola l'accesso al percorso pedonale



Foto 4

Annotazioni:

Il parcheggio improprio di auto non permette un collegamento sicuro e idoneo tra il parcheggio auto e il percorso pedonale.

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

X			
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
0						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE								
			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		X						

Parcheggio – Bagno Vignoni

Scheda nr. 22

INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: PARCHEGGI PUBBLICI

DATA RILIEVO: 05/11/2024

INDIRIZZO: S.C. di Bagno Vignoni

FREQUENZA: Alta

ZONA URBANA:		BAGNO VIGNONI	
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA	PRIORITA' MEDIA	PRIORITA' ALTA	
CONFORT ALTO	CONFORT MEDIO	CONFORT BASSO	



VALUTAZIONE CRITICITA'

STATO MANUTENZIONE: BUONO

POSTI AUTO: 62

POSTI RISERVATI: 3

BARRIERE ARCHITETTONICHE		
Numero di posti riservati adeguato SI	Luogo di manovra sicuro e idoneo SI	Esistono percorsi Loges NO
Percorso pedonale specifico (tra gli stalli e uscita parcheggio) SI	Segnaletica adeguata PARZIALMENTE	Le rampe esistenti sono adeguate NON PERTINENTE
Percorso pedonale specifico adeguato SI	Dislivello con percorso pedonale adeguato NON PRESENTE	Illuminazione adeguata SI
Pavimentazione percorso pedonale adeguata SI	Pavimentazione adeguata SI	Intersezioni fra percorso pedonale e zona carrabile opportunamente segnalate NO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2




Foto 3



Foto 4

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

X			
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
0						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE								
			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		X						

Parcheggio – Parco Sorbellini

Scheda nr. 23

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: PARCHEGGI PUBBLICI

DATA RILIEVO: 04/10/2024

INDIRIZZO: *Via delle Scuole*

FREQUENZA: *Media*

ZONA URBANA:	SAN QUIRICO D'ORCIA		ESPANSIONE RESIDENZIALE
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA	PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO	CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO



VALUTAZIONE CRITICITA'

STATO MANUTENZIONE: MEDIO

POSTI AUTO: +30

POSTI RISERVATI:0

BARRIERE ARCHITETTONICHE		
Numero di posti riservati adeguato NO	Luogo di manovra sicuro e idoneo NO	Esistono percorsi Loges NO
Percorso pedonale specifico (tra gli stalli e uscita parcheggio) NO	Segnaletica adeguata NO	Le rampe esistenti sono adeguate SI
Percorso pedonale specifico adeguato NO	Dislivello con percorso pedonale adeguato SI	Illuminazione adeguata SI
Pavimentazione percorso pedonale adeguata SI	Pavimentazione adeguata SI	Intersezioni fra percorso pedonale e zona carrabile opportunamente segnalate NO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1

Foto 2

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

	X		
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
$(4+3)/2 = 3$						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE

			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				X				

Parcheggio – Santa Caterina

Scheda nr. 24

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: PARCHEGGI PUBBLICI

DATA RILIEVO: 04/10/2024

INDIRIZZO: Via Santa Caterina

FREQUENZA: Bassa

ZONA URBANA:	SAN QUIRICO D'ORCIA		ESPANSIONE RESIDENZIALE
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA	PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO	CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO



VALUTAZIONE CRITICITA'

STATO MANUTENZIONE: MEDIO

POSTI AUTO: 21

POSTI RISERVATI: 0

BARRIERE ARCHITETTONICHE		
Numero di posti riservati adeguato NO	Luogo di manovra sicuro e idoneo SI	Esistono percorsi Loges NO
Percorso pedonale specifico (tra gli stalli e uscita parcheggio) NO	Segnaletica adeguata NO	Le rampe esistenti sono adeguate SI
Percorso pedonale specifico adeguato NO	Dislivello con percorso pedonale adeguato SI	Illuminazione adeguata SI
Pavimentazione percorso pedonale adeguata SI	Pavimentazione adeguata SI	Intersezioni fra percorso pedonale e zona carrabile opportunamente segnalate NO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1

Foto 2

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

	X		
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
$(4+3)/2 = 3$						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE

			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			X					

Verde pubblico – Bagno Vignoni

Scheda nr. 25

INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: AREE VERDI

DATA RILIEVO: 04/11/2024

INDIRIZZO: *Bagno Vignoni*

FREQUENZA: *Media*

ZONA URBANA:		BAGNO VIGNONI	
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA	PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO	CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO



VALUTAZIONE CRITICITA'

STATO MANUTENZIONE: MEDIO

FREQUENZA: MEDIA

PERCORSI PEDONALI ESTERNI		
Larghezza adeguata SI	Possibilità di inversione di marcia SI	Cambi di direzione in piano ADEGUATA
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SI	Evidenziazione dei raccordi con la rampa NON PERTINENTE	Pendenza longitudinale adeguata SEMPRE
Pendenza trasversale adeguata SEMPRE	Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE
Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE	Piano di calpestio adeguato PARZIALMENTE ADEGUATO	Segnalazione percorso-zona carrabile MAI
Segnalazione percorso-zona non pavimentata NO	Illuminazione adeguata PARZIALMENTE	

ATTREZZATURE URBANE	
Segnaletica NON PRESENTE	Giochi PRESENTI
Cestini porta rifiuti SI	Sedute NON ADEGUATE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1

Foto 2



Foto 3



Foto 4

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

X			
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
$(4+0)/2 = 2$						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE

			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	X		X			X		

Uffici Comunali – Palazzo Chigi

Scheda nr. 26

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: UFFICI COMUNALI

DATA RILIEVO: 19/10/2024

INDIRIZZO: *Piazza Chigi*

FREQUENZA: *Alta*

ZONA URBANA:	SAN QUIRICO D'ORCIA		CENTRO STORICO
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA	PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO	CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO



TATO MANUTENZIONE: BUONA

VINCOLO MONUMENTALE: SI

FREQUENZA: ALTA

PIANI: 3

VALUTAZIONE CRITICITA'

PERCORSI PEDONALI ESTERNI – ENTRATA PRINCIPALE PIAZZA CHIGI

Larghezza adeguata SEMPRE	Possibilità di inversione di marcia SI	Cambi di direzione in piano SI
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SI	Evidenziazione dei raccordi con la rampa NON PERTINENTE	Pendenza longitudinale adeguata SI
Pendenza trasversale adeguata SI	Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SI
Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE	Piano di calpestio adeguato PARZIALMENTE	Segnalazione percorso-zona carrabile PARZIALMENTE
Segnalazione percorso-zona non pavimentata NON PERTINENTE	Illuminazione adeguata SI	

PERCORSI PEDONALI ESTERNI – ENTRATA RETRO

Larghezza adeguata SEMPRE	Possibilità di inversione di marcia SI	Cambi di direzione in piano SI
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SI	Evidenziazione dei raccordi con la rampa NO	Pendenza longitudinale adeguata SI
Pendenza trasversale adeguata SI	Sostegni in caso di forte pendenza SI	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SI
Assenza ostacoli sporgenti SI	Piano di calpestio adeguato SI	Segnalazione percorso-zona carrabile NO
Segnalazione percorso-zona non pavimentata NON PERTINENTE	Illuminazione adeguata PARZIALMENTE	

ACCESSI – PRINCIPALE PIAZZA CHIGI

Segnaletica NO	Larghezza della porta adeguata SI
-------------------	--------------------------------------

Presenza ostacoli NO	Porta adeguata SI
Spazi di manovra adeguati SI	Presenza di dislivelli PARZIALMENTE
Individualità adeguata SI	Citofono/campanello adeguato NO

ACCESSI – RETRO VIA POLIZIANO

Segnaletica NO	Larghezza della porta adeguata SI
Presenza ostacoli NO	Porta adeguata SI
Spazi di manovra adeguati SI	Presenza di dislivelli NO
Individualità adeguata NO	Citofono/campanello adeguato NO

PERCORSI INTERNI – PIANO TERRA

Larghezza adeguata SI	Assenza di ostacoli che riducono la larghezza SI	Porte adeguate PARZIALMENTE
Assenza variazioni di livello (salto di quota) NO	Possibilità di inversione di marcia SI	Spazi di manovra adeguati presso le porte PARZIALMENTE
Assenza dislivelli alle porte NO	Illuminazione adeguata SI	Piano di calpestio adeguato SI

PERCORSI INTERNI – PIANO PRIMO

Larghezza adeguata SI	Assenza di ostacoli che riducono la larghezza SI	Porte adeguate NO
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SI	Possibilità di inversione di marcia SI	Spazi di manovra adeguati presso le porte SI
Assenza dislivelli alle porte PARZIALMENTE	Illuminazione adeguata SI	Piano di calpestio adeguato SI

PERCORSI INTERNI – PIANO SECONDO		
Larghezza adeguata SI	Assenza di ostacoli che riducono la larghezza SI	Porte adeguate NO
Assenza variazioni di livello (salto di quota) NO	Possibilità di inversione di marcia SI	Spazi di manovra adeguati presso le porte PARZIALMENTE
Assenza dislivelli alle porte PARZIALMENTE	Illuminazione adeguata SI	Piano di calpestio adeguato SI

SUPERAMENTO DISLIVELLI PIANO TERRA – PIANO PRIMO		
Superamento dislivello a norma SI	SCALA – larghezza adeguata SI	RAMPE – larghezza adeguata NON PRESENTE
ASCENSORE adeguato SI	SCALA – piano calpestio non scivoloso NO	RAMPA – pendenza adeguata NON PRESENTE
MONTASCALE adeguato NON PRESENTE	SCALA - Illuminazione adeguata SI	RAMPA - Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE
SCALA – corrimano adeguato NO	RAMPA - piano calpestio non scivoloso NON PRESENTE	RAMPA - Illuminazione adeguata NON PRESENTE

SUPERAMENTO DISLIVELLI PIANO PRIMO – PIANO SECONDO		
Superamento dislivello a norma SI	SCALA – larghezza adeguata SI	RAMPE – larghezza adeguata NON PRESENTE
ASCENSORE adeguato SI	SCALA – piano calpestio non scivoloso NO	RAMPA – pendenza adeguata NON PRESENTE
MONTASCALE adeguato NON PRESENTE	SCALA - Illuminazione adeguata SI	RAMPA - Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE
SCALA – corrimano adeguato NO	RAMPA - piano calpestio non scivoloso NON PRESENTE	RAMPA - Illuminazione adeguata NON PRESENTE

SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI		
Servizi igienici accessibili SI	Individuabilità adeguata SI	Spazio accostamento lavabo adeguato SI
Wc adeguato SI	Lavabo adeguato SI	Bidet adeguato SI
Doccia adeguata NON PRESENTE	Campanello di emergenza adeguato SI	Porta adeguata SI
Arredi adeguati SI	Illuminazione adeguata SI	Piano calpestio adeguato SI
Spazio accostamento Wc SI		

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 – Percorso esterno principale



Foto 2 – Entrata Principale



Foto 3 – Percorso esterno retro



Foto 4 – Entrata Retro



Foto 5 – Criticità entrata principale



Foto 6 – Piano Terra salto di quota



Foto 7 – Criticità porta non adeguata



Foto 8 – Piano Terra



Foto 9 – Entrata sul retro



Foto 10 – Criticità, ufficio non accessibile



Foto 11 – Piano Primo



Foto 12 – Piano Primo



Foto 13 – Piano Secondo



Foto 14 – Piano Secondo



Foto 15 – Scale



Foto 16 – Ascensore



Foto 17 – Servizi igienici piano terra



Foto 18 – Servizi igienici piano terra

Annotazioni:

Il Palazzo Chigi è un edificio storico sottoposto a vincolo monumentale.

Risulta parzialmente accessibile, permangono alcuni elementi di criticità, che non permettono l'accessibilità in alcuni spazi quali per esempio quello della Polizia Municipale al piano terra, la porta della biblioteca non è adeguata e non vi è lo spazio di manovra, al piano secondo alcune stanze non sono raggiungibili.

Gli spazi del piano terra sono tutti raggiungibili ma lo si può fare solo entrando da due ingressi, per accedere alla biblioteca, all'ufficio della polizia municipale si deve entrare dall'ingresso principale, mentre per poter accedere agli altri spazi e all'ascensore dall'accesso posto sul retro che non è segnalato. Per avere una totale accessibilità si è costretti ad utilizzare un percorso esterno e due ingressi, per questo il confort derivato è basso.

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

	X		
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
$(6+3)/2 = 5$						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE								
			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							X	

Scuola Infanzia

Scheda nr. 27

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: ISTRUZIONE

DATA RILIEVO: 26/10/2024

INDIRIZZO: *Via Dante Alighieri*

FREQUENZA: *Alta*

ZONA URBANA:	SAN QUIRICO D'ORCIA		ESPANSIONE RESIDENZIALE
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA	PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO	CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO



TATO MANUTENZIONE: BUONA

VINCOLO MONUMENTALE: NO

FREQUENZA: ALTA

PIANI: 1

VALUTAZIONE CRITICITA'

PERCORSI PEDONALI ESTERNI		
Larghezza adeguata SI	Possibilità di inversione di marcia SI	Cambi di direzione in piano SI
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SI	Evidenziazione dei raccordi con la rampa PARZIALMENTE	Pendenza longitudinale adeguata SI
Pendenza trasversale adeguata SI	Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SI
Assenza ostacoli sporgenti SI	Piano di calpestio adeguato SI	Segnalazione percorso-zona carrabile NO
Segnalazione percorso-zona non pavimentata NON PERTINENTE	Illuminazione adeguata SI	

ACCESSI	
Segnaletica NO	Larghezza della porta adeguata SI
Presenza ostacoli NO	Porta adeguata SI
Spazi di manovra adeguati SI	Presenza di dislivelli NO
Individualità adeguata SI	Citofono/campanello adeguato SI

PERCORSI INTERNI		
Larghezza adeguata SI	Assenza di ostacoli che riducono la larghezza SI	Porte adeguate SI
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SI	Possibilità di inversione di marcia SI	Spazi di manovra adeguati presso le porte SI
Assenza dislivelli alle porte SI	Illuminazione adeguata SI	Piano di calpestio adeguato SI

SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI 1*		
Servizi igienici accessibili SI	Individuabilità adeguata SI	Spazio accostamento lavabo adeguato NO
Wc adeguato SI	Lavabo adeguato PARZIALMENTE	Bidet adeguato NON PRESENTE
Doccia adeguata SI	Campanello di emergenza adeguato NO	Porta adeguata SI
Arredi adeguati SI	Illuminazione adeguata SI	Piano calpestio adeguato SI
Spazio accostamento Wc SI		

*I bambini vengono accompagnati ai servizi igienici, quindi eventuali piccole criticità vengono superate

SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI 2**		
Servizi igienici accessibili SI	Individuabilità adeguata SI	Spazio accostamento lavabo adeguato SI
Wc adeguato PARZAILMENTE	Lavabo adeguato SI	Bidet adeguato NO
Doccia adeguata NON PRESENTE	Campanello di emergenza adeguato NO	Porta adeguata SI
Arredi adeguati NO	Illuminazione adeguata SI	Piano calpestio adeguato SI
Spazio accostamento Wc NO (è presente lo spazio di accostamento ad un WC che però non è funzionante)		

**I bambini vengono accompagnati ai servizi igienici, quindi eventuali piccole criticità vengono superate

PARCHEGGI RISERVATI		
Numero di posti riservato adeguato NO	Segnaletica adeguata NO	Dimensioni adeguate NO
Collegamento a percorso pedonale NO	Luogo di manovra senza dislivello SI	Illuminazione adeguata -
Luogo di manovra sicuro NO	Pavimentazione adeguata SI	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 – Percorso esterno



Foto 2 – Entrata




Foto 3 – Percorso interno



Foto 4 – Percorso interno



Foto 5 – Servizi igienici 1



Foto 6 – Servizi igienici 1



Foto 7 – Servizi igienici 2



Foto 8 – Servizi igienici 2

Annotazioni:

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'			
X			
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
0						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE								
			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		X						

Scuola Primaria

Scheda nr. 28

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: ISTRUZIONE

DATA RILIEVO: 26/10/2024

INDIRIZZO: *Via Dante Alighieri - Via delle Scuole*

FREQUENZA: *Alta*

ZONA URBANA:	SAN QUIRICO D'ORCIA		ESPANSIONE RESIDENZIALE
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA	PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO	CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO



TATO MANUTENZIONE: BUONA

VINCOLO MONUMENTALE: NO

FREQUENZA: ALTA

PIANI: 2

VALUTAZIONE CRITICITA'

PERCORSI PEDONALI ESTERNI		
Larghezza adeguata SI	Possibilità di inversione di marcia SI	Cambi di direzione in piano SI
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SI	Evidenziazione dei raccordi con la rampa NON PERTINENTE	Pendenza longitudinale adeguata SI
Pendenza trasversale adeguata SI	Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SI
Assenza ostacoli sporgenti SI	Piano di calpestio adeguato SI	Segnalazione percorso-zona carrabile NO
Segnalazione percorso-zona non pavimentata NON PERTINENTE	Illuminazione adeguata SI	

ACCESSI	
Segnaletica NO	Larghezza della porta adeguata SI
Presenza ostacoli NO	Porta adeguata SI
Spazi di manovra adeguati SI	Presenza di dislivelli NO
Individualità adeguata SI	Citofono/campanello adeguato SI

PERCORSI INTERNI – PIANO TERRA		
Larghezza adeguata SI	Assenza di ostacoli che riducono la larghezza SI	Porte adeguate SI
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SI	Possibilità di inversione di marcia SI	Spazi di manovra adeguati presso le porte SI
Assenza dislivelli alle porte SI	Illuminazione adeguata SI	Piano di calpestio adeguato SI

PERCORSI INTERNI – PIANO PRIMO		
Larghezza adeguata SI	Assenza di ostacoli che riducono la larghezza SI	Porte adeguate SI
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SI	Possibilità di inversione di marcia SI	Spazi di manovra adeguati presso le porte SI
Assenza dislivelli alle porte SI	Illuminazione adeguata SI	Piano di calpestio adeguato SI

SUPERAMENTO DISLIVELLI PIANO TERRA – PIANO PRIMO		
Superamento dislivello a norma SI	SCALA – larghezza adeguata SI	RAMPE – larghezza adeguata NON PRESENTE
ASCENSORE adeguato SI	SCALA – piano calpestio non scivoloso SI	RAMPA – pendenza adeguata NON PRESENTE
MONTASCALE adeguato NON PRESENTE	SCALA - Illuminazione adeguata SI	RAMPA - Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE
SCALA – corrimano adeguato SI	RAMPA - piano calpestio non scivoloso NON PRESENTE	RAMPA - Illuminazione adeguata NON PRESENTE

SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI – PIANO TERRA		
Servizi igienici accessibili SI	Individuabilità adeguata SI	Spazio accostamento lavabo adeguato SI
Wc adeguato SI	Lavabo adeguato SI	Bidet adeguato SI - DOCCINO
Doccia adeguata NON PRESENTE	Campanello di emergenza adeguato SI	Porta adeguata SI
Arredi adeguati SI	Illuminazione adeguata SI	Piano calpestio adeguato SI
Spazio accostamento Wc SI		

SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI – PIANO PRIMO		
Servizi igienici accessibili SI	Individuabilità adeguata SI	Spazio accostamento lavabo adeguato SI
Wc adeguato SI	Lavabo adeguato SI	Bidet adeguato SI - DOCCINO
Doccia adeguata NON PRESENTE	Campanello di emergenza adeguato SI	Porta adeguata SI
Arredi adeguati SI	Illuminazione adeguata SI	Piano calpestio adeguato SI
Spazio accostamento Wc SI		

PARCHEGGI RISERVATI		
Numero di posti riservato adeguato SI	Segnaletica adeguata SI	Dimensioni adeguate SI
Collegamento a percorso pedonale SI	Luogo di manovra senza dislivello SI	Illuminazione adeguata -
Luogo di manovra sicuro SI	Pavimentazione adeguata SI	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 - Percorso pedonale esterno



Foto 2 - Accesso



Foto 3 - Percorso interno piano terra



Foto 4 - Percorso interno piano terra



Foto 5 - Servizi igienici piano terra



Foto 6 - Servizi igienici piano terra



Foto 7 - Ascensore



Foto 8 - Scale



Foto 9 - Percorso interno piano primo



Foto 10 - Percorso interno piano primo



Foto 11 - Servizi igienici piano primo



Foto 12 - Servizi igienici piano primo



Foto 13 - Parcheggi



Foto 14 - Parcheggi

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

X			
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
0						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE

			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		X						

Scuola Secondaria primo grado

Scheda nr. 29

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: ISTRUZIONE

DATA RILIEVO: *NON RILEVABILE (LAVORI IN CORSO)*

INDIRIZZO: *Via delle Scuole*

FREQUENZA: *Alta*

ZONA URBANA:	SAN QUIRICO D'ORCIA		ESPANSIONE RESIDENZIALE
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA	PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO	CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO



Palestra

Scheda nr. 30

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: IMPIANTI SPORTIVI

DATA RILIEVO: 26/10/2024

INDIRIZZO: *Via delle Scuole*

FREQUENZA: *Media*

ZONA URBANA:	SAN QUIRICO D'ORCIA		ESPANSIONE RESIDENZIALE
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA	PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO	CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO



TATO MANUTENZIONE: **NON SUFFICIENTE**

VINCOLO MONUMENTALE: **NO**

FREQUENZA: **MEDIA**

PIANI: **1**

VALUTAZIONE CRITICITA'

PERCORSI PEDONALI ESTERNI		
Larghezza adeguata SI	Possibilità di inversione di marcia SI	Cambi di direzione in piano SI
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SI	Evidenziazione dei raccordi con la rampa NON PERTINENTE	Pendenza longitudinale adeguata SI
Pendenza trasversale adeguata SI	Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SI
Assenza ostacoli sporgenti SI	Piano di calpestio adeguato SI	Segnalazione percorso-zona carrabile NO
Segnalazione percorso-zona non pavimentata NON PERTINENTE	Illuminazione adeguata NO	

PERCORSI PEDONALI ESTERNI -RETRO		
Larghezza adeguata SI	Possibilità di inversione di marcia SI	Cambi di direzione in piano SI
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SI	Evidenziazione dei raccordi con la rampa NON PERTINENTE	Pendenza longitudinale adeguata SI
Pendenza trasversale adeguata SI	Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SI
Assenza ostacoli sporgenti SI	Piano di calpestio adeguato SI	Segnalazione percorso-zona carrabile NO
Segnalazione percorso-zona non pavimentata NON PERTINENTE	Illuminazione adeguata NO	

ACCESSI ATLETI	
Segnaletica NO	Larghezza della porta adeguata SI
Presenza ostacoli NO	Porta adeguata SI
Spazi di manovra adeguati SI	Presenza di dislivelli NO
Individualità adeguata NO	Citofono/campanello adeguato NO

ACCESSI GRADONATE	
Segnaletica NO	Larghezza della porta adeguata SI
Presenza ostacoli SI	Porta adeguata SI
Spazi di manovra adeguati SI	Presenza di dislivelli SI
Individualità adeguata NO	Citofono/campanello adeguato NO

ACCESSI RETRO	
Segnaletica NO	Larghezza della porta adeguata SI
Presenza ostacoli NO	Porta adeguata SI
Spazi di manovra adeguati SI	Presenza di dislivelli NO
Individualità adeguata NO	Citofono/campanello adeguato NO

PERCORSI INTERNI		
Larghezza adeguata SI	Assenza di ostacoli che riducono la larghezza SI	Porte adeguate PARZIALMENTE
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SI	Possibilità di inversione di marcia SI	Spazi di manovra adeguati presso le porte SI
Assenza dislivelli alle porte SI	Illuminazione adeguata SI	Piano di calpestio adeguato PARZIALMENTE

SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI 1		
Servizi igienici accessibili SI	Individuabilità adeguata SI	Spazio accostamento lavabo adeguato SI
Wc adeguato SI	Lavabo adeguato SI	Bidet adeguato NON PRESENTE
Doccia adeguata SI	Campanello di emergenza adeguato SI	Porta adeguata SI
Arredi adeguati SI	Illuminazione adeguata SI	Piano calpestio adeguato SI
Spazio accostamento Wc SI		

SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI 2 NON RILEVABILI		
Servizi igienici accessibili -	Individuabilità adeguata -	Spazio accostamento lavabo adeguato -
Wc adeguato -	Lavabo adeguato -	Bidet adeguato -
Doccia adeguata -	Campanello di emergenza adeguato -	Porta adeguata -
Arredi adeguati -	Illuminazione adeguata -	Piano calpestio adeguato -
Spazio accostamento Wc -		

PARCHEGGI RISERVATI		
Numero di posti riservato adeguato NO	Segnaletica adeguata NO	Dimensioni adeguate NO
Collegamento a percorso pedonale NO	Luogo di manovra senza dislivello NO	Illuminazione adeguata SI
Luogo di manovra sicuro NO	Pavimentazione adeguata SI	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 – Accesso atleti



Foto 2 – Accesso gradinate



Foto 3 – Accesso retro



Foto 4 – Spogliatoi



Foto 5 – Docce



Foto 6 – Servizi igienici



Foto 7 - Percorso interno



Foto 8 - Percorso interno

Annotazioni:

La struttura necessita di una manutenzione straordinaria.

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'			
X			
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
0						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE								
			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	X							

Ottagono

Scheda nr. 31

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO

DATA RILIEVO: 04/11/2024

INDIRIZZO: *Parco Sorbellini*

FREQUENZA: *Alta*

ZONA URBANA:		SAN QUIRICO D'ORCIA		ESPANSIONE RESIDENZIALE	
ACCESSIBILE		PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE		INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA		PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA	
CONFORT ALTO		CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO	



TATO MANUTENZIONE: **SUFFICIENTE**

VINCOLO MONUMENTALE: **NO**

FREQUENZA: **ALTA**

PIANI: **1**

VALUTAZIONE CRITICITA'

PERCORSI PEDONALI ESTERNI		
Larghezza adeguata SI	Possibilità di inversione di marcia SI	Cambi di direzione in piano SI
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SI	Evidenziazione dei raccordi con la rampa NON PERTINENTE	Pendenza longitudinale adeguata SI
Pendenza trasversale adeguata SI	Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SI
Assenza ostacoli sporgenti SI	Piano di calpestio adeguato SI	Segnalazione percorso-zona carrabile NON PERTINENTE
Segnalazione percorso-zona non pavimentata NON PERTINENTE	Illuminazione adeguata NO	

ACCESSI PRINCIPALE	
Segnaletica NO	Larghezza della porta adeguata SI
Presenza ostacoli NO	Porta adeguata SI
Spazi di manovra adeguati SI	Presenza di dislivelli NO
Individualità adeguata SI	Citofono/campanello adeguato NO

ACCESSI RETRO	
Segnaletica NO	Larghezza della porta adeguata SI
Presenza ostacoli NO	Porta adeguata SI
Spazi di manovra adeguati SI	Presenza di dislivelli NO
Individualità adeguata NO	Citofono/campanello adeguato SI

PERCORSI INTERNI		
Larghezza adeguata SI	Assenza di ostacoli che riducono la larghezza SI	Porte adeguate PARZIALMENTE
Assenza variazioni di livello (salto di quota) NO	Possibilità di inversione di marcia PARZIALMENTE	Spazi di manovra adeguati presso le porte NO
Assenza dislivelli alle porte NO	Illuminazione adeguata SI	Piano di calpestio adeguato SI

SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI		
Servizi igienici accessibili SI	Individuabilità adeguata NO	Spazio accostamento lavabo adeguato SI
Wc adeguato SI	Lavabo adeguato SI	Bidet adeguato NON PRESENTE
Doccia adeguata SI	Campanello di emergenza adeguato NO	Porta adeguata SI
Arredi adeguati NON PRESENTI	Illuminazione adeguata SI	Piano calpestio adeguato SI
Spazio accostamento Wc SI		

SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI STANZA ASSOCIAZIONE 1		
Servizi igienici accessibili NO	Individuabilità adeguata NO	Spazio accostamento lavabo adeguato NO
Wc adeguato NO	Lavabo adeguato NO	Bidet adeguato NON PRESENTE
Doccia adeguata NO	Campanello di emergenza adeguato NO	Porta adeguata NO
Arredi adeguati NO	Illuminazione adeguata SI	Piano calpestio adeguato SI
Spazio accostamento Wc NO		

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 – Accesso principale



Foto 2 – Accesso retro



Foto 3 – Percorso interno



Foto 4 – Porta interna



Foto 5 – Porta interna



Foto 6 – Porta interna



Foto 7 – Sala centrale piano mezzanino



Foto 8 – Stanza interno



Foto 9 – Servizi stanza associazione



Foto 10 – Servizi igienici piano mezzanino

Annotazioni:

Risulta accessibile solo una parte della struttura, quella posta verso Nord, la sala centrale ottagonale a cui si accede dalla porta posta sul retro, le stanze in uso alle 3 associazioni poste ad un livello più basso non sono accessibili in quanto in corrispondenza delle porte troviamo dei gradini. Il collegamento tra la parte più bassa e il mezzanino internamente è dato solo da una scalinata.

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

		X	
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
$(4+5)/2 = 4$						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE

			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						X		

Asilo Nido

Scheda nr. 32/A

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: ISTRUZIONE

DATA RILIEVO: 26/10/2024

INDIRIZZO: *Piazza IV Novembre*

FREQUENZA: *Media*

ZONA URBANA:		SAN QUIRICO D'ORCIA		ESPANSIONE RESIDENZIALE
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE	
PRIORITA' BASSA		PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO		CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO



TATO MANUTENZIONE: BUONA

VINCOLO MONUMENTALE: SI

FREQUENZA: MEDIA

PIANI: 1

VALUTAZIONE CRITICITA'

PERCORSI PEDONALI ESTERNI		
Larghezza adeguata SI	Possibilità di inversione di marcia SI	Cambi di direzione in piano SI
Assenza variazioni di livello (salto di quota) NO	Evidenziazione dei raccordi con la rampa NON PERTINENTE	Pendenza longitudinale adeguata SI
Pendenza trasversale adeguata SI	Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SI
Assenza ostacoli sporgenti SI	Piano di calpestio adeguato SI	Segnalazione percorso-zona carrabile NO
Segnalazione percorso-zona non pavimentata NON PERTINENTE	Illuminazione adeguata SI	

ACCESSI	
Segnaletica SI	Larghezza della porta adeguata SI
Presenza ostacoli NO	Porta adeguata SI
Spazi di manovra adeguati NO	Presenza di dislivelli SI
Individualità adeguata SI	Citofono/campanello adeguato SI

PERCORSI INTERNI		
Larghezza adeguata SI	Assenza di ostacoli che riducono la larghezza SI	Porte adeguate SI
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SI	Possibilità di inversione di marcia SI	Spazi di manovra adeguati presso le porte SI
Assenza dislivelli alle porte SI	Illuminazione adeguata SI	Piano di calpestio adeguato SI

SUPERAMENTO DISLIVELLI ESTERNO – ACCESSO		
Superamento dislivello a norma NO	SCALA – larghezza adeguata SI	RAMPE – larghezza adeguata NON PRESENTE
ASCENSORE adeguato NON PRESENTE	SCALA – piano calpestio non scivoloso SI	RAMPA – pendenza adeguata NON PRESENTE
MONTASCALE adeguato NON PRESENTE	SCALA - Illuminazione adeguata SI	RAMPA - Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE
SCALA – corrimano adeguato NO	RAMPA - piano calpestio non scivoloso NON PRESENTE	RAMPA - Illuminazione adeguata NON PRESENTE

PARCHEGGI RISERVATI		
Numero di posti riservato adeguato SI	Segnaletica adeguata SI	Dimensioni adeguate SI
Collegamento a percorso pedonale SI	Luogo di manovra senza dislivello SI	Illuminazione adeguata SI
Luogo di manovra sicuro SI	Pavimentazione adeguata SI	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 - Percorso pedonale esterno




Foto 2 – Accesso



Foto 3



Foto 4

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

			X
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
$(6+6)/2 = 6$						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali
 Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione

BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE

			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							X	

Presidio socio sanitario USL

Scheda nr. 32/B

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: SOCIO SANITARIO

DATA RILIEVO: 26/10/2024

INDIRIZZO: *Piazza IV Novembre*

FREQUENZA: *Media*

ZONA URBANA:	SAN QUIRICO D'ORCIA		ESPANSIONE RESIDENZIALE
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA	PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO	CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO



TATO MANUTENZIONE: BUONA

VINCOLO MONUMENTALE: SI

FREQUENZA: MEDIA

PIANI: 1

VALUTAZIONE CRITICITA'

PERCORSI PEDONALI ESTERNI		
Larghezza adeguata SI	Possibilità di inversione di marcia SI	Cambi di direzione in piano PARZIALMENTE
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SI	Evidenziazione dei raccordi con la rampa NO	Pendenza longitudinale adeguata SI
Pendenza trasversale adeguata SI	Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SI
Assenza ostacoli sporgenti SI	Piano di calpestio adeguato PARZIALMENTE	Segnalazione percorso-zona carrabile NO
Segnalazione percorso-zona non pavimentata NO	Illuminazione adeguata NO	

ACCESSI	
Segnaletica SI	Larghezza della porta adeguata SI
Presenza ostacoli NO	Porta adeguata SI
Spazi di manovra adeguati SI	Presenza di dislivelli SI
Individualità adeguata SI	Citofono/campanello adeguato NO

PERCORSI INTERNI		
Larghezza adeguata SI	Assenza di ostacoli che riducono la larghezza SI	Porte adeguate SI
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SI	Possibilità di inversione di marcia SI	Spazi di manovra adeguati presso le porte SI
Assenza dislivelli alle porte SI	Illuminazione adeguata SI	Piano di calpestio adeguato SI

SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI		
Servizi igienici accessibili SI	Individuabilità adeguata SI	Spazio accostamento lavabo adeguato SI
Wc adeguato SI	Lavabo adeguato SI	Bidet adeguato NO
Doccia adeguata NON PRESENTE	Campanello di emergenza adeguato SI	Porta adeguata SI
Arredi adeguati SI	Illuminazione adeguata SI	Piano calpestio adeguato SI
Spazio accostamento Wc SI		

PARCHEGGI RISERVATI		
Numero di posti riservato adeguato SI	Segnaletica adeguata SI	Dimensioni adeguate SI
Collegamento a percorso pedonale SI	Luogo di manovra senza dislivello SI	Illuminazione adeguata SI
Luogo di manovra sicuro SI	Pavimentazione adeguata SI	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1 - Percorso pedonale esterno



Foto 2 - Accesso




Foto 3 – Scalino porta di accesso



Foto 4 – Percorso interno



Foto 5 – Servizi igienici



Foto 6 – Servizi igienici

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

X			
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
$(4+0)/2 = 2$						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE

			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			X					

Campetto – via delle Scuole

Scheda nr. 33

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO

DATA RILIEVO: 04/11/2024

INDIRIZZO: *Via G. Matteotti – Piazza Gramsci*

FREQUENZA: *Bassa*

ZONA URBANA:	SAN QUIRICO D'ORCIA		AMBITO URBANO
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA	PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO	CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO



STATO MANUTENZIONE: **BUONA**

VINCOLO MONUMENTALE: **NO**

FREQUENZA: **BASSA**

PIANI: **3**

VALUTAZIONE CRITICITA'

PERCORSI PEDONALI ESTERNI		
Larghezza adeguata SI	Possibilità di inversione di marcia SI	Cambi di direzione in piano SI
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SI	Evidenziazione dei raccordi con la rampa NO	Pendenza longitudinale adeguata SI
Pendenza trasversale adeguata SI	Sostegni in caso di forte pendenza SI	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SI
Assenza ostacoli sporgenti SI	Piano di calpestio adeguato SI	Segnalazione percorso-zona carrabile NO
Segnalazione percorso-zona non pavimentata PARZIALMENTE	Illuminazione adeguata SI	

ACCESSI	
Segnaletica NO	Larghezza della porta adeguata SI
Presenza ostacoli NO	Porta adeguata SI
Spazi di manovra adeguati SI	Presenza di dislivelli NO
Individualità adeguata SI	Citofono/campanello adeguato SI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 - Percorso pedonale esterno

Foto 2 – Accesso

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

X			
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
0						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE								
			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X								

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO

DATA RILIEVO: 19/10/2024

INDIRIZZO: *Via Dante Alighieri*

FREQUENZA: *Media*

ZONA URBANA:	SAN QUIRICO D'ORCIA		CENTRO STORICO
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA	PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO	CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO



TATO MANUTENZIONE: BUONA

VINCOLO MONUMENTALE: SI

FREQUENZA: MEDIA

PIANI: 1

VALUTAZIONE CRITICITA'

PERCORSI PEDONALI ESTERNI		
Larghezza adeguata SI	Possibilità di inversione di marcia SI	Cambi di direzione in piano SI
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SI	Evidenziazione dei raccordi con la rampa NON PERTINENTE	Pendenza longitudinale adeguata SI
Pendenza trasversale adeguata SI	Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SI
Assenza ostacoli sporgenti SI	Piano di calpestio adeguato SI	Segnalazione percorso-zona carrabile NON PERTINENTE
Segnalazione percorso-zona non pavimentata NON PERTINENTE	Illuminazione adeguata SI	

ACCESSI	
Segnaletica NO	Larghezza della porta adeguata SI
Presenza ostacoli NO	Porta adeguata NO
Spazi di manovra adeguati NO	Presenza di dislivelli SI
Individualità adeguata SI	Citofono/campanello adeguato NO

PERCORSI INTERNI		
Larghezza adeguata SI	Assenza di ostacoli che riducono la larghezza SI	Porte adeguate NON PERTINENTE
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SI	Possibilità di inversione di marcia SI	Spazi di manovra adeguati presso le porte NON PERTINENTE
Assenza dislivelli alle porte NON PERTINENTE	Illuminazione adeguata SI	Piano di calpestio adeguato SI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1

Foto 2 – Gradino all'entrata

Annotazioni:

Il Palazzo Pretorio è un edificio storico sottoposto a vincolo monumentale.

Alla porta di accesso c'è un gradino senza possibilità di salto di quota accessibile.

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

			X
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
$(6+6)/2 = 6$						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE

			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							X	

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO

DATA RILIEVO: 19/10/2024

INDIRIZZO: *Via Dante Alighieri*

FREQUENZA: *Media*

ZONA URBANA:	SAN QUIRICO D'ORCIA		CENTRO STORICO
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA	PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO	CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO



TATO MANUTENZIONE: BUONA

VINCOLO MONUMENTALE: SI

FREQUENZA: MEDIA

PIANI: 1

VALUTAZIONE CRITICITA'

PERCORSI PEDONALI ESTERNI		
Larghezza adeguata SI	Possibilità di inversione di marcia SI	Cambi di direzione in piano SI
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SI	Evidenziazione dei raccordi con la rampa NON PERTINENTE	Pendenza longitudinale adeguata SI
Pendenza trasversale adeguata SI	Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SI
Assenza ostacoli sporgenti SI	Piano di calpestio adeguato SI	Segnalazione percorso-zona carrabile NON PERTINENTE
Segnalazione percorso-zona non pavimentata NON PERTINENTE	Illuminazione adeguata SI	

ACCESSI	
Segnaletica NO	Larghezza della porta adeguata SI
Presenza ostacoli NO	Porta adeguata NO
Spazi di manovra adeguati NO	Presenza di dislivelli SI
Individualità adeguata SI	Citofono/campanello adeguato NO

PERCORSI INTERNI – PIANO PRIMO		
Larghezza adeguata SI	Assenza di ostacoli che riducono la larghezza SI	Porte adeguate SI
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SI	Possibilità di inversione di marcia SI	Spazi di manovra adeguati presso le porte SI
Assenza dislivelli alle porte SI	Illuminazione adeguata SI	Piano di calpestio adeguato SI

PERCORSI INTERNI – PIANO SECONDO		
Larghezza adeguata SI	Assenza di ostacoli che riducono la larghezza NO	Porte adeguate SI
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SI	Possibilità di inversione di marcia SI	Spazi di manovra adeguati presso le porte SI
Assenza dislivelli alle porte SI	Illuminazione adeguata SI	Piano di calpestio adeguato SI

PERCORSI INTERNI – PIANO TERZO		
Larghezza adeguata NO	Assenza di ostacoli che riducono la larghezza SI	Porte adeguate NO
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SI	Possibilità di inversione di marcia NO	Spazi di manovra adeguati presso le porte NO
Assenza dislivelli alle porte SI	Illuminazione adeguata SI	Piano di calpestio adeguato SI

SUPERAMENTO DISLIVELLI PIANO TERRA – PIANO PRIMO		
Superamento dislivello a norma NO	SCALA – larghezza adeguata SI	RAMPE – larghezza adeguata NON PRESENTE
ASCENSORE adeguato NON PRESENTE	SCALA – piano calpestio non scivoloso SI	RAMPA – pendenza adeguata NON PRESENTE
MONTASCALE adeguato NON PRESENTE	SCALA - Illuminazione adeguata SI	RAMPA - Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE
SCALA – corrimano adeguato SI	RAMPA - piano calpestio non scivoloso NON PRESENTE	RAMPA - Illuminazione adeguata NON PRESENTE

SUPERAMENTO DISLIVELLI PIANO PRIMO – PIANO SECONDO		
Superamento dislivello a norma NO	SCALA – larghezza adeguata SI	RAMPE – larghezza adeguata NON PRESENTE
ASCENSORE adeguato NON PRESENTE	SCALA – piano calpestio non scivoloso SI	RAMPA – pendenza adeguata NON PRESENTE

MONTASCALE adeguato NON PRESENTE	SCALA - Illuminazione adeguata SI	RAMPA - Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE
SCALA – corrimano adeguato SI	RAMPA - piano calpestio non scivoloso NON PRESENTE	RAMPA - Illuminazione adeguata NON PRESENTE

SUPERAMENTO DISLIVELLI PIANO SECONDO – PIANO TERZO

Superamento dislivello a norma NO	SCALA – larghezza adeguata NO	RAMPE – larghezza adeguata NON PRESENTE
ASCENSORE adeguato NON PRESENTE	SCALA – piano calpestio non scivoloso SI	RAMPA – pendenza adeguata NON PRESENTE
MONTASCALE adeguato NON PRESENTE	SCALA - Illuminazione adeguata SI	RAMPA - Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE
SCALA – corrimano adeguato NO	RAMPA - piano calpestio non scivoloso NON PRESENTE	RAMPA - Illuminazione adeguata NON PRESENTE

SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI – PIANO TERRA

Servizi igienici accessibili NO	Individuabilità adeguata NO	Spazio accostamento lavabo adeguato NO
Wc adeguato NO	Lavabo adeguato NO	Bidet adeguato NO
Doccia adeguata NO	Campanello di emergenza adeguato NO	Porta adeguata NO
Arredi adeguati NO	Illuminazione adeguata SI	Piano calpestio adeguato SI
Spazio accostamento Wc NO		

SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI – PIANO TERRA

Servizi igienici accessibili NO	Individuabilità adeguata NO	Spazio accostamento lavabo adeguato NO
Wc adeguato NO	Lavabo adeguato NO	Bidet adeguato NON PRESENTE

Doccia adeguata NO	Campanello di emergenza adeguato NO	Porta adeguata NO
Arredi adeguati NO	Illuminazione adeguata SI	Piano calpestio adeguato SI
Spazio accostamento Wc NO		

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1

Foto 2



Foto 3 – Scala piano primo piano secondo



Foto 4 – Scala piano secondo piano terzo



Foto 5 – Piano primo



Foto 6 – Piano primo



Foto 7 – Piano primo servizi igienici



Foto 8 – Piano primo servizi igienici



Foto 9 - Piano secondo servizi igienici



Foto 10 – Piano secondo servizi igienici



Foto 11 – Piano secondo



Foto 12 – Piano secondo servizi igienici

Annotazioni:

Il Palazzo Pretorio è un edificio storico sottoposto a vincolo monumentale. La foresteria è totalmente inaccessibile.

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

			X
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
$(6+6)/2 = 6$						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE								
			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							X	

Campo Sportivo A. Mangiavacchi

Scheda nr. 35

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: IMPIANTI SPORTIVI

DATA RILIEVO: 04/11/2024

INDIRIZZO: Via G. Garibaldi

FREQUENZA: Media

ZONA URBANA:	SAN QUIRICO D'ORCIA		ESPANSIONE RESIDENZIALE
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA	PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO	CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO



TATO MANUTENZIONE: **MEDIA**

VINCOLO MONUMENTALE: **NO**

VALUTAZIONE CRITICITA'

FREQUENZA: MEDIA PIANI: 1 PERCORSI PEDONALI ESTERNI		
Larghezza adeguata SI	Possibilità di inversione di marcia SI	Cambi di direzione in piano SI
Assenza variazioni di livello (salto di quota) QUASI SEMPRE	Evidenziazione dei raccordi con la rampa NON PERTINENTE	Pendenza longitudinale adeguata SI
Pendenza trasversale adeguata SI	Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SI
Assenza ostacoli sporgenti SI	Piano di calpestio adeguato SI	Segnalazione percorso-zona carrabile NO
Segnalazione percorso-zona non pavimentata NO	Illuminazione adeguata -	

ACCESSI - PRICIPALE

Segnaletica SI	Larghezza della porta adeguata SI
Presenza ostacoli NO	Porta adeguata SI
Spazi di manovra adeguati SI	Presenza di dislivelli NO
Individualità adeguata SI	Citofono/campanello adeguato NO

ACCESSI – SPOGLIATOIO 1

Segnaletica SI	Larghezza della porta adeguata SI
Presenza ostacoli NO	Porta adeguata NO
Spazi di manovra adeguati NO	Presenza di dislivelli SI
Individualità adeguata SI	Citofono/campanello adeguato NO

ACCESSI – SPOGLIATOIO 2	
Segnaletica SI	Larghezza della porta adeguata SI
Presenza ostacoli NO	Porta adeguata NO
Spazi di manovra adeguati NO	Presenza di dislivelli SI
Individualità adeguata SI	Citofono/campanello adeguato NO

ACCESSI – SPOGLIATOIO 3	
Segnaletica SI	Larghezza della porta adeguata SI
Presenza ostacoli NO	Porta adeguata NO
Spazi di manovra adeguati NO	Presenza di dislivelli SI
Individualità adeguata SI	Citofono/campanello adeguato NO

SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI APERTI AL PUBBLICO		
Servizi igienici accessibili SI	Individuabilità adeguata SI	Spazio accostamento lavabo adeguato SI
Wc adeguato SI	Lavabo adeguato SI	Bidet adeguato NON PRESENTE
Doccia adeguata NON PRESENTE	Campanello di emergenza adeguato SI	Porta adeguata SI
Arredi adeguati SI	Illuminazione adeguata SI	Piano calpestio adeguato SI
Spazio accostamento Wc SI		

SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI SPOGLIATOIO 1		
Servizi igienici accessibili NO	Individuabilità adeguata SI	Spazio accostamento lavabo adeguato NO
Wc adeguato NO	Lavabo adeguato NO	Bidet adeguato NON PRESENTE
Doccia adeguata NO	Campanello di emergenza adeguato NO	Porta adeguata NO
Arredi adeguati NO	Illuminazione adeguata SI	Piano calpestio adeguato SI
Spazio accostamento Wc NO		

SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI SPOGLIATOIO 2		
Servizi igienici accessibili NO	Individuabilità adeguata NO	Spazio accostamento lavabo adeguato NO
Wc adeguato NO	Lavabo adeguato NO	Bidet adeguato NON PRESENTE
Doccia adeguata NO	Campanello di emergenza adeguato NO	Porta adeguata NO
Arredi adeguati NO	Illuminazione adeguata SI	Piano calpestio adeguato SI
Spazio accostamento Wc NO		

SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI SPOGLIATOIO 3		
Servizi igienici accessibili NO	Individuabilità adeguata NO	Spazio accostamento lavabo adeguato NO
Wc adeguato NO	Lavabo adeguato NO	Bidet adeguato NON PRESENTE
Doccia adeguata NO	Campanello di emergenza adeguato NO	Porta adeguata NO

Arredi adeguati NO	Illuminazione adeguata SI	Piano calpestio adeguato SI
Spazio accostamento Wc NO		

PARCHEGGI RISERVATI		
Numero di posti riservato adeguato NO	Segnaletica adeguata NO	Dimensioni adeguate -
Collegamento a percorso pedonale NO	Luogo di manovra senza dislivello SI	Illuminazione adeguata -
Luogo di manovra sicuro NO	Pavimentazione adeguata SI	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 – Accesso



Foto 2 – Accesso



Foto 3 – Percorso esterno



Foto 4 – Percorso esterno



Foto 5 – Percorso esterno



Foto 6 – Percorso esterno



Foto 7 – Percorso esterno



Foto 8 – Percorso esterno



Foto 9 – Accesso spogliatoio 2




Foto 10 – Accesso spogliatoio 3



Foto 11-12-13 Spogliatoio 1



Foto 14-15 Spogliatoio 2



Foto 16-17 Spogliatoio 3

Annotazioni:

La parte alta con il bar, i servizi igienici aperti al pubblico, l'area delle tribune risulta ACCESSIBILE. I percorsi esterni permettono l'accessibilità di tutte le parti. Tutti gli spogliatoi risultano INACCESSIBILI.

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

	X		
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
$(4+3)/2 = 4$						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE

			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					X			

Campetto – via delle Scuole

Scheda nr. 36

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: IMPIANTI SPORTIVI

DATA RILIEVO: 26/10/2024

INDIRIZZO: *Via delle Scuole*

FREQUENZA: *Bassa*

ZONA URBANA:	SAN QUIRICO D'ORCIA		AMBITO URBANO
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA	PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO	CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO



STATO MANUTENZIONE: MEDIO

VINCOLO MONUMENTALE: NO

FREQUENZA: BASSA

PIANI: 1

VALUTAZIONE CRITICITA'

ACCESSI	
Segnaletica NO	Larghezza della porta adeguata SI
Presenza ostacoli NO	Porta adeguata SI
Spazi di manovra adeguati SI	Presenza di dislivelli NO
Individualità adeguata SI	Citofono/campanello adeguato NO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

X			
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
$(4+0)/2 = 2$						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE

			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		X						

Campo da tennis – Parco Sorbellini

Scheda nr. 37

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: IMPIANTI SPORTIVI

DATA RILIEVO: 04/11/2024

INDIRIZZO: *Parco Sorbellini*

FREQUENZA: *Bassa*

ZONA URBANA:		SAN QUIRICO D'ORCIA		AMBITO URBANO	
ACCESSIBILE		PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE		INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA		PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA	
CONFORT ALTO		CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO	



STATO MANUTENZIONE: **BUONO**

VINCOLO MONUMENTALE: **NO**

FREQUENZA: **BASSA**

PIANI: **1**

VALUTAZIONE CRITICITA'

ACCESSI	
Segnaletica NO	Larghezza della porta adeguata SI
Presenza ostacoli NO	Porta adeguata SI
Spazi di manovra adeguati SI	Presenza di dislivelli NO
Individualità adeguata SI	Citofono/campanello adeguato NO

PERCORSI PEDONALI ESTERNI		
Larghezza adeguata SI	Possibilità di inversione di marcia SI	Cambi di direzione in piano SI
Assenza variazioni di livello (salto di quota) PARZIALMENTE	Evidenziazione dei raccordi con la rampa NON PERTINENTE	Pendenza longitudinale adeguata SI
Pendenza trasversale adeguata SI	Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SI
Assenza ostacoli sporgenti SI	Piano di calpestio adeguato PARZIALMENTE	Segnalazione percorso-zona carrabile NO
Segnalazione percorso-zona non pavimentata NO	Illuminazione adeguata SI	

SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI – SPOGLIATOIO 1 E 2		
Servizi igienici accessibili NO	Individuabilità adeguata NO	Spazio accostamento lavabo adeguato NO
Wc adeguato NO	Lavabo adeguato NO	Bidet adeguato NON PRESENTE

Doccia adeguata NO	Campanello di emergenza adeguato NO	Porta adeguata NO
Arredi adeguati NO	Illuminazione adeguata SI	Piano calpestio adeguato SI
Spazio accostamento Wc NO		

SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI – PUBBLICO

Servizi igienici accessibili NO	Individuabilità adeguata NO	Spazio accostamento lavabo adeguato NO
Wc adeguato NO	Lavabo adeguato NO	Bidet adeguato NON PRESENTE
Doccia adeguata NO	Campanello di emergenza adeguato NO	Porta adeguata NO
Arredi adeguati NO	Illuminazione adeguata SI	Piano calpestio adeguato SI
Spazio accostamento Wc NO		

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2 – Spogliatoi



Foto 3 – Accesso spogliatoio 1



Foto 4 – Spogliatoio 1



Foto 5 – Accesso spogliatoio 2



Foto 6 – Servizi igienici pubblico

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

		X	
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
(4+5)/2 = 4						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE								
			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				X				

Cimitero

Scheda nr. 38

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: IMPIANTI SPORTIVI

DATA RILIEVO: 04/10/2024

INDIRIZZO: S.P. di Celamonti

FREQUENZA: Media

ZONA URBANA:	SAN QUIRICO D'ORCIA		AMBITO URBANO
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA	PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO	CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO



STATO MANUTENZIONE: **MEDIO**

VINCOLO MONUMENTALE: **IN PARTE**

FREQUENZA: **MEDIA**

PIANI: **4**

VALUTAZIONE CRITICITA'

PERCORSI PEDONALI ESTERNI – PARTE NUOVA

Larghezza adeguata SEMPRE	Possibilità di inversione di marcia SI	Cambi di direzione in piano SI
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SI	Evidenziazione dei raccordi con la rampa NO	Pendenza longitudinale adeguata SI
Pendenza trasversale adeguata SI	Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SI
Assenza ostacoli sporgenti SI	Piano di calpestio adeguato SI	Segnalazione percorso-zona carrabile NO
Segnalazione percorso-zona non pavimentata NON PERTINENTE	Illuminazione adeguata SI	

ACCESSI – PARTE NUOVA

Segnaletica PARZIALMENTE	Larghezza della porta adeguata SI
Presenza ostacoli NO	Porta adeguata SI
Spazi di manovra adeguati SI	Presenza di dislivelli NO
Individualità adeguata SI	Citofono/campanello adeguato NO

PERCORSI INTERNI – PARTE NUOVA

Larghezza adeguata SI	Assenza di ostacoli che riducono la larghezza SI	Porte adeguate (passaggi) SI
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SI	Possibilità di inversione di marcia SI	Spazi di manovra adeguati presso le porte (passaggi) SI
Assenza dislivelli alle porte (passaggi) SI	Illuminazione adeguata -	Piano di calpestio adeguato PARZIALMENTE

SUPERAMENTO DISLIVELLI – PARTE NUOVA		
Superamento dislivello a norma SI	SCALA – larghezza adeguata SI	RAMPE – larghezza adeguata SI
ASCENSORE adeguato NON PRESENTE	SCALA – piano calpestio non scivoloso SI	RAMPA – pendenza adeguata SI
MONTASCALE adeguato NON PRESENTE	SCALA - Illuminazione adeguata -	RAMPA - Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE
SCALA – corrimano adeguato PARZIALMENTE	RAMPA - piano calpestio non scivoloso SI	RAMPA - Illuminazione adeguata -

SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI		
Servizi igienici accessibili SI	Individuabilità adeguata NO	Spazio accostamento lavabo adeguato SI
Wc adeguato SI	Lavabo adeguato NO	Bidet adeguato NON PRESENTE
Doccia adeguata NON PRESENTE	Campanello di emergenza adeguato NO	Porta adeguata SI
Arredi adeguati NON PRESENTI	Illuminazione adeguata -	Piano calpestio adeguato SI
Spazio accostamento Wc SI		

PARCHEGGI RISERVATI		
Numero di posti riservato adeguato NO	Segnaletica adeguata NO	Dimensioni adeguate NO
Collegamento a percorso pedonale NO	Luogo di manovra senza dislivello SI	Illuminazione adeguata NO
Luogo di manovra sicuro NO	Pavimentazione adeguata PARZIALEMENTE	

PERCORSI PEDONALI ESTERNI – PARTE STORICA		
Larghezza adeguata NO	Possibilità di inversione di marcia SI	Cambi di direzione in piano PARZIALMENTE
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SI	Evidenziazione dei raccordi con la rampa NO	Pendenza longitudinale adeguata SI
Pendenza trasversale adeguata PARZIALMENTE	Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SI
Assenza ostacoli sporgenti SI	Piano di calpestio adeguato SI	Segnalazione percorso-zona carrabile NO
Segnalazione percorso-zona non pavimentata NON PERTINENTE	Illuminazione adeguata NO	

ACCESSI – PARTE STORICA	
Segnaletica NO	Larghezza della porta adeguata SI
Presenza ostacoli NO	Porta adeguata SI
Spazi di manovra adeguati NO	Presenza di dislivelli SI
Individualità adeguata SI	Citofono/campanello adeguato NO

PERCORSI INTERNI – PARTE STORICA PIANO TERRA		
Larghezza adeguata SI	Assenza di ostacoli che riducono la larghezza SI	Porte adeguate (passaggi) SI
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SI	Possibilità di inversione di marcia SI	Spazi di manovra adeguati presso le porte (passaggi) SI
Assenza dislivelli alle porte (passaggi) SI	Illuminazione adeguata -	Piano di calpestio adeguato SI

PERCORSI INTERNI – PARTE STORICA PIANO PRIMO		
Larghezza adeguata SI	Assenza di ostacoli che riducono la larghezza SI	Porte adeguate (passaggi) SI
Assenza variazioni di livello (salto di quota) NO	Possibilità di inversione di marcia SI	Spazi di manovra adeguati presso le porte (passaggi) NO
Assenza dislivelli alle porte (passaggi) NO	Illuminazione adeguata -	Piano di calpestio adeguato PARZIALMENTE

PERCORSI INTERNI – PARTE STORICA PIANO SECONDO		
Larghezza adeguata PARZIALMENTE	Assenza di ostacoli che riducono la larghezza SI	Porte adeguate (passaggi) PARZIALMENTE
Assenza variazioni di livello (salto di quota) NO	Possibilità di inversione di marcia PARZIALMENTE	Spazi di manovra adeguati presso le porte (passaggi) PARZIALMENTE
Assenza dislivelli alle porte (passaggi) NO	Illuminazione adeguata -	Piano di calpestio adeguato PARZIALMENTE

SUPERAMENTO DISLIVELLI – PARTE STORICA PIANO TERRA PIANO PRIMO		
Superamento dislivello a norma NO	SCALA – larghezza adeguata SI	RAMPE – larghezza adeguata NON PRESENTE
ASCENSORE adeguato NON PRESENTE	SCALA – piano calpestio non scivoloso PARZIALMENTE	RAMPA – pendenza adeguata NON PRESENTE
MONTASCALE adeguato NON PRESENTE	SCALA - Illuminazione adeguata -	RAMPA - Sostegni in caso di forte pendenza NON PRESENTE
SCALA – corrimano adeguato PARZIALMENTE	RAMPA - piano calpestio non scivoloso NON PRESENTE	RAMPA - Illuminazione adeguata -

SUPERAMENTO DISLIVELLI – PARTE STORICA PIANO PRIMO PIANO SECONDO		
Superamento dislivello a norma NO	SCALA – larghezza adeguata SI	RAMPE – larghezza adeguata NON PRESENTE
ASCENSORE adeguato NON PRESENTE	SCALA – piano calpestio non scivoloso PARZIALMENTE	RAMPA – pendenza adeguata NON PRESENTE

MONTASCALE adeguato NON PRESENTE	SCALA - Illuminazione adeguata -	RAMPA - Sostegni in caso di forte pendenza NON PRESENTE
SCALA – corrimano adeguato NO	RAMPA - piano calpestio non scivoloso NON PRESENTE	RAMPA - Illuminazione adeguata -

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 – Accesso principale parte nuova



Foto 2 – Percorso esterno parte nuova



Foto 3 – Scale parte nuova



Foto 4 – Percorso interno parte nuova



Foto 5 – Rampa parte nuova



Foto 6 – Percorso interno parte nuova



Foto 7 – Obitorio parte nuova



Foto 8 – Servizi igienici parte nuova



Foto 9 – Servizi igienici parte nuova



Foto 10 – Servizi igienici parte nuova



Foto 11 – Parte storica accesso



Foto 12 – Parte storica accesso



Foto 13 – Parte storica percorsi interni



Foto 14 – Parte storica percorsi interni




Foto 15 – Parte storica percorsi interni



Foto 16 – Parte storica percorsi interni



Foto 17 – Parte storica percorsi interni

Foto 18 – Parte storica percorsi interni

Annotazioni:

Il Cimitero è costituito da un nucleo storico ed un ampliamento recente. La parte storica è inaccessibile mentre la parte nuova accessibile. Il risultato generale è PARZIALMENTE INACCESSIBILE, in cui però abbiamo una parte adeguata a con confort alta e una non adeguata e con confort basso.

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

		X	
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
$(4+5)/2 = 4$						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali		
Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE

			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					X			

Posta – Via della Liberazione

Scheda nr. 39

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO

DATA RILIEVO: 04/10/2024

INDIRIZZO: *Via della Liberazione*

FREQUENZA: *Alta*

ZONA URBANA:	SAN QUIRICO D'ORCIA		ESPANSIONE RESIDENZIALE
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA	PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO	CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO



STATO MANUTENZIONE: **MEDIO**

VINCOLO MONUMENTALE: **NO**

FREQUENZA: **ALTA**

PIANI: **1**

VALUTAZIONE CRITICITA'

PERCORSI PEDONALI ESTERNI		
Larghezza adeguata SI	Possibilità di inversione di marcia SI	Cambi di direzione in piano SI
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SI	Evidenziazione dei raccordi con la rampa NO	Pendenza longitudinale adeguata SI
Pendenza trasversale adeguata SI	Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SI
Assenza ostacoli sporgenti SI	Piano di calpestio adeguato SEMPRE	Segnalazione percorso-zona carrabile PARZIALE
Segnalazione percorso-zona non pavimentata NO	Illuminazione adeguata -	

ACCESSI	
Segnaletica NO	Larghezza della porta adeguata SI
Presenza ostacoli NO	Porta adeguata SI
Spazi di manovra adeguati SI	Presenza di dislivelli NO
Individualità adeguata SI	Citofono/campanello adeguato NO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1

Foto 2

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

X			
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
0						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE								
			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		X						

Misericordia – Via dei Canneti

Scheda nr. 40

INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO

DATA RILIEVO: 04/10/2024

INDIRIZZO: *Via dei Canneti*

FREQUENZA: *Alta*

ZONA URBANA:	SAN QUIRICO D'ORCIA		ESPANSIONE RESIDENZIALE
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA	PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO	CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO



STATO MANUTENZIONE: **BUONO**

VINCOLO MONUMENTALE: **SI**

FREQUENZA: **ALTA**

PIANI: **2**

VALUTAZIONE CRITICITA'

PERCORSI PEDONALI ESTERNI		
Larghezza adeguata SI	Possibilità di inversione di marcia SI	Cambi di direzione in piano SI
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SI	Evidenziazione dei raccordi con la rampa PARZIALMENTE	Pendenza longitudinale adeguata SI
Pendenza trasversale adeguata SI	Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SI
Assenza ostacoli sporgenti SI	Piano di calpestio adeguato SI	Segnalazione percorso-zona carrabile SI
Segnalazione percorso-zona non pavimentata PARZIALMENTE	Illuminazione adeguata -	

ACCESSI	
Segnaletica NO	Larghezza della porta adeguata SI
Presenza ostacoli NO	Porta adeguata SI
Spazi di manovra adeguati SI	Presenza di dislivelli NO
Individualità adeguata SI	Citofono/campanello adeguato SI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

X			
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
0						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE

			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		X						

Farmacia – Via dei Canneti

Scheda nr. 41

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO

DATA RILIEVO: 04/10/2024

INDIRIZZO: *Via dei Canneti*

FREQUENZA: *Alta*

ZONA URBANA:	SAN QUIRICO D'ORCIA		ESPANSIONE RESIDENZIALE
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA	PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO	CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO



STATO MANUTENZIONE: BUONO

VINCOLO MONUMENTALE: NO

FREQUENZA: ALTA

PIANI: 1

VALUTAZIONE CRITICITA'

ACCESSI	
Segnaletica NO	Larghezza della porta adeguata SI
Presenza ostacoli NO	Porta adeguata SI
Spazi di manovra adeguati SI	Presenza di dislivelli NO
Individualità adeguata SI	Citofono/campanello adeguato NO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

X			
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
0						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE								
			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		X						

Banca MPS – Via D. Alighieri

Scheda nr. 42

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO

DATA RILIEVO: 04/10/2024

INDIRIZZO: Via D. Alighieri

FREQUENZA: Alta

ZONA URBANA:	SAN QUIRICO D'ORCIA		CENTRO STORICO
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA	PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO	CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO



STATO MANUTENZIONE: **BUONO**

VINCOLO MONUMENTALE: **NO**

FREQUENZA: **ALTA**

PIANI: **2**

VALUTAZIONE CRITICITA'

ACCESSI	
Segnaletica NO	Larghezza della porta adeguata SI
Presenza ostacoli NO	Porta adeguata SI
Spazi di manovra adeguati SI	Presenza di dislivelli NO
Individualità adeguata SI	Citofono/campanello adeguato NO

SUPERAMENTO DISLIVELLI ACCESSO		
Superamento dislivello a norma SI	SCALA – larghezza adeguata SI	RAMPE – larghezza adeguata NON PRESENTE
ASCENSORE adeguato NON PRESENTE	SCALA – piano calpestio non scivoloso NO	RAMPA – pendenza adeguata NON PRESENTE
MONTASCALE adeguato SI	SCALA - Illuminazione adeguata SI	RAMPA - Sostegni in caso di forte pendenza NON PRESENTE
SCALA – corrimano adeguato PARZIALMENTE	RAMPA - piano calpestio non scivoloso NON PRESENTE	RAMPA - Illuminazione adeguata -

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

X			
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
$(4+0)/2 = 2$						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali
 Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione

BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE

			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				X				

Banca BCC – Via D. Alighieri

Scheda nr. 43

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO

DATA RILIEVO: 04/10/2024

INDIRIZZO: Via D. Alighieri

FREQUENZA: Alta

ZONA URBANA:	SAN QUIRICO D'ORCIA		CENTRO STORICO
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA	PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO	CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO



STATO MANUTENZIONE: BUONO

VINCOLO MONUMENTALE: SI

FREQUENZA: ALTA

PIANI: 2

VALUTAZIONE CRITICITA'

ACCESSI	
Segnaletica NO	Larghezza della porta adeguata SI
Presenza ostacoli NO	Porta adeguata SI
Spazi di manovra adeguati SI	Presenza di dislivelli NO
Individualità adeguata SI	Citofono/campanello adeguato SI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

Annotazioni:

La segnaletica che indica il campanello per i disabili non è ben visibile.

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

X			
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
$(4+0)/2 = 2$						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE

			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				X				

Parcheggio – Bagno Vignoni

Scheda nr. 44

INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: PARCHEGGI PUBBLICI

DATA RILIEVO: 04/11/2024

INDIRIZZO: S.C. di Bagno Vignoni

FREQUENZA: Media

ZONA URBANA:		BAGNO VIGNONI		BAGNO VIGNONI	
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE		
PRIORITA' BASSA		PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA	
CONFORT ALTO		CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO	



VALUTAZIONE CRITICITA'

STATO MANUTENZIONE: **INSUFFICIENTE**

POSTI AUTO: >50

POSTI RISERVATI:0

BARRIERE ARCHITETTONICHE		
Numero di posti riservati adeguato NO	Luogo di manovra sicuro e idoneo NO	Esistono percorsi Loges NO
Percorso pedonale specifico (tra gli stalli e uscita parcheggio) NO	Segnaletica adeguata NO	Le rampe esistenti sono adeguate NON PRESENTI
Percorso pedonale specifico adeguato NO	Dislivello con percorso pedonale adeguato SI	Illuminazione adeguata NO
Pavimentazione percorso pedonale adeguata NO	Pavimentazione adeguata NO	Intersezioni fra percorso pedonale e zona carrabile opportunamente segnalate NO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'			
			X
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
$(6+6)/2 = 6$						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE								
			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							X	

Cimitero – Vignoni

Scheda nr. 45

INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: SERVIZI INTERESSE COLLETTIVO

DATA RILIEVO: 04/10/2024

INDIRIZZO: S.C. di Vignoni

FREQUENZA: *Media*

ZONA URBANA:	SAN QUIRICO D'ORCIA		AMBITO URBANO
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA	PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO	CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO



STATO MANUTENZIONE: **NON SUFFICIENTE**

VINCOLO MONUMENTALE: **SI**

FREQUENZA: **BASSA**

PIANI: **1**

VALUTAZIONE CRITICITA'

ACCESSI	
Segnaletica NO	Larghezza della porta adeguata NO
Presenza ostacoli NO	Porta adeguata NO
Spazi di manovra adeguati NO	Presenza di dislivelli SI
Individualità adeguata NO	Citofono/campanello adeguato NO

PERCORSI INTERNI		
Larghezza adeguata PARZIALMENTE	Assenza di ostacoli che riducono la larghezza SI	Porte adeguate (passaggi) PARZIALMENTE
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SI	Possibilità di inversione di marcia SI	Spazi di manovra adeguati presso le porte (passaggi) SI
Assenza dislivelli alle porte (passaggi) SI	Illuminazione adeguata -	Piano di calpestio adeguato PARZIALMENTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2 – Accesso



Foto 3

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

	X		
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
$(4+3)/2 = 3$						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE

			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			X					

Parcheggio – Vignoni

Scheda nr. 46

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: PARCHEGGI PUBBLICI

DATA RILIEVO: 04/11/2024

INDIRIZZO: *Vignoni*

FREQUENZA: *Bassa*

ZONA URBANA:		VIGNONI	
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
PRIORITA' BASSA	PRIORITA' MEDIA		PRIORITA' ALTA
CONFORT ALTO	CONFORT MEDIO		CONFORT BASSO



VALUTAZIONE CRITICITA'

STATO MANUTENZIONE: **MEDIO**

POSTI AUTO: **10 (indicativo)**

POSTI RISERVATI: **0**

BARRIERE ARCHITETTONICHE		
Numero di posti riservati adeguato NO	Luogo di manovra sicuro e idoneo NO	Esistono percorsi Loges NO
Percorso pedonale specifico (tra gli stalli e uscita parcheggio) NO	Segnaletica adeguata NO	Le rampe esistenti sono adeguate SI
Percorso pedonale specifico adeguato NO	Dislivello con percorso pedonale adeguato SI	Illuminazione adeguata NO
Pavimentazione percorso pedonale adeguata NO	Pavimentazione adeguata NO	Intersezioni fra percorso pedonale e zona carrabile opportunamente segnalate NO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

TOTALE CRITICITA' AMBIENTALI

CALCOLO LIVELLI ACCESSIBILITA'

			X
ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE

CALCOLO STIMA DELLE PRIORITA'

CONFORT			Accessibilità			
ALTO	MEDIO	BASSO	ACCESSIBILE	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	INACCESSIBILE
0	4	6	0	3	5	6
$(6+6)/2 = 6$						

Grado di motivazioni di spostamenti pedonali Descrizione su semplice conoscenza e/osservazione		
BASSO	MEDIO	ALTO
1	2	3

TOTALE								
			BASSO		MEDIO		ALTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						X		